N° de bâtiment : 15-01

E.S.P.E DIJON

Classement ERP:type-catégorie	R-3ème	date dernière commission	21/07/2009
Etablissement	Groupé		
Surface	NCE		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	OUI
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement					
Equipement de contrôle et signalisation	Local SSI	CHUBB	UTI.COM	A/EA1	2007
CMSI	Local SSI	CHUBB	intégré	CMSI A	2007
L'équipement est évolutif	OUI				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)	a reconditionner/remplacer				

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	NCE	ouverte	collective	batiment	voir rapport
Boucles utilisées	NCE	ouverte	collective	batiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	NCE	DM	collectif	batiment	voir rapport
Détecteurs ioniques	NCE	CHUBB	collectif	batiment	voir rapport
Détecteurs optiques					
Détecteurs thermiques	NCE	CHUBB	collectif	batiment	voir rapport
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	NCE	CHUBB/ATSE	24Vcc	batiment	voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action	NCE	ATSE IA	12Vcc	batiment	voir rapport
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues					
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	OUI/3	naturel	verrous 24v	batiment	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263	OUI/1	naturel	verrous 24v	batiment	voir rapport
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	OUI/3	DCM	cde CMSI	batiment	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	OUI	moyen			voir rapport

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	12v	17Ah	NCE	Bon
CMSI	12v	19Ah	2009	

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-320

DATACENTER et locaux onduleurs chaufferie

Classement ERP:type-catégorie		date dernière commission	
Etablissement			
Surface			

Existence du rapport final de sécurité			Personnel désigné à l'exploitation	
Existence d'un dossier d'identité			au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement				

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement					
Equipement de contrôle et signalisation	RDC	CHUBB	UTI.COM		2015
CMSI	RDC	CHUBB	UTEX.COM		2015
L'équipement est évolutif			oui		

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées			adressable	timent+locaux onduleur	
Boucles utilisées			adressable	timent+locaux onduleur	
Déclencheurs manuels	5		adressable	timent+locaux onduleur	
Détecteurs optiques	32	optiques	adressable	timent+locaux onduleur	
Détecteur multifonction	4	multifonction	adressable	salle machines	
Avertisseurs sonores	3	24vcc	24vcc	timent+locaux onduleur	
Avertisseurs sonores et lumineux	4	24vcc	24vcc	bâtiment	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action	21	IA2000/24vcc	émission	bâtiment	
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues					

Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					

Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
	12V	2x7AH	2015	
	12V	2X4AH	2015	
	12V	2x24AH	2015	

N° de bâtiments : 01-010-190-191

BATIMENT SCIENCES GABRIEL+AMPHIS GALILEE GUTEMBERG

installation étendue aux amphis 500 (01-19)

Classement ERP:type-catégorie	R 1ère	date dernière commission		19/10/2009
Etablissement				
Surface	21 683 m²			

Existence du rapport final de sécurité	non	non	Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	loge gardien				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	UIT,com	A	2012
CMSI		CHUBB	CMSI.COM	A	2012
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				oui	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	40	ouvertes	conventionnelle	bâtiments	
Boucles utilisées	32	ouvertes	collective	bâtiments	
Déclencheurs manuels	68	KAC	conventionnelle	bâtiments	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	14	CSANTO	Optique fumées	Plénum amphis Gutemberg/Galilée 2 Local autocom	
Dispositif autonome déclencheur	1			Local autocom	
Avertisseurs sonores	111	24CC	24 Vcc E	bâtiments	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action	2		CONVENTIONNEL	Amphis	
Ventouses sur portes asservies	110	EI 24VCC		bâtiments	
Ventouses de déverrouillages des issues	6	VEM 24VCC		Issues de secours	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/13		bât. 1-01/		
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui/13				
Existence de locaux à risques particuliers	oui	oui	Voir rapport détaillé joint		

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	12V	17Ah x 2unités	04/09/2012	neuf nouvelle centrale
CMSI	12V	38Ah x 2unités	09/09/2012	neuf nouvelle centrale
Asservissements 1 P.C.F	12V	26Ah x 2unités	20/11/2012	neuf nouvelle centrale

Equipements annexes

NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

REMPLACEMENT DE LA CENTRALE LE 10/09/2012
REMPLACEMENT CHARGEUR P.C.F LE 20/11/2012 SLAT 600watts
POSE DE 8 SIRENES EN SUS POUR AMPHIS NORD ET SUD

N° de bâtiments : 01-02

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES

Classement ERP:type-catégorie	S-R 2ème	date dernière commission		19/10/2009
Etablissement				
Surface	6 999 m²			

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	accueil RDC				
Equipement de contrôle et signalisation	accueil RDC	CHUBB	UIT.COM	EA-1	2010
CMSI	accueil RDC	CHUBB	CMSI-COM	SSI-A	2010
L'équipement est évolutif	OUI A CONFIRMER PAR LE CONSTRUCTEUR				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	4	NCE	adressable	batiment	
Boucles utilisées	4	NCE	adressable	batiment	
Déclencheurs manuels	71	NCE	adressable	batiment	
Détecteurs ioniques	324	DA14	adressable	batiment	
Détecteurs optiques	13	NCE	adressable	batiment	
Détecteurs thermovélocimétriques	4	DA24	adressable	batiment	
Avertisseurs sonores avec flash	2	KLAXON sonosDC sounder	9 a 60v DC	toilettes R de J	
Avertisseurs sonores	41	316E	24 Vcc	batiment	
Report d'alarme	1	RPS REP+	Visuel - Sonore	logement de fonction	
Indicateurs d'action	25	chubb IA01-Z	12vcc	Portes issues de secours	
Ventouses sur portes asservies	28	24 Vcc	24 Vcc	batiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	9	24 Vcc	rupture	batiment	
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	naturel			
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui	CO2+verrous			
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens	importants		

Batteries :	Tension	Capacité	Année	Etat
SDI	12 Vcc	2 unités de 17Ah	27/08/2014	
CMSI	12 Vcc	24Ah	2010	
AES	12 Vcc	10Ah	2010	

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de bâtiment : 01-04 **DROIT-LETTRES/EXTENSIONS/AMPHIS ARISTOTE PLATON**

installation étendue aux Grands amphis (01-11)

Classement ERP:type-catégorie	R-1	date dernière commission	13/11/2009
Etablissement			
Surface		10 096 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et typ**	**année**
Emplacement	loge gardien		Adressable		
Equipement de contrôle et signalisation	UTI.COM	CHUBB		A	2010
CMSI	CMSI.COM	CHUBB		A	2010
L'équipement est évolutif	Oui, moins de matériel en fin de vie commerciale				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	5	Adressable	Adressable	bâtiment	
Boucles utilisées	5	Adressable	Adressable	bâtiment	
Déclencheurs manuels	37	Chubb DM KAC	Adressable	bâtiment	
Déclencheurs manuels	55	NCE	Adressable	extensions	
Déclencheurs manuels	10	NCE	Adressable	Aristote Platon	
Détecteurs ioniques	35	Chubb I.SCAN-I	Adressable	bâtiment	
Détecteurs ioniques	47	Chubb SCAN-O	Adressable	extensions	
Détecteurs optiques	29	Chubb SCAN-O	Adressable	Aristote Platon	
Détecteurs linéaires	aucun				
Détecteurs thermovélocimétriques	1	Thermostatique	Adressable	bâtiment SS06	
Avertisseurs sonores	61	Chubb chorus	24 Vcc	bâtiment	
Avertisseurs sonores	37	Chubb chorus	24 Vcc	extensions	
Avertisseurs sonores	12	Chubb chorus	24 Vcc	Aristote Platon	
Report d'alarme	1			appt gardien	
Indicateurs d'action	8	NCE		bâtiment	
Indicateurs d'action	47	IA10		extensions	
Indicateurs d'action	7	IA10		Aristote Platon	
Ventouses sur portes asservies	236	24 VccR	24 VccR	PCF	
Ventouses de déverrouillages des issues	39	24VccR	24VccR	portes issues de secours	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/16	naturel			
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage bâtiment	oui/5		C02		
Commande de Désenfumage Extensions	oui/7		CO2+verrous		
Commande de Désenfumage Amphis	oui/4	O/F	C02		
Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	12vcc	17Ah (2 unités)	2010	bon
CMSI	12vcc	17Ah (2 unités)	2010	bon
AES 24vcc SLAT TITAN 32A (portes+issues secours)	12vcc	38Ah (2 unités)	2008	bon

Equipements annexes

NCE : Non Communiqué
DI : Détection Incendie Conventionnelle
DM : Déclencheur manuel
NC : Non concerné
PCF : Porte coupe-feu

REMPLACEMENT DES TETES IONIQUES PAR DES MODELES OPTIQUES EN AOUT 2012

N° de bâtiments : 01-06

HALLE DES SPORTS ATHLETISME

Classement ERP:type-catégorie	X 5 ème	date dernière commission		19/10/2009
Etablissement				
Surface	2471 m²			

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	hall d'entrée				
Equipement de contrôle et signalisation		Legrand	40662	EA4	NCE
CMSI					
L'équipement est évolutif	NON : FIN DE VIE COMMERCIALE				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouvertes	collectives	halle des sports	voir rapport
Boucles utilisées	1	ouvertes	collectives	halle des sports	voir rapport
Déclencheurs manuels	4	NCE	collectifs	halle des sports	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	3		1 intégré dans centrale	halle des sports	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	1	24vcc	NCE	halle des sports	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	naturel	O/F C02	halle des sports	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui	O/F	CO2	halle des sports	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	oui	local transfo	local chauffage		voir rapport

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**ref**
Equipement d'alarme	12v	0,8Ah	31/12/2013	SAFT MFN0059 Ni-Cu

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-07

EPICURE (ENSBANA)

Classement ERP:type-catégorie	R 4ème	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement			
Surface	9073 m2		

Existence du rapport final de sécurité	oui		Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	acceuil				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	UTC.COM	A/EA1	2007
CMSI		CHUBB	intégré	A	2007
L'équipement est évolutif	NON : FIN DE VIE COMMERCIALE				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	24	ouvertes	collectives		
Boucles utilisées	17	ouvertes	collectives		
Déclencheurs manuels	28	KB1	collectifs		
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	60	Chorus	24vcc		
Report d'alarme	3		24vcc	Logement/circulation	report Welience
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	78	24vcc	rupture		
Ventouses de déverrouillages des issues	1	24vcc	rupture		
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/5	naturel		Escaliers	
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui	treuil	CO2	Escaliers	
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens	local chauffage		

HORS MARCHE

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	12v	4Ah (2 unités)	22/04/2013	
CMSI	12v	17Ah (2 unités)	22/04/2013	
Asservissement 1	12v	7Ah (2 unités)	27/02/2014	
AES (P.C.F)	12v	38Ah (2 unités)	22/04/2013	

remplacement de 2 alimentations par CEGELEC 8/11/2013

MESURE COURANT ABSORBEE PAR CIRCUIT SIRENES LE 14/09/2012 450mA

N° de bâtiments : 01-8 + 01-09 + 01-10

IUT DIJON

Classement ERP:type-catégorie	R/2ème	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement			
Surface	19 798 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	accueil				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	UTI.COM	A/EA-1	2010
CMSI		CHUBB	CMSI.COM	CMSI-A	06/11/2014
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				pas de détecteur	

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	8	Rebouclées	Adressables	Bâtiments	Voir rapport
Boucles utilisées	4	Rebouclées	Adressables	Bâtiments	Voir rapport
Déclencheurs manuels	64	DM ACTIVA	Adressables	Bâtiments	Voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	117	Chubb Chorus	24vcc	Bâtiments	Voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies		24vc et 48vcc	Rupture	Bâtiments	Voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	5	24vcc	Rupture	Bâtiments	Voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	naturel	mécanique	Bâtiments	Voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui	CO2	DAC	DCM	Voir rapport

Existence de locaux à risques particuliers	oui	Moyens			Voir rapport

Batteries : NCE	Tension	Capacité	Année	Etat
SDI	12V	12Ah (2 unités)	2010	
CMSI	12v	17Ah (2 unités)	24/02/2015	
CMSI	12v	38Ah (2 unités)	06/11/2014	
PCF S.R.C 24v	12v	7Ah (2 unités)	2010	
PCF restantes 48v	12v	7Ah (4 unités)	2010	

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de bâtiment : 01-11

GRANDS AMPHITHEATRES ARISTOTE ET PLATON

installation reprise sur Droit-Lettres (01-04)

Classement ERP:type-catégorie	R-2ème	date dernière commission	13/11/2009
Etablissement			
Surface		2 200 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et typ**	**année**
Emplacement					
Equipement de contrôle et signalisation					
CMSI					
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées					
Boucles utilisées					
Déclencheurs manuels					
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores					
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers					

Voir 01-04 DROIT-LETTRES

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**

Equipements annexes

N° de bâtiments : 01-12

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCE+PETITE FAC

Classement ERP:type-catégorie	S 3ème	date dernière commission	
Etablissement			
Surface	5 307 m2		

Existence du rapport final de sécurité	oui		Personnel désigné à l'exploitation	
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement					
Equipement de contrôle et signalisation	RDC Accueil	CHUBB	UTI.COM	A/EA1	2006
CMSI	RDC Accueil	CHUBB	CMSI-COM	A	2006
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	2	rebouclées	adressable	bâtiment	
Boucles utilisées	2	rebouclées	adressable	bâtiment	
Déclencheurs manuels	20		adressable	bâtiment+ext	
Détecteurs optiques	88	optiques	adressable	bâtiment+ext	
Détecteurs thermique	1	thermiques	adressable	bâtiment	
Avertisseurs sonores	24	24vcc	24vcc	bâtiment	
Avertisseurs sonores et lumineux	2	24vcc	24vcc	extension petite.fac	
Report d'alarme	1	NCE	24vcc	logement de fonction	
Indicateurs d'action	4	IA2000/24vcc	émission	bâtiment	
Ventouses sur portes asservies	24	24vcc	rupture	bâtiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	8	24vcc	rupture	bâtiment	

Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/2	naturel			
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	2	NCE	treuil CO2	bâtiment	

Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens		bâtiment	

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	12v	2,1Ah (2 unités)	2013	
CMSI	12v	3,2Ah (2 unités)	2015	
Asservissements	12v	17Ah (2 unités)	2015	

remplacement de 2 alimentations par CEGELEC le 8/11/2013

N° de bâtiments : 01-130

GYMNASE SABLE

Classement ERP:type-catégorie	X 5ème	date dernière commission		19/10/2009
Etablissement				
Surface	1953 m²			

Existence du rapport final de sécurité	oui		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	hall entrée	LEGRAND	40662	EA4	2004
Equipement de contrôle et signalisation					
CMSI					
L'équipement est évolutif	NON : FIN DE VIE COMMERCIALE				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				sans objet	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouverte	collective	bâtiment	
Boucles utilisées	1	ouverte	collective	bâtiment	
Déclencheurs manuels	7		collective	bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	3	24vcc	émission	bâtiment	
Avertisseurs sonores et lumineux	2	24vcc	émission	bâtiment	
Avertisseurs lumineux	2	24vcc	émission	bâtiment	
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	4	24vcc	NCE	bâtiment	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	non				
Désenfumage naturel suivant IT 263	non				
Désenfumage mécanique	non				
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries :		**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
Equipement d'alarme	SAF 789470 (10 éléments)	12v	0,6Ah	2010	neuf

Suite extension bâtiment rajout de 1 DM + 2 sirènes flasch + 2 flash en septembre 2014

N° de Bâtiments : 01-131

SALLE POLYVALENTE EN EXTENSION DE SABLE

Classement ERP:type-catégorie	X 5 éme	date dernière commission	
Etablissement			
Surface	255 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	non	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement					
Equipement de contrôle et signalisation		LEGRAND	40662	EA4	2007
CMSI					
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	
Boucles installées	1	ouvertes	collectives	salle polyvalente	voir rapport
Boucles utilisées	1	ouvertes	collectives	salle polyvalente	voir rapport
Déclencheurs manuels	2	ATSE	collectifs	salle polyvalente	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	2	12vcc	émission	salle polyvalente	voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	1	24vcc	indépendant	salle polyvalente	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	1 exutoire				
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers	non				

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
	12v	NCE	NCE	bon

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiment : 01-14

SCIENCES MIRANDE+IRCAMAT+ARCEN

Classement ERP:type-catégorie	R-1	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement			
Surface	39 588m²		

Existence du rapport final de sécurité	oui	incomplet	Personnel désigné à l'exploitation	OUI
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	loge gardien				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	UTI.COM	E A/AE1	2008
CMSI		CHUBB	intégré	A	2008
L'équipement est évolutif	Oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	32	ouverte	adressable	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	31	ouverte	adressable	bâtiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	96	KAC1	adressable	bâtiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	NCE	KR910	adressable	bâtiment	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	53	Iscan	adressable	bâtiment	voir rapport
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	141	24vcc	24vcc	bâtiment	voir rapport
Report d'alarme	1			logement gardien	
Indicateurs d'action	NCE	IA2000	12vcc	bâtiment	voir rapport
Ventouses sur portes asservies	180	24 VccR	rupture	bâtiment	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	87	rupture	24VccR	bâtiment	voir rapport

Désenfumage					
Désenfumage naturel suvant IT 246	oui/14	naturel	rupture	bâtiment	voir rapport
Désenfumage naturel suvant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage escaliers	oui/9	treuil	rupture	bâtiment	voir rapport
Commande de Désenfumage amphis	oui/5	N/O	CO2	bâtiment	voir rapport

Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			voir rapport

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	12 Vcc	38Ah (2 unités)	22/06/2015	
CMSI	12 Vcc	24Ah (2 unités)	22/06/2015	

N° de bâtiment : 01-141

SCIENCES DE L'INGENIEUR

bâtiment réalisé en extension de Sciences Mirande

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement			
Surface	4 322 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	accueil				
Equipement de contrôle et signalisation			TEN5DI	EA1	22/06/2015
CMSI			TEN 5 CMSI	A	22/06/2015
L'équipement est évolutif	Oui, moins de matériel en fin de vie commerciale				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	8	Ouverte	collective	bâtiment	
Boucles utilisées	8	Ouverte	collective	bâtiment	
Déclencheurs manuels	32	KAC1	collectifs	bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires	1	linéaire	Collectif	atrium	**neuf 24-05-2013**
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	30	24 Vcc	24 Vcc	bâtiment	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	31	24 VccR	Rupture	bâtiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	2	24VccR	NCE	bâtiment	

Désenfumage					
Désenfumage naturel suvant IT 246	oui	naturel			
Désenfumage naturel suvant IT 263	oui	naturel	mécanique	bâtiment	
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui	UCMC	DCM		

Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			

Batteries	Tension	Capacité	Année	Etat
SDI	12vcc	2unités de 17Ah	22/06/2015	
CMSI	12vcc	2unités de 38Ah	22/06/2015	

sirène amphi rajoutée le 04/09/2013
centrale remplacée le 22/06/2015

N° de Bâtiments : 1-15

MEDECINE PREVENTIVE

Classement ERP:type-catégorie	**U 5ème**	**date dernière commission**	
Etablissement			
Surface	606 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet		
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	accueil				
Equipement de contrôle et signalisation	accueil	Legrand	40561	EA4	2014
CMSI					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouvertes	collectives	bâtiment	
Boucles utilisées	1	ouvertes	collectives	bâtiment	
Déclencheurs manuels	2	DM	collectives	bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs thermostatiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	2	NCE	24 Vcc	bâtiment	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues					

Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Alimentation électrique sécurité					

Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
Equipement d'alarme	8,4V	0.2Ah	27/05/2014	neuve

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiment : 01-16 **UFR STAPS**

Classement ERP:type-catégorie	R-2ème	date dernière commission	22/06/2009
Etablissement	UFR STAPS		
Surface	7 222 m²		

Existence du rapport final de sécurité	oui	pas à jour	Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	accueil RDC				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	TEN 5 CMSI	EA 2a	1996
CMSI		CHUBB	TEN 5 CMSI	CAT B	1996
L'équipement est évolutif	OUI A CONFIRMER PAR LE CONSTRUCTEUR				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	24	Boucles ouvertes	Collectifs	bâtiment	
Boucles utilisées	10	Boucles ouvertes	Collectifs	bâtiment	
Déclencheurs manuels	35	KAC	Collectifs	bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	40+1 DERTECH	CHORUS (1 SONOS)	24 Vcc	batiment+DERTECH	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	37	24 Vcc	Rupture	bâtiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	5	24 Vcc	Rupture	bâtiment	
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/7	Naturel		bâtiment	
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui/7	Treuil	24VR	bâtiment	
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			

Batteries :	Tension	Capacité	Année	Etat
Centrale	12V	2x17 Ah	16/06/2011	
CMSI				
Asservissements 1 ATSE	6V	2 ens de 2x10 Ah	03/04/2008	
Asservissements 2	12V	2x7Ah	23/06/2011	

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-17

ATHENEUM

Classement ERP:type-catégorie	L-N-R 4ème	date dernière commission		00/00/2010
Etablissement				
Surface	1 325m2			

Existence du rapport final de sécurité	oui		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	placard BAR	CHUBB			
Equipement de contrôle et signalisation			UTC.COM	A/EA1	2008
CMSI	intégré			CMSI-A	2008
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	2	ouvertes	Collectives	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	2	ouvertes	Collectives	bâtiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	7	DMNCP1A	Collectifs	bâtiment	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	7	CHUBB chorus S3NFS	24vcc	bâtiment	2 à message préenregistré
Report lumineux d'alarme	1	Chubb AT4		zone régie salle	voir rapport
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	6	24vcc avec ILS intégré	Rupture	bâtiment	voir rapport
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/1 3 ouvrants				
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage		coffret O/N	C02	Salle de spectacle	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			

Batteries :		**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
CMSI	2 unités	12volts	4Ah	2008	neuf
UGA	2 unités	12volts	2,1Ah	2008	neuf
AES ventouses 225watts 24volts	2 unités	12volts	17Ah	19/05/2011	neuf

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-18

HALLE DE TECHNOLOGIE CRITT WELIENCE

Classement ERP:type-catégorie	R ??? ème	date dernière commission		
Etablissement				
Surface	1953 m²			

Existence du rapport final de sécurité			Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	
Existence d'un dossier d'identité				
Adéquation de l'équipement				

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	Local technique				
Equipement de contrôle et signalisation		Chubb	UTC.COM		2010
CMSI					
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées					
Boucles utilisées					
Déclencheurs manuels	5	Chubb		Bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	22	Chubb		Bâtiment	
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	4	Chubb		Bâtiment	
Report d'alarme	2			Acceuil/Epicure	
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	2	Rupture		Bâtiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	1	Rupture		Bâtiment	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/1	naturel			
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui/1	O/F CO2		Hall techno 2	
Existence de locaux à risques particuliers	oui	oui			

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
CMSI	12v	2,1Ah x 2	2014	
SDI	12v	4Ah x 2	2014	

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiment : 01-21

IUVV - INSTITUT UNIVERSITAIRE VIGNE VIN

Classement ERP:type-catégorie	R-4	date dernière commission	10/09/2009
Etablissement	isolé		
Surface	3 235 m²		

Existence du rapport final de sécurité	oui	Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non	
Existence d'un dossier d'identité	non			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	bureau RDC Bas				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	UTC PACK	EA-1	2004
CMSI		CHUBB	UTC PACK	CMSI-A	2004
L'équipement est évolutif	OUI A CONFIRMER PAR LE CONSTRUCTEUR				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	REBOUCLEE	ADRESSABLE	batiment	voir rapport
Boucles utilisées	1	REBOUCLEE	ADRESSABLE	batiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	20	DM	ADRESSABLE	batiment	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	39	Optique de fumée	ADRESSABLE	batiment	voir rapport
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	12	CHORUS (2 SONOS	24 Vcc	batiment	voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	16	24 Vcc	Rupture	batiment	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	4	24 Vcc	Rupture	batiment	voir rapport
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	OUI	naturel	manuel	escalier	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263	OUI	naturel	naturel	atrium	voir rapport
Désenfumage mécanique	non				
Commande de Désenfumage	DCM	DCM/treuil 24VR	O/F CO2	batiment	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			voir rapport

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**nbr**
SDI	12v	2,1Ah (2 unités)	01/06/2012	2
CMSI	12V	4Ah (2 unités)	04/06/2012	2
AES	12v	17Ah (2 unités)	01/01/2015	2
AES désenfumage escaliers	12v	7Ah (2 unités)	01/06/2012	2

Le 2/03/2015 remplacement AEES VARIATION 24V 225W par ALCY

N° de bâtiments : 01-22

MAISON DES SPORTS

Classement ERP:type-catégorie	X 3ème	date dernière commission		19/10/2009
Etablissement				
Surface	4415 m2			

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	local techn				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	CHORUS	EA4	NCE
CMSI					
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				pas de détecteurs	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouvertes	collectives	maison des sports	voir rapport
Boucles utilisées	1	ouvertes	collectives	maison des sports	voir rapport
Déclencheurs manuels	3	NCE	Collectifs	maison des sports	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	2	NCE		maison des sports	voir rapport
Report d'alarme	**Asservissement avec centrale Halle sports co**				
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	2	24vcc	Rupture	maison des sports	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suvant IT 246	oui/1	naturel		hall d'entrée	voir rapport
Désenfumage naturel suvant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui/1	treuil		hall d'entrée	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
Equipement d'alarme	8,4v	NCE	2007	bon

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-221

HALLE SPORTS CO + DERTECH + CEP3

Classement ERP:type-catégorie	X 3ème	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement			
Surface	4415 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	local entrée				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	CHORUS	EA4	2004
CMSI					
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouvertes	collectives	bâtiments	voir rapport
Boucles utilisées	1	ouvertes	collectives	bâtiments	voir rapport
Déclencheurs manuels	9	NCE	Collectifs	bâtiments	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	8	12vcc	émission	bâtiments	voir rapport
Report d'alarme	**Asservissement avec centrale Maison des sports**				
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	2	24vcc	Rupture	bâtiments	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	naturel	O/F CO2	Halle des sports	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui/2	O/F	CO2	Halle des sports	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	oui	local techn.	stockage	bâtiments	voir rapport

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	
Equipement d'alarme	8,4vcc	1100mA	2015	2 ACCUMULATEURS

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-23

POLE D'ECONOMIE ET DE GESTION

Classement ERP:type-catégorie	R 2ème	date dernière commission		
Etablissement				
Surface	4 743 m²			

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	RDC Hall				
Equipement de contrôle et signalisation			intégré		
CMSI		CHUBB	CMSI-CATB	B	11/06/2014
L'équipement est évolutif					
				PAS DE DETECTEUR	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	16	ouvertes	conventionnelles	bâtiment	
Boucles utilisées	16	OUVERTES	conventionnelles	bâtiment	
Déclencheurs manuels	20	4250 KR	collectives	bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	34	316E	24 Vcc	bâtiment	
Report d'alarme	2	Visuel et sonore HALL+LOGE LETTRES			
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	48	24 V	A RUPTURE	bâtiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	2	24 V	A RUPTURE	bâtiment	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	naturel	rupture 24VCC	esc+ Hall Bibliothèque	
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui/5	treuil 24VR		escaliers/hall	
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
CMSI	12v	38Ah (2 unités)	11/06/2014	NEUF

3/03/2015 remplacement câbles CR1+passage sous gaine MSB désenfumage amphi sur toiture

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-24

MAISON DE L'UNIVERSITE

Classement ERP:type-catégorie	W-L 3ème	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement			
Surface	6 392 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	non			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	RDC Placard Technique				
Equipement de contrôle et signalisation	oui	ATSE	TEN-5	A/EA1	1996
CMSI	oui	ATSE	TEN5 - CMSI	SSI Cat A	1996
L'équipement est évolutif	MATERIEL EN FIN DE VIE				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	11	ouvertes	collectives	bâtiment	
Boucles utilisées	11	ouvertes	collectives	bâtiment	
Déclencheurs manuels	25	ouvertes	collectives	bâtiment	
Détecteurs ioniques	6	ouvertes	collectives	bâtiment	
Détecteurs optiques	4	ouvertes	collectives	bâtiment	
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	29	316E	24 Vcc	bâtiment	
Report d'alarme	2	Visuel et sonore ACCEUIL+BURE AU R27			
Indicateurs d'action	2	24vcc	émission	bâtiment	
Ventouses sur portes asservies	43	24vcc	rupture	bâtiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	3	24vcc R	rupture	bâtiment	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	naturel	rupture		
Désenfumage naturel suivant IT 263	oui	naturel	rupture		
Désenfumage mécanique	non				
Commande de Désenfumage	oui/3	24VR	DAI	CO2	
Existence de locaux à risques particuliers	oui	importants	moyens		

Batteries : NCE	Tension	Capacité	Année	Etat
CMSI	12v	17Ah	08/10/2014	
SDI	12v	17Ah	08/10/2014	
AES SLAT 32A (01/12/2009)	12v	38Ah (2 unités)	08/10/2014	

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-25

POLE AAFE

Classement ERP:type-catégorie	R 2ème	date dernière commission	
Etablissement			
Surface	3 784 m²		

Existence du rapport final de sécurité			Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité			au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement				

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	RDC local Tech	CHUBB			
Equipement de contrôle et signalisation	RDC local Tech		CMSI.COM	CAT B	21/10/2014
CMSI	RDC local Tech				
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)	pas de détecteur				

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	4	ouvertes	conventionnelles	bâtiment	
Boucles utilisées	4	ouvertes	conventionnelles	bâtiment	
Déclencheurs manuels	12	adressable		bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	26	24 Vcc	24 Vcc	bâtiment	
Report d'alarme	2	lon rep evac	bâtiment+Maison Université		
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	24	24 Vcc	rupture	bâtiment	
Ventouses de déverrouillages des issues	1	24vcc	rupture	bâtiment	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/5	naturel	rupture	bâtiment	
Désenfumage naturel suivant IT 263	oui/1	naturel	rupture	bâtiment	
Désenfumage mécanique	oui/1	ALDES	24 Vcc	amphithéâtre	
Commande de Désenfumage	oui	DCM	rupture	bâtiment	
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			

Batteries : NCE	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
CMSI	12v	38Ah (2 unitès)	21/10/2014	NEUF

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 01-26

MAISON DE L'ETUDIANT

Classement ERP:type-catégorie	L-W 3ème	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement			
Surface	1 248 m²		

Existence du rapport final de sécurité	oui		Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	accueil				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB intégré	6000004 (selon GN8)	C 2/b	2004
CMSI		CHUBB intégré	UTC PACK		2004
L'équipement est évolutif			oui		
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	4	ouvertes	collectif	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	2	ouvertes	collectif	bâtiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	7	menbranes	collectif	circulations	voir rapport
Détecteurs ioniques	0				
Détecteurs optiques	0				
Détecteurs linéaires	0				
Détecteurs thermovélocimétriques	0				
Avertisseurs sonores	11	Chorus/S3NFS	24vcc	bâtiment	voir rapport
Report d'alarme	0				
Indicateurs d'action	0				
Ventouses sur portes asservies	0				
Ventouses de déverrouillages des issues	1	24vcc	Rupture	bâtiment	voir rapport
Bandeaux de portes	3	24vcc	Rupture	bâtiment	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	2	lanterneaux			
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique	0				
Commande de Désenfumage	4	CO2+treuil	rupture	bâtiment	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	oui				

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
2	12 V	3,4 Ah	09/05/2011	NEUF

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de Bâtiments : 1-27

BATIMENTS INDUSTRIALISES

Classement ERP:type-catégorie	R 5ème	date dernière commission	NCE
Etablissement			
Surface	756 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	Salles Z/X/Y				
Equipement de contrôle et signalisation		Merlin Gerin	TA4 1b/P 57393	type 4	2004
CMSI					
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	3(1 pour chaque EA)	ouvertes	collectif	bâtiments industrialisés	
Boucles utilisées	3(1 pour chaque EA)	ouvertes	collectif	bâtiments industrialisés	
Déclencheurs manuels	21 (7+8+6)	DSM400 schneid	collectif	bâtiments industrialisés	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs thermostatiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	6 (2+2+2)	SRB300 schneid	12Vcc	bâtiments industrialisés	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues					

Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	NC				
Désenfumage naturel suivant IT 263	NC				
Désenfumage mécanique	NC				
Commande de Désenfumage	NC				
Existence de locaux à risques particuliers	NC				

Batteries		**Tension**	**Capacité**	**Année**
Equipements d'alarmes	SAFT ref 138765	12 V	600mA	
préfabriqué Y (centre)	SAFT ref 138765	12 V	600mA	04/09/2013

N° de bâtiments : 01-280

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME

Classement ERP:type-catégorie	R 2ème	date dernière commission		00/00/2010
Etablissement				
Surface	1 325m2			

Existence du rapport final de sécurité	oui		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	acceuil	CHUBB			
Equipement de contrôle et signalisation			CMSI.COM	Catégorie B type 2a	2011
CMSI	intégré				
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouverte	adressable	bâtiment	
Boucles utilisées	1	ouverte	adressable	bâtiment	
Déclencheurs manuels	12	DMNCP5A	adressable	bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Avertisseurs sonores	13	SONOS DC	24vcc	bâtiment	
Avertisseurs sonores 120db	1	NEXUS 120DC (120db)	24vcc	bâtiment	
Avertisseurs sonores à messages	3	SW Me	24vcc	bâtiment	
Report d'alarme (répétiteur d'exploitation)	1	Lon.Rep.Evac	24vcc	logement bâtiment	
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	10	24vcc	Rupture	bâtiment	
Gâche issues de secours	2	24vcc	Rupture	bâtiment	
Bandeaux de portes	12	24vcc	Rupture	bâtiment	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/2 ouvrants				
Désenfumage naturel suivant IT 263	oui/2 ouvrants				
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage escalier	2		C02		
Commande de Désenfumage	2	coffret O/N	C02	Hall+salles N+2	
Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries :		**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
CMSI	2 unités	12volts	38Ah	2011	neuf

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 02-010

MEDECINE PHARMACIE B1

Classement ERP:type-catégorie	R-1ère	date dernière commission		19/10/2009
Etablissement				
Surface	17 632 m²			

Existence du rapport final de sécurité	Non		Personnel désigné à l'exploitation	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	non			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	accueil RDC				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	ACTIVA 128	EA-1	2009
CMSI		CHUBB	TEN 5 CMSI-3	SSI-A	1998
L'équipement est évolutif	OUI A CONFIRMER PAR LE CONSTRUCTEUR				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	2	1 rebouclée et 1 ouverte	adressable	batiment	Voir rapport
Boucles utilisées	2	1 rebouclée et 1 ouverte	adressable	batiment	Voir rapport
Déclencheurs manuels	64	PROTEG	adressable	batiment	Voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	16	I-SCAN+O	adressable	batiment	Voir rapport
Détecteurs linéaires	2	Guardal BM5	adressable	Bibliothèque	Voir rapport
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	77	24vcc	NCE	batiment	Voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action	1	IA2000		Combles bibliothèque	Voir rapport
Ventouses sur portes asservies	149	24 Vcc	24vcc rupture	batiment	Voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	18	24 Vcc	24vcc rupture	batiment	Voir rapport
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui/8	Naturel	24vcc rupture	batiment	Voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	oui/8	DCM	Treuil	batiment	Voir rapport

Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens		batiment	Voir rapport

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	12vcc	4Ah (2 unités)	09/02/2015	
CMSI	12vcc	17Ah (2 unités)	2009	
AES SLAT TITAN 32A 24v	12vcc	38Ah (2 unités)	2009	

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 02-020 **MEDECINE B2**

Classement ERP type/catégorie		Date dernière commission	Sans objet
Etablissement			
Surface			
Existence du rapport final de sécurité			Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI : oui
Existence d'un dossier d'identité			
Adéquation de l'équipement			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	Acceuil				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	UTI.COM		15/12/2015
CMSI		CHUBB	CMSI.COM		15/12/2015

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1			batiment	
Boucles utilisées	1			batiment	
Déclencheurs manuels	23	MCP5ARP02SF-A207-01C	adressable	bâtiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Sirènes flash et ou sonore	11				
Avertisseurs sonores	20	plusieurs modèles		batiment	
Indicateurs d'action					
Repport d''alarme	vers C.H.U			P.C CHU	
Portes C.F	12	24 Vcc	24vcc rupture	batiment	
Désenfumage suivant IT 246					
Désenfumage suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de désenfumage					

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**

Maintenance

N° de bâtiments : 2-04 **ANIMALERIE MEDECINE B1**

Classement ERP type/catégorie	**CDT**	Date dernière commission	Sans objet		
Etablissement	isolé				
Surface	986m2				
Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non	
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI		
Adéquation de l'équipement	oui				

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement Centrale	Bureau acceuil	CHUBB	UTC Pack type B	B	2010

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouverte	collective	batiment	
Boucles utilisées	1	ouverte	collective	batiment	
Déclencheurs manuels	4	Chubb	Collectif	batiment	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Sirènes flash et ou sonore	15	Chubb 24vcc	NCE	batiment	
Avertisseurs sonores					
Indicateurs d'action					
Repport d"alarme					
Désenfumage suivant IT 246	oui	naturel	O/F CO2	batiment	
Désenfumage suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de désenfumage	oui	O/F CO2		circulation	

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
Centrale	12V	2x3,2Ah	2010	

Maintenance

N° de bâtiments : 02-070 **MEDECINE B3**

Classement ERP type/catégorie		Date dernière commission	Sans objet
Etablissement	isolé		
Surface			
Existence du rapport final de sécurité			Personnel désigné à l'exploitation
Existence d'un dossier d'identité			au quotidien du SSI
Adéquation de l'équipement			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement Centrale	placard technique	CHUBB	UTI.COM		2014

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	2	bus		batiment	
Boucles utilisées	2	bus		batiment	
Déclencheurs manuels	16	DM MCP5A-RP02SF-A207-01C		batiment	
Détecteurs optiques	93	I.SCAN + 0 ICC		batiment	
Indicateurs d'action	45	IA2000		batiment	
Avertisseurs sonores 90db	19	SONOS DC		batiment	
Avertisseurs sonores 120db	5	PNS-0005 NEXUS 120 DC		batiment	
Avertisseurs sonores 120db + flach	1	PNS-0035 NEXUS 120 DL DC		batiment	
Repport d"alarme	1	RS.REP EVC		batiment	
Désenfumage suivant IT 246					
Désenfumage suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de désenfumage					

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
Centrale	12V	2 x 2,1Ah	23/11/2015	remplacées
	12V	2 x 4Ah	2014	
Chargeur portes C.F	12V	4 x 4Ah	2014	

Maintenance

N° de bâtiments : 02-03

SALLE D'EXAMENS

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission		19/10/2009
Etablissement	Rez de chaussée			
Surface	1473 m²			

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	Bureau	ATSE	TEN 5	EA-1	1995
Equipement de contrôle et signalisation			TEN 5 CMSI		1995
CMSI			TEN 5 CMSI		1995
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				sans objet	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouverte	collective	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	1	ouverte	collective	bâtiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	2	DM	Collectif	bâtiment	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	11	ATSE	316E	bâtiment	voir rapport
Report d'alarme	1	ATSE	visuel/sonore	Loge Médecine	voir rapport
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies	2	24vcc	Rupture	Circulation	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens			voir rapport

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
Centrale incendie	12vcc	17AH x 2unités	01/07/2015	
Portes C.F	12vcc	7AH x 2 unités	01/07/2015	

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiment : 02-06

INSTITUT DU GOUT

Classement ERP:type-catégorie	W-L 5ème	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement	isolé		
Surface	4 638 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	RDC info				
Equipement de contrôle et signalisation	RDC info	SICLI	TSC6 SSI	A/EAI	1996
CMSI	RDC info	SICLI	SMSI	Intégré	1996
Chargeur portes C.F asservies	RDC info	CHUBB	230V/50hz	1 ampères	2010

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	6	OUVERTES	COLLECTIVE	batiment	Voir rapport
Boucles utilisées	4	OUVERTES	COLLECTIVE	batiment	Voir rapport
Déclencheurs manuels	14	DM	COLLECTIF	batiment	Voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	12	24 Vcc	NCE	batiment	Voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	13	24 Vcc	Rupture	batiment	Voir rapport
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	OUI/7	Naturel	treuil	batiment	Voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage	OUI/7	Tirer lacher	C02	DCM 24Vr	Voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	oui	Moyens	Importants	batiment	Voir rapport visite triennale SSI

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SSI	12v	3,5Ah x 2 unités	2005	
Alimentation	12V	2X7Ah	2010	

Equipements annexes

N° de bâtiment : 03-01

CHABOT-CHARNY

Classement ERP:type-catégorie	R-2	date dernière commission	19/10/2009
Etablissement	Groupé		
Surface		4 050 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité	non			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	rez-de-chaussée accueil				
Equipement de contrôle et signalisation		CERBERUS	CS-11-15	SSI-A	1997
CMSI		CERBERUS	STT 11-10	A	1997
L'équipement est évolutif	voir constructeur				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				néant	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	2	REBOUCLEE	ADRESSABLE	batiment	Voir rapport
Boucles utilisées	2	REBOUCLEE	ADRESSABLE	batiment	Voir rapport
Déclencheurs manuels	20	DM1131	ADRESSABLE	batiment	Voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	129	DO1131A	ADRESSABLE	batiment	Voir rapport
Détecteurs linéaires	1	DLO1191	ADRESSABLE		
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	25	DIF48	DIF48	batiment	Voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action	66	DJ1191	8 Vcc	batiment	Voir rapport
Ventouses sur portes asservies	32	24 Vcc	Rupture	batiment	Voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	6	24 Vcc	Rupture	batiment	Voir rapport
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	3	naturel	manuel	batiment	Voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263	Non		naturel		
Désenfumage mécanique	Non				
Commande de Désenfumage	3	treuil CO2	DCM	pneumatique	Voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	OUI	moyens			Voir rapport

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI	6v	2 ens de 2x10Ah	29/06/2011	bon
CMSI	6v	2 ens de 2x10Ah	2010	bon
Asservissements	12v	2 unités de 24Ah	2002	bon

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiment : 5-01 **GYMNASE MARET**

Classement ERP:type-catégorie	X-5ème	date dernière commission	21/07/2009
Etablissement			
Surface	317m2		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	NON
Existence d'un dossier d'identité	non	incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	hall entrée				
Equipement de contrôle et signalisation	Local SSI	LUMINOX	LU9300	BAAS MA/EA4	NCE
CMSI					
L'équipement est évolutif			NON		
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				sans objet	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1	ouverte	collective	batiment	voir rapport
Boucles utilisées	1	ouverte	collective	batiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	1	Merlin Gerin	collectif	batiment	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs thermiques					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores					
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues					
Bandeaux de portes					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers					

HORS MARCHE

Batteries :	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
BAAS MA	NCE	NCE	NCE	HS

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de Bâtiments : 1-03

LOCAL NRD DANS BATIMENT CHAUFFERIE

Classement ERP:type-catégorie	CDT	date dernière commission	Sans objet
Etablissement	Isolé		
Surface	866m² total	16m² local NRD	

Existence du rapport final de sécurité	Non		Personnel désigné à l'exploitation	NON
Existence d'un dossier d'identité	Oui	Incomplet	au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	Oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	Hall d'entrée				
Equipement de contrôle et signalisation	Local informatique	ATSE	KIDEXX 2	A/EA1	1999
CMSI	Local informatique	ATSE	KIDEXX 2	Intégré	1999
L'équipement est évolutif	Non				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)				Sans objet	

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	2	ouverte	Collective	Local informatique	Voir rapport
Boucles utilisées	2	ouverte	Collective	Local informatique	Voir rapport
Déclencheurs manuels	1	DM	Collectif	Local informatique	Voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	2	NCE	Collectif	Local informatique	Voir rapport
Indication "évacuation immédiate"	2	NCE	NCE	Local informatique	Voir rapport
Détecteurs thermovélocimétriques	2	NCE	Collectif	Local informatique	Voir rapport
Avertisseurs sonores	1	LEGRAND	24Vcc	Local informatique	Voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action	1	IA	12vcc	Local informatique	Voir rapport
Bouteillle extinction	1	FM200	30kg/25bars	Local informatique	Voir rapport
Cartouche électrique (percuteur)	1	24Vcc	Rupture	Local informatique	Voir rapport

Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					

Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries		Tension	Capacité	Année	Etat
SDI		12V	3,2Ah	26.08.2014	
	PILE	9Volts	type 6LR61	26.08.2014	

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée