ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

A DATE DE LA VISITE ET TEMPS PASSE SUR SITE

Date : **02/03/2026** Durée : **8 h 00 min**

B LOCALISATION ET DESIGNATION DU (OU DES) BATIMENT(S)

- **Localisation du bâtiment**

Adresse : **Route du val de l'Isle 24110 SAINT-ASTIER**
Département : **DORDOGNE**
Réf. Cadastrale : **NC**
Bâtiment : **068**

Le site **se situe** dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

- **Désignation du (ou des) bâtiment(s)**

Nature du bâtiment : **Immeuble Bureau et hébergement**
Nombre de niveau : **4**
Descriptif du bien : **Bâtiments d'hébergement et bureaux**
Propriétaire : **Centre national d'entrainement des forces de gendarmerie**
Adresse : **route du val de l'Isle 24110 SAINT-ASTIER**
Mitoyenneté : **Non**
Bâti : **Oui**
Document(s) fourni(s) **Néant**

- **Informations collectées auprès du donneur d'ordre**

Traitements Antérieurs : **Aucun**

C DESIGNATION DU CLIENT

- **Désignation du client**

Nom / Prénom : **Centre national d'entrainement des forces de gendarmerie**
Qualité : **Administration**
Adresse : **route du val de l'Isle 24110 SAINT-ASTIER**

- **Si le client n'est pas le donneur d'ordre**

Nom / Prénom : **SGAMI SUD OUEST**
Qualité : **Administration**
Adresse : **89 RUE DUPRE DE SAINT MAUR BP 30091 33041 BORDEAUX CEDEX**

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Le gestionnaire**

D IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR EFFECTUANT L'ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Nom : **PIRES FERNANDES**
Prénom : **Michael**

- **Raison sociale et nom de l'entreprise**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

Adresse : **Le Triangle de l'Arche - 4 Place des Saisons 92400 COURBEVOIE**
N° Siret : **79018467500508**

Certificat de compétences en cours de validité délivrée par un organisme certificateur relatif à l'article R 271-1 du CCH
N° certificat : **CPDI6776**
Valide jusqu'au : **16/04/2032**

Organisme d'assurance professionnelle : **ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE** 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

N° de contrat d'assurance : **FRL001575**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2026**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
R-1			
Local S102		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S103		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S104		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S105		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S106		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S107		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S110		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S111		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S112		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S113		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S114		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S116		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S117		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S118		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S119		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S120		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S109		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S115		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
Local S101		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
Local S108		UR1 Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - métal Peinture	Absence d'indice.
		UR3 Sol - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton Brut	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
RDC			
Circulation 00 44		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 00 48		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Chaufferie S1 08		UR9 Sol - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR10 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR11 Plafond - Béton Fibralith	Absence d'indice.
		UR8 Porte - Métal Brut	Absence d'indice.
		UR2 Huisseries - Métal Brut	Absence d'indice.
SDB Chambre 00 03		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 00 04		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 00 05		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 00 06		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 00		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
07		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 16		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 17		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 18		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 19		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
Dortoir 00 20		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 26		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 27		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 32		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 33		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 34		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 35		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 36		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 39		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 40		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 00 41		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 00 15		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 00 42		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Bureau 00 14		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Bureau 00 43		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Bureau 00 38		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 00 22		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 00 24		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 00 28		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 00 30		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 00 37		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Salle de réunion 00 21		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Salle de réunion 00 25		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Salle de réunion 00 31		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Gaine Technique 1		UR12 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
Gaine Technique 2		UR12 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton	Absence d'indice.
Gaine Technique 3		UR12 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton	Absence d'indice.
Circulation 00 45		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 00 46		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 00 47		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Séchoir 00 23		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.
Séchoir 00 29		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.
Circulation 00 01		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 00 13		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 00 02		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 00 11		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Buanderie 00 08		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Bureau 00 09		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaires 00 10		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Rangement 00 12		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 13		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 14		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 47		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 48		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 23		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 25		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 31		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 33		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 43		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 42		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
R+1			
SDB Chambre 01 02		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 01 03		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 01 04		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 01 05		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
SDB Chambre 01 06		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 01 07		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 01 08		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 01 09		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 15		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 16		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 17		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 18		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 19		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 20		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 21		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 22		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 26		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 27		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 28		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 29		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 30		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 34		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 35		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 36		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 37		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 38		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 39		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 40		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 41		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 44		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dortoir 01 45		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 01 47		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
Dortoir 01 48		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Dortoir 01 49		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Dortoir 01 50		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
Dortoir 01 46		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 01 49		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 01 50		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR7 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 01 51		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 01 52		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 01 53		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Gaine Technique 1		UR12 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton	Absence d'indice.
Gaine Technique 2		UR12 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton	Absence d'indice.
Gaine Technique 3		UR12 Porte - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR4 Murs - Béton	Absence d'indice.
		UR5 Plafond - Béton	Absence d'indice.
Séchoir 01 24		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.
Séchoir 01 32		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
Sanitaire 01 14		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 13		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Buanderie 01 23		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 25		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 48		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 47		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 31		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 33		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 43		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 10 01		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 10 10		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 01 12		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 01 11		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
R+2			
SDB Chambre 02 02		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 02 03		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 02 04		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 02 05		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
SDB Chambre 02 06		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 10		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 12		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 01		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Sanitaire 02 11		UR13 Huisseries n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol n°1 - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs n°1 - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond n°1 - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes n°1 - Carrelage	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol n°2 - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes n°2 - Carrelage	Absence d'indice.
Chambre 02 07		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Chambre 02 08		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Chambre 02 09		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Chambre 02 15		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 16		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 17		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 18		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 19		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 20		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 21		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 22		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 26		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 27		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 28		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 29		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 30		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 34		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
Dortoir 02 35		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 36		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 37		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 38		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 39		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 40		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 41		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 42		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 44		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 45		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Dortoir 02 46		UR12 Porte - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Toile de verre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 49		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 50		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 51		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 52		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Circulation 02 53		UR13 Huisseries - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	N° Lot	OUVRAGES, parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTATS du Diagnostic d'Infestation (3) *
		UR14 Sol - Carrelage	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
		UR19 Radiateur - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR20 Tuyauterie - Métal Peinture	Absence d'indice.
		UR21 Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Séchoir 02 24		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.
Séchoir 02 32		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.
R+3			
Toiture terrasse 1		Murs - Béton brut	Absence d'indice.
		Plancher - Béton Etanchéité	Absence d'indice.
Toiture terrasse 2		Plancher - Béton Etanchéité	Absence d'indice.
		Murs - Béton brut	Absence d'indice.
Combles 1		Murs - Béton brut	Absence d'indice.
		Plafond - Bois Brut	Absence d'indice.
		Plancher - Béton Isolation	Absence d'indice.
Combles 2		Plafond - Bois Brut	Absence d'indice.
		Plancher - Béton Isolation	Absence d'indice.
		Murs - Béton brut	Absence d'indice.
Combles 3		Plafond - Bois Brut	Absence d'indice.
		Plancher - Béton Isolation	Absence d'indice.
		Murs - Béton brut	Absence d'indice.
Séchoir 1		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
Séchoir 2		UR12 Porte - Métal	Absence d'indice.
		UR16 Murs - Béton Peinture	Absence d'indice.
		UR18 Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, …
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

F CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

G IDENTIFICATION DES PARTIES DU BATIMENT N'AYANT PU ETRE VISITE, JUSTIFICATION

Toutes les parties de bâtiment ont été visitées

H RECAPITULATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

L'ensemble des faces cachées des bois au contact des maçonneries, l'ensemble des parties encastrée dans la maçonnerie (montant de portes et de fenêtres) ainsi que les sous faces d'escalier entièrement cloisonnées ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessible sans démontage. Tous les éléments < 3m. Les ancrages, fixations et scellements des huisseries inaccessibles sans dégradation. Tous matériaux non accessibles situés derrière les doublages, sous les revêtements de sols et murs.

I CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indices d'infestation de termite aux abords de la construction

Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature et le nombre.
Cependant la situation de ces autres agents sera indiquée au regard des parties de bâtiments concernées.

NOTE 1 : Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

J MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES : METHODES ET OUTILS

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).
2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :
Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.
L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.
3. Matériel utilisé :
Poinçon, échelle, lampe torche...

K MENTIONS COMPLEMENTAIRES (A FAIRE FIGURER SUR LE RAPPORT)

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **04/09/2026**

- Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.
- Etablit selon la norme : **NF P 03-201 - Février 2016**
- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

NOTE 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé **l'obligation de déclaration en mairie** de l'infestation prévue aux articles L 126-4 et L 183-18 du code de la construction et de l'habitation.

NOTE 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

NOTE 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

I.Cert
Bât K

Parc d'Affaires, Espace Performance

35760 SAINT-GRÉGOIRE


© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de Termite le jour de la visite.

L DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE L'ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Signature et Cachet



Date d'établissement du rapport :
Fait à : **COURBEVOIE** le : **05/03/2026**

Référence : **TMP_20260305153900 T**


Opérateur : **PIRES FERNANDES Michael**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

DOCUMENTS ANNEXES

R+1



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

R+2



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

RDC




© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

R-1



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

R+3 (combles)



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6776 Version 008

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FERNANDES Michael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 28/03/2023 - Date d'expiration : 27/03/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 28/03/2023 - Date d'expiration : 27/03/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 26/10/2023 - Date d'expiration : 25/10/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 28/09/2023 - Date d'expiration : 27/09/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 17/04/2025 - Date d'expiration : 16/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 17/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4 0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev20

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite