A

Limite de propriété

Escalier : contreplaqué
+ signalétique "Marcal"

encadrement intérieur
bois des ouvertures

Remplacement de tous les châssis :
Bois Aluminim + BSO

vitrage dépoli
+ BSO

Mises aux normes des escaliers existants :
main-courante, bande d'éveil à la vigilance, nez de marche contrastés et non glissants, contraste de la première et dernière contremarches, éclairement à 150 lux

Menuiseries sur
cage d'escalier inchangées

Surélévation de la toiture
Nouvelle façade

Garde-corps existants
à décaper et repeindre

Remplacement de tous les châssis :
Bois Aluminim + BSO

encadrement intérieur
bois des ouvertures

A

Légende :

Projet

Démolitions

NORD

PONTARLIER

Chambre de Commerce et de l'Industrie

MAITRISE D'OUVRAGE			
Maître d'Ouvrage	CCI	7, Rue des Bernardines 25300 PONTARLIER	Tél 03 81 25 26 83
MAITRISE D'OEUVRE			
Architecte Mandataire	Philippe Donzé	5, rue Albert Thomas 25000 BESANCON	Tél 03 81 82 18 56
Economie BE Structure	CITEC	6, rue Armand Bloch 25200 MONTBELIARD	Tél 03 81 98 31 83
BE Electricité CF et/CSSI Chauffage/ Ventilation Plomberie/ Sanitaire	BELLUCCI	Rue de Gray - Z.I.hem - BP 902 25021 BESANCON Cedex	Tel 03 81 88 22 25
Bureau de Contrôle	Alpes Contrôles	2 bis, rue Brebant 25000 BESANCON	Tel 03 39 25 22 99
Coordinateur SPS	Mme Civio	3, rue Renot 25390 ORCHAMPS VENNES	Tel 06 70 59 53 34

DCE

date : 15.10.2018

Plan R+1 - *état projeté*

date de modification	indice	modification

P08

Ech. : 1/50