

Coordonnées du chargé d'affaires :

299, rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

T: +33 3 20 19 25 23 - M : +336 87 80 39 21
pascal.hauguel@bureauveritas.com

V. réf :

N. réf : RFCT n° 0

N° affaire : **19264937/1**

Mission(s) signée(s) : **L + SEI**

Chargé d'affaire : Pascal HAUGUEL

Etabli par : Pascal HAUGUEL

Diffusé par : Pascal HAUGUEL

Affaire :

VILLENEUVE D'ASCQ - UNIVERSITE DE LILLE
Ascenseur bât A
PONT DE BOIS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Destinataire :

UNIVERSITE DE LILLE
Massinissa FOUGHALI

.

.

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Objet : Remise du Rapport Final de Contrôle Technique

Madame, Monsieur,

Nous vous faisons parvenir notre rapport final de contrôle technique concernant l'opération ci-dessus référencée. Sauf dispositions particulières de notre contrat, la remise de ce rapport met un terme à notre mission.

Dans le cadre de la mise à jour des conditions d'interventions spécifiques à cette opération, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer le montant définitif des travaux. Nous vous rappelons que nos prestations sont assurées sur la base des rémunérations estimées au regard du dernier montant de travaux communiqué.

Vous souhaitant bonne réception.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sincères salutations.

Le Chargé d'affaire
Pascal HAUGUEL



Coordonnées du chargé d'affaires :

299, rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

T: +33 3 20 19 25 23 - M : +336 87 80 39 21
pascal.hauguel@bureauveritas.com

V. réf :

N. réf : RFCT n° 0

N° affaire : **19264937/1**

Mission(s) signée(s) : **L + SEI**

Chargé d'affaire : Pascal HAUGUEL

Etabli par : Pascal HAUGUEL

Diffusé par : Pascal HAUGUEL

Affaire :

VILLENEUVE D'ASCQ - UNIVERSITE DE LILLE
Ascenseur bât A
PONT DE BOIS
59650 VILLENEUVE D ASCQ

Destinataire :

UNIVERSITE DE LILLE
Massinissa FOUGHALI

.

.

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

**RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE
TECHNIQUE**

(Synthèse)

En date du 05/06/2024

RFCT

Ce rapport comporte 6 pages dont une page de garde.

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX**Opération****Designation de l'opération : VILLENEUVE D'ASCQ - UNIVERSITE DE LILLE - Ascenseur bât A**

Agence	AG CONSTRUCTION HdF	Adresse chantier	PONT DE BOIS
Service	CB156	Ville	VILLENEUVE D ASCQ
N° de convention	19264937	Département	Nord
signée le	16/06/2023		

Début des travaux	29/06/2023	Valeur prévisionnelle des travaux	0 € (HT)
Délai	0 mois		

Maître de l'Ouvrage	UNIVERSITE DE LILLE . . 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
---------------------	--

Missions**Nature des missions confiées**

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

L	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Etendue de la mission :

Identification de l'ascenseur : n° JZD47 / entraînement hydraulique / 4 niveaux desservis /
personnes / vitesse de déplacement 0.63 m/s

capacité : 630 kg, 8

Les travaux réalisés sur l'ascenseur sont les suivants:

- Remplacement de l'armoire de commande.
- Remplacement des portes cabines.
- installation de dispositifs de détection de présence de type cellules toute hauteur sur les portes

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 31/03/2023

• CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

de type R,L et S de 1ère catégorie avec activité de type PS

• AFFECTATION DES LOCAUX

établissement d'enseignement supérieur

• DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Pas de modifications sur les structures existantes

Le projet concerne des travaux de modernisation de l'ascenseur situé dans le hall à proximité du poste de sécurité

• DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux

- Structure : Sans objet dans le cadre des travaux

- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux

- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux

- Equipements techniques :

Installations électriques : Réseau BT 220/380 V

Thermique : sans objet dans le cadre des travaux

Ascenseurs : Identification n° JZD47 / entrainement hydraulique / 4 niveaux desservis /
capacité : 630 kg, 8 personnes / vitesse de déplacement 0.63 m/s.

Les travaux réalisés sur cet ascenseur sont les suivants:

- Remplacement de l'armoire de commande.

- Remplacement des portes cabines.

- installation de dispositifs de détection de présence de type cellules toute hauteur sur les portes

Sécurité incendie :

Extincteurs portatifs adaptés aux risques

SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1

• CONTRAINTES PARTICULIERES

- Liées au site : Sans objet

- Liées aux risques : Sans objet

- Liées au mode constructif : De technicité courante – Cloisonnement traditionnel à l'intérieur

- Liées à l'occupation des locaux : ERP de type R – Effectifs selon déclaration du chef d'établissement

• CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES

établissement classé à risques courants

• LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

- Locaux à risques moyens : sans objet dans le cadre des travaux

- Locaux à risques importants : sans objet dans le cadre des travaux

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

Sans objet

3 - RAPPORTS ET DOCUMENTS EMIS

4 - SYNTHESE FINALE DES AVIS

Au cours de la mission, qui nous a été confiée et dans les limites de celle-ci, nous avons émis des avis qui figurent dans les rapports et documents mentionnés au chapitre 3. Il appartenait au maître d'ouvrage d'y donner, ou d'y faire donner, la suite qu'il convient.

A notre connaissance et dans le cadre de notre mission, il ne subsiste pas d'avis non suivi d'effet.

L'avis ci-dessus est complété par des rapports distincts listés dans le tableau ci-dessous :

Date	Référence de(s) Rapport(s)
14/03/2024	RVRAT n° 1 - 19264937 - 1 - Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux
24/10/2023	RVRAT n° 0 - 19264937 - 1 - Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux

Nota : la durabilité des ouvrages et éléments d'équipement réalisés (ex : couverture, terrasses, menuiseries, revêtements, etc...) est subordonnée à un usage normal et à un entretien régulier.