BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE LRO
Immeuble l'Optimum
Zac Blaise Pascal
34000 MONTPELLIER

Compte rendu de visite du 10/06/2026

REFERENCES MISSION

CRV N° : 32279594/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 12/06/2026

Référence au programme de travaux :
CHIFFRAGE UGAP CHIFFRAGE UGAP réalisé le 12/06/2026 par Diane HELLIS

DONNEUR D'ORDRE

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

- -
sis 248 boulevard du General Leclerc
34700 LODEVE


SITE D'INTERVENTION

GENDAMERIE DE LODEVE

sis 248 boulevard du General Leclerc
34700 LODEVE
BATIMENT 750-751
Code site : 2000M2
Latitude : 43.733900 / Longitude : 3.315800

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Mathieu VERNIZEAU	Diagnostiqueur	Certification N° 2368

Signataire du rapport
Mathieu VERNIZEAU



Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. Objet du document 3

2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s) 4

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



Copyright BUREAU VERITAS

1. Objet du document

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)

12 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	N°Prel
Toiture	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Clair, Gris	1
Toiture	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Clair, Gris	2
Toiture	Conduits en toiture	Conduits de fumée (Liste B)	Fibres-ciment, Gris	3
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Composite, Noir	4
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Composite, Noir	5
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment, Gris	6
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment, Gris	7
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment, Gris	8
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment, Gris	9
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment, Foncé, Gris	10
Toiture	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment, Foncé, Gris	11
Toiture	Conduits en toiture	Conduits de fumée (Liste B)	PVC	12

Copyright BUREAU VERITAS

Administratif

Saisie Terrain

Saisie Terrain > Toiture

P1

En attente de résultat



P2

En attente de résultat



P3

En attente de résultat



P4

En attente de résultat



P5

En attente de résultat




P6

En attente de résultat



P7

En attente de résultat



P8

En attente de résultat



P9

En attente de résultat



P10

En attente de résultat



P11

En attente de résultat



P12

En attente de résultat

