ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- **Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété :
Adresse : Gendarmerie de Lodève
Nombre de Pièces : N.C
Numéro de Lot : S.O
Référence Cadastrale : **NC**

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Descriptif du bien : Habitations
Encombrement constaté : **Meubles + Débris**
Situation du lot ou des lots de copropriété
Etage : 5
Bâtiment : S.O
Porte :S.O
Escalier :S.O
Mitoyenneté : **NON** Bâti : **OUI**
Document(s) / Information(s) transmis :
Néant

B DESIGNATION DU CLIENT

Client
Nom / Prénom : **Gendarmerie Nationale**
Qualité :
Adresse : **Caserne Foulc**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Nom / Prénom : **Gendarmerie Nationale**
Qualité :
Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite **: Aucun**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **LACOME Benjamin**
Raison sociale et nom de l'entreprise :
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Adresse : **451, rue Denis Papin 34000 MONTPELLIER**
N° siret : **79018467500508**
N° certificat de qualification : **9643074**
Date d'obtention : **24/03/2022**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **Bureau Veritas Certification**

Organisme d'assurance professionnelle : **ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE**

N° de contrat d'assurance : **FRL001575**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2025**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
R-1		
LOCAL 3	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Fixe - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 4	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Barreaux - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Barreaux - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 5	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Fixe - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 6		Absence d'indice.
LOCAL 7		Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL 8		Absence d'indice.
LOCAL 9		Absence d'indice.
LOCAL 10		Absence d'indice.
LOCAL 12		Absence d'indice.
LOCAL 13		Absence d'indice.
LOCAL 14		Absence d'indice.
LOCAL 15		Absence d'indice.
LOCAL 16		Absence d'indice.
LOCAL 17		Absence d'indice.
LOCAL 18		Absence d'indice.
LOCAL 19		Absence d'indice.
LOCAL 20		Absence d'indice.
LOCAL 21		Absence d'indice.
LOCAL 22		Absence d'indice.
LOCAL 23		Absence d'indice.
LOCAL 24		Absence d'indice.
RDC		
GARAGE 5	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	Volets - METAL	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - FIBRALITE	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	CONDUIT - fonte Peinture	Absence d'indice.
	IPN n°1 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	IPN n°2 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	DEBRIS - Bois Peinture	Absence d'indice.
GARAGE 6	IPN n°1 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Volets - METAL	Absence d'indice.
	IPN n°2 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - FIBRALITE	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	CONDUIT - fonte Peinture	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	IPN n°3 - METAL Peinture	Absence d'indice.
GARAGE 7	IPN n°1 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Volets - METAL	Absence d'indice.
	IPN n°2 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	rondins - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - FIBRALITE	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	CONDUIT - fonte Peinture	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	debris de bois - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 8	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Platre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs Baguettes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 9	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - beton	Absence d'indice.
	Murs - Papier peint	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 10	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°4 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois LAMBRIS	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
GARAGE 11	IPN n°1 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Volets - METAL	Absence d'indice.
	IPN n°2 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	DEBRIS - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - FIBRALITE	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	CONDUIT - fonte Peinture	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	palette n°1 - Bois	Absence d'indice.
	palette n°2 - Bois	Absence d'indice.
GARAGE 12	IPN n°1 - METAL Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Volets - METAL	Absence d'indice.
	IPN n°2 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	IPN n°3 - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - FIBRALITE	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	CONDUIT - fonte Peinture	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	DEBRIS - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 13	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs SOUS BASSEMENT - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 14	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°4 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois ENDUIT+PEINTURE	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Murs SOUS BASSEMENT - LAMBRIS Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 15	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - POUTRE BOIS	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs SOUS BASSEMENT - Bois Peinture	Absence d'indice.
	IPN - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Plafond IPN - POUTRE METAL	Absence d'indice.
	Pavés de verres Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 16	IPN - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Pavés de verres Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - POUTRE BOIS	Absence d'indice.
	Plafond IPN - POUTRE METAL	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	CONDUIT - metal Peinture	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 17	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - POUTRE BOIS	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 18	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois ENDUIT+PEINTURE	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 19	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 20	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 21	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - BETON	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 22	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 23	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - beton	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 24	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	IPN - METAL Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 25	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	IPN - METAL Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
CIRCULATION 1	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 2	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Volets - METAL	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 3	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + papier peint Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 7	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 8	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
LOCAL SANITAIRES	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
R+1		
LOCAL P13	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL P12	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL P11	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois ENDUIT+PEINTURE	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL P10	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL P9	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL P8	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL P7	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL P6	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Lambris Bois ENDUIT+PEINTURE	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL P5	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL P4	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL P3	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	IPN - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL P2	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL P1	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Lambris Bois ENDUIT+PEINTURE	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 33	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 32	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 31	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 30	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 24	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 29	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 28	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - moquette	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 25	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 27 n°1	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Murs - enduit+peinture Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL 26	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - FAIENCE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 23	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 22	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 18	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - FAIENCE	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 21	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 20	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - FAIENCE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 19	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - FAIENCE	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 16	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 17	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 14	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 13	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 12	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 11	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant	Absence d'indice.
	Plafond - PLATRE	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - DALLE DE SOL	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 10	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - PLATRE	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - FAIENCE	Absence d'indice.
	Plinthes - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 9	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - PLATRE	Absence d'indice.
	Plancher - DALLE DE SOL	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 7	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Platre	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 6	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Platre	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Platre	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 5 n°1	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Platre	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 4	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant	Absence d'indice.
	Plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - MOQUETTE	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 2	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Platre	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 3	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 3.1	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
CIRCULATION 1	Plafond - faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER ET LINO	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage et bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 63	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL 68	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 67	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - DALLE POLYSTYRENE	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
	Murs - FAIENCE	Absence d'indice.
LOCAL 66	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - LINO	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Faience ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 65	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - Lambris	Absence d'indice.
	Plancher - moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 64	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Murs - Faience ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - LINO	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 57	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre enduit=peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 61	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Murs - Faience ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - LINO	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 62	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - LINO	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 60	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - moquette	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 59	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - platre	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 58	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 52	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - plancher	Absence d'indice.
	Plafond - plaque bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Murs - BETON ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 53	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Faience ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 51	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 54	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Faience ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - LINO	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 55	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - FAIENCE	Absence d'indice.
LOCAL 56	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 50	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - LINO	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 48	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 49	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 45	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond	Absence d'indice.
	Plancher - PLANCHER	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et Ouvrant - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 46	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - LAMBRIS	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 47	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Fenêtre tableau de fenêtre	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plafond - ENDUIT+ PEINTURE	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Faience ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 44	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Murs - faience	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 43	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 39	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant et dormant	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 42	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Plafond - PLAQUE POLYSTYRENE Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 41	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Faience	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
LOCAL 40	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 35	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Murs - enduit ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Murs - faience	Absence d'indice.
LOCAL 37	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - Faience	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 38	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Faux plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 36	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond	Absence d'indice.
	Plancher - Plafond	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
LOCAL 34	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - enduit Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 33 b	Murs - faience	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure	Absence d'indice.
	Plafond - enduit Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - ENDUIT ENDUIT + PEINTURE	Absence d'indice.
	Conduit n°1 - fibre-ciment Peinture	Absence d'indice.
	Conduit n°2 - fibre-ciment Peinture	Absence d'indice.
R+2		
LOCAL 69	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 73	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 72	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	faïence - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 71	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
LOCAL 70	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture dalle polystyrene	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 68	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 67	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 66	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 2	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°7 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°6 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°8 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 8	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 7	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plancher - Bois LINO	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faiënce - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 3	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - enduit peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 4	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - dalle de sol	Absence d'indice.
	faïence - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 5	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - carrelage Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 6	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
DGT 1	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - Métal Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 64	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - DALLE DE FAUX PLAFOND	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 65	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 59	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois LINO	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 63	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faiënce - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois LINO	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 62	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
LOCAL 60	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 61	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	faïence - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 9	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - DALLE DE FAUX PLAFOND	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 10	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 11	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	faïence - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 12	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 13	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 14	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 15	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 54	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°6 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°7 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°6 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 58	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 57	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 56	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 55	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
LOCAL 53	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 52	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 16	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 17	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 18	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 19A	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 19B	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 50	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 49	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - CARRELAGE	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice.
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 48	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Faïence - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
LOCAL 47	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 20	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - dalle polystyrène	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 21	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Faux-plafond - enduit peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 22	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
LOCAL 23	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Fixe - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 24	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL 25	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - bois	Absence d'indice.
LOCAL 26	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 27		Absence d'indice.
LOCAL 28		Absence d'indice.
LOCAL 29		Absence d'indice.
R+3		
CIRCULATION 1		Absence d'indice.
LOCAL 2	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 3 n°1	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL 4 n°1	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
LOCAL 5	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 6 n°1	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 7 n°1	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 8	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 9	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 10	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 11	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois lambris	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
LOCAL 12	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 13	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
LOCAL 14	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
LOCAL 15	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 16	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 17	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Poutre	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 18	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Bois LAMBRIS	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
LOCAL 19	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Poutre	Absence d'indice.
	Plancher - Bois lino	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
LOCAL 20	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Bois LAMBRIS	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 21	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Absence d'indice.
LOCAL 22	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage Peinture	Absence d'indice.
ESCALIER 16	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 23	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutrelle bois	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Poutre - Bois bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 24	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 25	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 26	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Plafond - Poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
LOCAL 27	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieurs - Bois Bois	Absence d'indice.
LOCAL 28 n°1	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrmant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Moquette	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrmant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 29 n°1	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Poutrelle bois	Absence d'indice.
	Poutre - Poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrmant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 30	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 31	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 32	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Enduit Faïence	Absence d'indice.
LOCAL 33	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Poutre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 34	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Poutre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 35	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois plancher	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 36	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
LOCAL 37	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
LOCAL 38	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 39	Porte Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit Faïence	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
LOCAL 40	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 41	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 42	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois plancher	Absence d'indice.
LOCAL 43	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
LOCAL 44	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
LOCAL 45	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois plancher	Absence d'indice.
LOCAL 46	Porte n°1 Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 47	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
LOCAL 48	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
ESCALIER 41	Escalier n°1 Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier n°1 Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier n°1 Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier n°1 Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond POUTRE - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
ESCALIER 48	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plafond POUTRE - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
LOCAL 49	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 50	Porte Dormant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
LOCAL 51	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Faïence	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Plafond - Enduit + peinture bois	Absence d'indice.
ESCALIER 1	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plafond POUTRE - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 52	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 53	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 54	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
LOCAL 55	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher lino	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
ESCALIER 1	Escalier Crémaillère - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - METAL Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant - Bois Peinture	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Plafond POUTRE - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 56	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
LOCAL 57	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - poutre bois	Absence d'indice.
	Plancher - plancher bois	Absence d'indice.
	Mur - Enduit + peinture Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Embrasure - Bois	Absence d'indice.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre de toit Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre de toit Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre de toit Embrasure - Bois	Absence d'indice.

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, …
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

LOCAL 1 (R-1) : Porte Fermée à clé.

LOCAL 2 (R-1) : Porte Fermée à clé.

SOUS-SOL : Portes Fermée à clé

F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Plancher bois / Poutrelles / Poutres : Présence de coffrage ne permettant pas la visibilité

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indices d'infestation de termite aux abord de la construction
Présence de traces d'humidité importantes

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de Termite le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **29/03/2026**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur	
Bureau Veritas Exploitation SAS Service Patrimoine Immeuble l'Optimum - ZAC Blaise Pascal 450, rue Baden Powell 34000 MONTPELLIER Tél. 04 99 52 32 52 - Fax 04 99 52 32 50 SIRET 790 184 675 00300 - APE 7120B	Référence : **GENDARMERIE DE LODEVE T** Fait à : **MONTPELLIER** le : **30/09/2025** Visite effectuée le : **18 et 19/09/2025** Durée de la visite : **15H00** Nom du responsable : **CUTANDA Alexandre** Opérateur : Nom : **LACOME** Prénom : **Benjamin**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

DOCUMENTS ANNEXES

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Benjamin LACOME

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/03/2022	23/03/2029

Date :28/03/2022 Numéro de certificat : 9643074

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite