eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-091022-01

Numéro de dossier : 25A028245
Référence de dossier : 1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A028245-001 - Référence *EUROFINS240000016081 Réf. Prel : P1 RDC - 043/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-002 - Référence *EUROFINS240000016082 Réf. Prel : P2 RDC - 043/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-003 - Référence *EUROFINS240000016083 Réf. Prel : P3 RDC - 043/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-004 - Référence *EUROFINS240000016084 Réf. Prel : P4 RDC - 039/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-005 - Référence *EUROFINS240000016096 Réf. Prel : P5 RDC - 042/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-006 - Référence *EUROFINS240000016085 Réf. Prel : P6 RDC - 042/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-007 - Référence *EUROFINS240000016086 Réf. Prel : P7 RDC - 016/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-008 - Référence *EUROFINS240000016087 Réf. Prel : P8 RDC - 027/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-009 - Référence *EUROFINS240000016088 Réf. Prel : P9 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-010 - Référence *EUROFINS240000016089 Réf. Prel : P10 RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-011 - Référence *EUROFINS240000016121 Réf. Prel : P11 RDC - 026/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-012 - Référence *EUROFINS240000016122 Réf. Prel : P12 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-013 - Référence *EUROFINS240000016124 Réf. Prel : P13 RDC - 016/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-014 - Référence *EUROFINS240000016125 Réf. Prel : P14 RDC - 025/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-015 - Référence *EUROFINS240000016126 Réf. Prel : P15 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-016 - Référence *EUROFINS240000016127 Réf. Prel : P16 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-017 - Référence *EUROFINS240000016128 Réf. Prel : P17 RDC - 025/Revêtements de sol - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-018 - Référence *EUROFINS240000016129 Réf. Prel : P18 RDC - 023/Grilles - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-019 - Référence *EUROFINS240000016090 Réf. Prel : P19 RDC - 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-020 - Référence *EUROFINS240000016091 Réf. Prel : P20 RDC - 015/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-021 - Référence *EUROFINS240000016092 Réf. Prel : P21 RDC - 015/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-022 - Référence *EUROFINS240000016094 Réf. Prel : P22 RDC - 015/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-023 - Référence *EUROFINS240000016097 Réf. Prel : P23 RDC - 013/Revêtements de sol - (Plastique/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-024 - Référence *EUROFINS240000016095 Réf. Prel : P24 RDC - 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-025 - Référence *EUROFINS240000016098 Réf. Prel : P25 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-026 - Référence *EUROFINS240000016099 Réf. Prel : P26 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-027 - Référence *EUROFINS240000016100 Réf. Prel : P27 R+1 - 034/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-028 - Référence *EUROFINS240000016101 Réf. Prel : P28 R+1 - 034/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-029 - Référence *EUROFINS240000016102 Réf. Prel : P29 R+1 - 034/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-030 - Référence *EUROFINS240000016103 Réf. Prel : P30 R+1 - 031/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-031 - Référence *EUROFINS240000016104 Réf. Prel : P31 R+1 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-032 - Référence *EUROFINS240000016105 Réf. Prel : P32 R+1 - 011/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-033 - Référence *EUROFINS240000016093 Réf. Prel : P33 R+1 - 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-034 - Référence *EUROFINS240000015949 Réf. Prel : P34 R+2 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-035 - Référence *EUROFINS240000015948 Réf. Prel : P35 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-036 - Référence *EUROFINS240000015947 Réf. Prel : P36 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-037 - Référence *EUROFINS240000016115 Réf. Prel : P37 R+2 - 032/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-038 - Référence *EUROFINS240000015946 Réf. Prel : P38 R+3 - 028/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-039 - Référence *EUROFINS240000015945 Réf. Prel : P39 R+3 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-040 - Référence *EUROFINS240000015944 Réf. Prel : P40 R+3 - 028/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-041 - Référence *EUROFINS240000015943 Réf. Prel : P41 R+3 - 011/Ardoises*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-042 - Référence *EUROFINS240000015942 Réf. Prel : P42 R+3 - 013/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-043 - Référence *EUROFINS240000015941 Réf. Prel : P43 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-044 - Référence *EUROFINS240000015937 Réf. Prel : P44 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-045 - Référence *EUROFINS240000015940 Réf. Prel : P45 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-046 - Référence *EUROFINS240000015939 Réf. Prel : P46 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-047 - Référence *EUROFINS240000015938 Réf. Prel : P47 R+3 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-048 - Référence *EUROFINS240000015936 Réf. Prel : P48 R-1 - 004/Poutres - (Ciment, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-049 - Référence *EUROFINS240000015935 Réf. Prel : P49 R-1 - 004/Plafonds - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-050 - Référence *EUROFINS240000015934 Réf. Prel : P50 R-1 - 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-051 - Référence *EUROFINS240000015931 Réf. Prel : P51 R-1 - 003/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-052 - Référence *EUROFINS240000015932 Réf. Prel : P52 R-1 - 003/Plafonds - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-053 - Référence *EUROFINS240000015933 Réf. Prel : P53 R-1 - 003/Poutres - (Ciment, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 — Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 — Page1/15
Dossier N° : 25GE007756 — Date de réception : 19/08/2025 — Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 — Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 — Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A028245-001 - EUROFINS24000001 6081 Réf. Prel : P1 RDC - 043/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	25A028245-002 - EUROFINS24000001 6082 Réf. Prel : P2 RDC - 043/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	25A028245-003 - EUROFINS24000001 6083 Réf. Prel : P3 RDC - 043/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur (jaune)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page2/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A028245-004 - EUROFINS240000016084 Réf. Prel : P4 RDC - 039/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	25A028245-005 - EUROFINS240000016096 Réf. Prel : P5 RDC - 042/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)	Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	25A028245-006 - EUROFINS240000016085 Réf. Prel : P6 RDC - 042/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25A028245-007 - EUROFINS240000016086 Réf. Prel : P7 RDC - 016/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	25A028245-008 - EUROFINS240000016087 Réf. Prel : P8 RDC - 027/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009 (2)	25A028245-009 - EUROFINS240000016088 Réf. Prel : P9 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	25A028245-010 - EUROFINS240000016089 Réf. Prel : P10 RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page4/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (2)	25A028245-011 - EUROFINS240000016121 Réf. Prel : P11 RDC - 026/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012 (2)	25A028245-012 - EUROFINS240000016122 Réf. Prel : P12 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (2)	25A028245-013 - EUROFINS240000016124 Réf. Prel : P13 RDC - 016/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (bleu)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014 (2)	25A028245-014 - EUROFINS240000016125 Réf. Prel : P14 RDC - 025/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page5/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25A028245-015 - EUROFINS240000016126 Réf. Prel : P15 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	25A028245-016 - EUROFINS240000016127 Réf. Prel : P16 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017 (2)	25A028245-017 - EUROFINS240000016128 Réf. Prel : P17 RDC - 025/Revêtements de sol - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	25A028245-018 - EUROFINS240000016129 Réf. Prel : P18 RDC - 023/Grilles - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page6/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25A028245-019 - EUROFINS240000016090 Réf. Prel : P19 RDC - 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	25A028245-020 - EUROFINS240000016091 Réf. Prel : P20 RDC - 015/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	25A028245-021 - EUROFINS240000016092 Réf. Prel : P21 RDC - 015/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page7/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25A028245-022 - EUROFINS240000016094 Réf. Prel : P22 RDC - 015/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	25A028245-023 - EUROFINS240000016097 Réf. Prel : P23 RDC - 013/Revêtements de sol - (Plastique/)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	25A028245-024 - EUROFINS240000016095 Réf. Prel : P24 RDC - 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	25A028245-025 - EUROFINS240000016098 Réf. Prel : P25 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page8/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25A028245-026 - EUROFINS240000016099 Réf. Prel : P26 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	25A028245-027 - EUROFINS240000016100 Réf. Prel : P27 R+1 - 034/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	25A028245-028 - EUROFINS240000016101 Réf. Prel : P28 R+1 - 034/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	25A028245-029 - EUROFINS240000016102 Réf. Prel : P29 R+1 - 034/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page9/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25A028245-030 - EUROFINS240000016103 Réf. Prel : P30 R+1 - 031/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	25A028245-031 - EUROFINS240000016104 Réf. Prel : P31 R+1 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032 (2)	25A028245-032 - EUROFINS240000016105 Réf. Prel : P32 R+1 - 011/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033 (2)	25A028245-033 - EUROFINS240000016093 Réf. Prel : P33 R+1 - 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page10/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034 (2)	25A028245-034 - EUROFINS240000015949 Réf. Prel : P34 R+2 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035 (1)	25A028245-035 - EUROFINS240000015948 Réf. Prel : P35 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	25A028245-036 - EUROFINS240000015947 Réf. Prel : P36 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	25A028245-037 - EUROFINS240000016115 Réf. Prel : P37 R+2 - 032/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page11/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25A028245-038 - EUROFINS240000015946 Réf. Prel : P38 R+3 - 028/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau semi-dur (cémenteux) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	25A028245-039 - EUROFINS240000015945 Réf. Prel : P39 R+3 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)	Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) ; matériau (blanc) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	25A028245-040 - EUROFINS240000015944 Réf. Prel : P40 R+3 - 028/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041 (1)	25A028245-041 - EUROFINS240000015943 Réf. Prel : P41 R+3 - 011/Ardoises	Matériau dur de type ardoise (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25A028245-042 - EUROFINS24000001 5942 Réf. Prel : P42 R+3 - 013/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)	Matériau de type peinture (beige) + (rose) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	25A028245-043 - EUROFINS24000001 5941 Réf. Prel : P43 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)	Matériau semi-dur (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	25A028245-044 - EUROFINS24000001 5937 Réf. Prel : P44 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)	Matériau (jaune) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	25A028245-045 - EUROFINS24000001 5940 Réf. Prel : P45 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)	Matériau semi-dur de type plaque (bleu) + (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page13/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046 (2)	25A028245-046 - EUROFINS240000015939 Réf. Prel : P46 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)	Matériau semi-dur de type plaque (bleu) + (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	25A028245-047 - EUROFINS240000015938 Réf. Prel : P47 R+3 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	25A028245-048 - EUROFINS240000015936 Réf. Prel : P48 R-1 - 004/Poutres - (Ciment, Peint/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
049	25A028245-049 - EUROFINS240000015935 Réf. Prel : P49 R-1 - 004/Plafonds - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25A028245-050 - EUROFINS240000015934 Réf. Prel : P50 R-1 - 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	25A028245-051 - EUROFINS240000015931 Réf. Prel : P51 R-1 - 003/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	25A028245-052 - EUROFINS240000015932 Réf. Prel : P52 R-1 - 003/Plafonds - (Ciment/)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	25A028245-053 - EUROFINS240000015933 Réf. Prel : P53 R-1 - 003/Poutres - (Ciment, Peint/)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 | Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 | Page15/15
Dossier N° : 25GE007756 | Date de réception : 19/08/2025 | Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 | Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 | Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Hidajeta Foric
Technicien(ne) Analyste Microscopie
CFR328

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS