

COUR D'APPEL D'ORLEANS

COUR D'APPEL D'ORLEANS
44 RUE DE LA BRETONNERIE
45000 ORLEANS



Rapport d'intervention

Secteur
ORLEANS SOPRASSISTANCE
Allée Gueslin
28630 MIGNIERES

Numéro d'affaire : 18M01950
Date d'intervention : 13/03/2026

COUR D'APPEL D'ORLEANS

N° - RÉFÉRENCE DEVIS : 26020207.A00

TECHNICIEN :

18M - DMELRO (600_18_000016)

N° - REF : 18004613

N° D'INTERVENTION :

I.18M01950.322.001

FICHE INTERVENTION

ADRESSE DE MAINTENANCE

AFFAIRE : COUR D'APPEL D'ORLEANS

ADRESSE : 44 RUE DE LA BRETONNERIE

CP/VILLE : 45000 ORLEANS

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

COUR D'APPEL D'ORLEANS

44 RUE DE LA BRETONNERIE

45000 ORLEANS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

NATURE DE LA TOITURE

- ☐ BAC ACIER ETANCHE – BITUME /
☐ DALLE BÉTON ETANCHÉE -
☐ BAC SEC - SANDWICH
☒ COUVERTURE TRADITIONNELLE
☐ AUTRES :

NATURE DE LA PROTECTION

- ☐ GRAVILLONS
☐ AUTOPROTECTION
☐ DALLES SUR PLOTS
☐ VÉGÉTALISATION
☐ AUTRES :

SÉCURITÉ

- HAUTEUR (m) :
AUTRES
☐ GARDE-CORPS
☐ ANCRAGES
☐ LIGNE DE VIE
☐ AUTRES :

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- ☐ SYSTEME EP SIPHOÏDE
☐ PHOTOVOLTAÏQUE
☐ AUTRES :

DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES A PRÉVOIR

Prévoir la réfection complète de la noue car nous constatons d'autres réparations sur celle-ci

DESCRIPTIF DES TRAVAUX EFFECTUÉS

Après inspection visuelle, nous avons constaté que la bande de noue était descendue, ce qui a créé un trou entre les deux bandes de noue. Par mesure conservatoire, nous avons remis un morceau de noue et appliqué un joint silicone.

☐ PRISE EN COMPTE DES CONSIGNES GENERALES

☒ DES PHOTOS DE L'INTERVENTION ONT ETE PRISES PAR LE TECHNICIEN

SIGNATURE - ATTESTATION DE PASSAGE

gerard



Photos Avant




Mise en place d'un camion nacelle



Nous constatons que la noue est décalée



Photos Après



Mise en place d'un morceau de zinc ainsi qu'un joint silicone en tant que mesure conservatoire

