Coupe 1

Coupe 2

Coupe 6

Coupe 5

Coupe 4

Coupe 3

1 ZONE ACCUEIL:

1A: Côté mur extérieur

1C: Côté mur rideau

7B: Infiltration

7B: Infiltration

ENTREE HAUTE LOGEMENT

CERD
Plan de repérage des désordres

Maître d'ouvrage :	Maître d'oeuvre :	Bureaux d'étude TCE :	
ONCVG Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle 75700 PARIS Cedex 07	41, Allée de la Libération 57100 THIONVILLE tél: 03 82 88 26 46	SGI INTERNATIONAL 45, rue de Metz 57130 JOUY-AUX-ARCHES tél: 06 82 89 02 50	

DP: Etage état conservé

Code:	Stade:	Ind.	Echelle:	Date:
CERD	PRO	A	1/200	19.06 2026