Coupe 6

Coupe 5

Coupe 4

Coupe 3

Coupe 1

Coupe 2

1 ZONE ACCUEIL:

1A: Côté mur extérieur

1B: Côté rue

1C: Côté mur rideau

2 POUTRE

3 DESENFUMAGE

Infiltrations

9 Trappe accés 60/60 CF1H

Reprise peinture pourte métal
sous-baeesment

8B: Infiltrations sous-sol

12 Tablettes
salles pédagogiques

11 Couvertine voile BA

7B: Infiltration

7A: Mur BA fissuré

7 ZONE DE PROJECTION

8A: JD

4A: poteaux métalliques

4B: Lamelles verticales

4C: Faux-plafonds

Relevé étanchéité+couvertines+habillage tôle laquée

4 MENUISERIES EXTERIEURES

5 Dalle BA

5 DALLAGE BETON

10 Lasure voile BA

CERD
Plan de repérage des désordres

Maître d'ouvrage : ONCVG, Hôtel National des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75700 PARIS Cedex 07	Maître d'oeuvre : BOLZINGER LEDUC	Bureaux d'étude TCE : SGI INTERNATIONAL, 45, rue de Metz, 57130 JOUY-AUX-ARCHES, tél: 06 82 89 02 50	
DP:	Rez de chaussée état conservé		
Code: CERD	Stade: PRO / Ind. A	Echelle: 1/200	Date: 19.06 2026