Coupe 6

Coupe 5

Coupe 4

Coupe 3

Coupe 1

Coupe 2

Infiltrations

Infiltrations

Infiltrations

8B: Infiltrations

JD

JD

Eau stagnante

14 Infiltrations sous-sol

Humidité en pied de mur

Eau stagnante

13 Dallage sortie IS sous-sol

8A: JD

8 SOUS-SOL

CERD
Plan de repérage des désordres

Maître d'ouvrage :	Maître d'oeuvre :	Bureaux d'étude TCE :	
ONCVG Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle 75700 PARIS Cedex 07	SOLDINGER ARCHITECTE 41, Allée de la Libération 57100 Thionville tél: 03 82 89 02 50	SGI INTERNATIONAL 45, rue de Metz 57130 JOUY-AUX-ARCHES tél: 06 82 89 02 50	

DP:	Sous-sol état conservé			
Code:	Stade:	Ind.	Echelle:	Date:
CERD	PRO	A	1/200	19.06 2026