I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

ESID BX
ASC 1 BROCHARD Romain " Architecte du Pôle maîtrise d'œuvre"
Division Investissement/ Pôle Maîtrise d'œuvre Interne
Caserne Pelleport
9 rue de Cursol
CS 21152
33068 BORDEAUX CEDEX France

SAINT JEAN D ILLAC, le 26/03/2021

Nos Références : IBA/2101/0584-Zone W2

Objet : Envoi des résultats des diagnostics immobiliers

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le(s) rapport(s) établis suite à la réalisation d'une prestation sur le bien désigné ci-dessous :

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ...**Landes**
Adresse :.....**BASE AERIENNE 118 (BA118)**
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
Commune :.....**40000 MONT-DE-MARSAN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
W2 ,abris deux roues Lot numéro
Non communiqué,

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : ..**Ministère de la défense**
Bon de comande n°1510441922

Objet de la mission :

☒ Diag amiante avant démolition
☒ Mission de Carottages sur enrobés (A/HAP)

Si les numéros de lot des biens n'ont pas été indiqués faute de présentation du titre de propriété, veuillez les préciser. (Désignation du bâtiment). Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement.

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire.

En vous remerciant pour votre confiance, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

RABEAU VIRGINIE

