Docusign Envelope ID: 09C87DF7-AAFA-421D-9609-35F5B4DDAFCB

Immeuble : **GREEN CORNER**

Locataire entrant : **HAUTE AUTORITE DE SANTE**
Nouvelle adresse : **5-7 avenue du Stade de France 93200 SAINT DENIS**

ETAT DES LIEUX
ETABLI LE 01 Octobre 2015

Etaient présents :

Monsieur : **Etienne DOUTRELEAU,** Représentant : **HAUTE AUTORITE DE SANTE**

Monsieur : **Jérôme MARIANNE** Représentant la société : **Foncière Des Régions.**

- Locaux concernés : **Parties communes immeuble Green Corner**

SH

Docusign Envelope ID: 09C87DF7-AAFA-421D-9609-35F5B4DDAFCB

HALL D'ACCUEIL

Remarques générales

- **Etat neuf, rien à signaler**

REZ DE JARDIN

Remarques générales

- **Etat neuf, rien à signaler**

ASCENSEURS

Ascenseur 1

Etat neuf, rien à signaler

Ascenseur 2

Etat neuf, rien à signaler

Ascenseur 3

- **Etat neuf, rien à signaler**

Ascenseur 4

- **Présence d'un choc au-dessus de l'ascenseur / Niveau RDC**

Ascenseur 5

- **Etat neuf, rien à signaler**

Ascenseur 6

- **Etat neuf, rien à signaler**

Ascenseur 7

- **Miroir cabine mal fixé**

Docusign Envelope ID: 09C87DF7-AAFA-421D-9609-35F5B4DDAFCB

MONTES CHARGES

Monte-charge 1

- **Etat neuf, rien à signaler**

Monte-charge 2

- **Etat neuf, présence de poussières et cartons à l'intérieur de la cabine**

Monte-charge 3

- **Etat neuf, présence de poussières et cartons à l'intérieur de la cabine**

R+3

Observations :

Choc entre groom et menuiserie porte à l'entrée du lot B.

HAUTE AUTORITE DE SANTE

Etienne DOUTRELEAU

FONCIERE DES REGIONS

Jérôme MARIANNE

Docusign Envelope ID: 09C87DF7-AAFA-421D-9609-35F5B4DDAFCB