**31 - TOULOUSE** — **Palais de justice**
**Restauration de la Grand'Chambre** — **PRO DCE**

Plan du sous-sol — Etat actuel
Projection du plafond
1.75e — Octobre 2026

3 — C. Amiot A.C.M.H.

Légende

- Bois altéré par des xylophages ou champignons lignivores
- About de poutre pourri
- Affaissement de bois ou défaut structurel
- Lacune de solive

0 0,5 1 2 3 4 5m

Espace hors intervention

M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M

1 2 3 4 5 6 7

solive manquante, confortation par un poteau

poutres récentes, de faible section

conduites de chauffage

éléments retenant les solives sectionnées

poteaux et poutres dissimulés par du plâtre et ciment

ancien percement au travers des solives

poutre ancienne doublée

N

Conduites de chauffage

Câbles électriques et luminaires