31 - TOULOUSE	Palais de justice
Restauration de la Grand'Chambre	**PRO DCE**
Plan du rez-de-chaussée	Etat actuel
1.75e	Octobre 2026
5	C. Amiot A.C.M.H.

Légende

- Déformation du sol (affaissement)
- Importantes traces d'usures (rayures, salissure, etc)
- Ragréage au ciment
- Fracture du sol

0 0,5 1 2 3 4 5m

ragréage ciment

obélisque

applique murale

sol de l'estrade dépose, vue de la structure

étaiements

protection des sols

Chapelle

sol déformé, dalle de seuil multifracturée

structure de l'autel de mauvaise facture

trémie

étaiements

dalles de pierre

parquet en bâtons rompus, vernis

chute d'enduit

zone de stockage du mobilier

0.0m

0,22m

moquette

0,86m

banquette modifiée

nombreux câbles sous les banquettes

meuble de sonorisation

murs Sud et Ouest reconstruits en parpaings vers 2008

lambris bas

N