31 - TOULOUSE	**Palais de justice**
Restauration de la Grand'Chambre	**PRO DCE**
Plan des charpentes Niveau bas	Etat actuel
1.75e	Octobre 2026
7	C. Amiot A.C.M.H.

0 0,5 1 2 3 4 5m

About de poutre altéré
Assemblage défait
Tire-fond défait
Bois altéré
Plancher altéré
Importantes gerces des bois
About repris au ciment
Charpente reprise en 2008
Maçonnerie altérée
Fissure dans la maçonnerie

File des poutres de soutien du plafond à caissons (dissimulées sous le plancher)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sol et poutre altéré par des xylophages et champignon

moises métalliques en consolidation des abouts de poutres du plafond à caissons

importantes gerces des bois

assemblages défaits

présence de champignons de type Lenzites et Fibroporia au revers du chéneau

plancher moderne sur lambourdes en protection d'un plafond peint du XVe siècle

N