FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
8, Avenue de Saint Menet
13011 MARSEILLE
France
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R16-0335 du 28/06/2016
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

41, Chemin vicinale de la millière
13011 MARSEILLE
France

votre référence : 16-06-023768 A
contact :
chantier : CNMSS TOULON
adresse : 83000 TOULON
zone de travail : -

Prélèvement : 22-06-2016 **par:** client: DEKRA **Analyse :** (Marseille) 28-06-2016 **Nos réf. :** D16-3860

n° échantillon	Description et localisation d'échantillonnage	Description laboratoire	Résultat	Nb préparation(s)	
M16- 4862	P001 Ragréage - Colle de carrelage (6ème) Machinerie d'ascenseur n°1 - Sol - Sol	Colle grise de carrelage + ragréage + carrelage gris	Pas d'amiante détectée	1	*
M16- 4863	P002 Enduit (6ème) Machinerie d'ascenseur n°1 - Murs - A	Enduit gris + peinture blanche	Pas d'amiante détectée	1	*
M16- 4864	P003 Garniture de frein (6ème) Machinerie d'ascenseur n°1 - Machinerie	Poussière noire (très faible quantité)	Chrysotile	1	*
M16- 4865	P004 Ragréage - Colle de carrelage (6ème) Machinerie d'ascenseur n°2 - Sol - Sol	Colle grise de carrelage + ragréage + carrelage blanc	Pas d'amiante détectée	1	*
M16- 4866	P005 Enduit (6ème) Machinerie d'ascenseur n°2 - Murs - A	Enduit gris + peinture blanche	Pas d'amiante détectée	1	*
M16- 4867	P006 Garniture de frein (6ème) Machinerie d'ascenseur n°2 - Machinerie	Poussière noire (faible quantité)	Chrysotile	1	*
M16- 4868	P007 Béton (6ème) Machinerie d'ascenseur n°1 - Cage d'ascenseur	Matériau blanc compact + enduit + peinture blanche	Pas d'amiante détectée	1	*
M16- 4869	P008 Mortier parpaings (6ème) Machinerie d'ascenseur n°3 - Cage d'ascenseur	Mortier Parpaings	Pas d'amiante détectée	1	*
M16- 4870	P009 Ciment composite (6ème) Machinerie d'ascenseur n°3 - Sol - Sol	Ciment composite + peinture noire	Pas d'amiante détectée	1	*
M16- 4871	P010 Enduit (6ème) Machinerie d'ascenseur n°3 - Murs - A	Enduit gris	Pas d'amiante détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2015.4 du 08/12/2015
Norme: NFX43-050 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount Sasu.
Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.

a Shield Group company FS41-Version 2015.3 du 09/12/2015 Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
8, Avenue de Saint Menet
13011 MARSEILLE
France
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R16-0335 du 28/06/2016
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

41, Chemin vicinale de la millière
13011 MARSEILLE
France

votre référence : 16-06-023768 A
contact :
chantier : CNMSS TOULON
adresse : 83000 TOULON
zone de travail : -

Prélèvement : 22-06-2016 **par:** client: DEKRA **Analyse** : (Marseille) 28-06-2016 **Nos réf.:** D16-3860

n° échantillon	Description et localisation d'échantillonnage	Description laboratoire	Contient	Nb préparation(s)	
M16- 4872	P011 Garniture de frein (6ème) Machinerie d'ascenseur n°3 - Machinerie	Poussière noire (faible quantité)	**Chrysotile**	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2015.4 du 08/12/2015
Norme: NFX43-050 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission

Remarques/Les circonstances des mesures :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6mois et illimité pour les rapports d'essai.

a Shield Group company FS41-Version 2015.2 Edition01/09/205 Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP