FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Batiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R17-3513 du 24/07/2017
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Référence : 17-07-004981A

Chantier : CAISSE NATIONALE MILITAIRE CNMSS
Adresse : BT BRUN 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Date de réception: 18-07-2017 **Prvt:** DEKRA **Analyse** : (Marseille) 24-07-17 **Nos réf.:** D17-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M17- 17297	P001 Ragréage - Colle de carrelage (RDC) Parvis - Sol	Matériau compact beige	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17298	P002 Ragréage - Colle pavé (RDC) Parvis - Sol	Matériau compact blanc + Matériau compact gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17299	P003 Revêtement bitumineux vert (1er) casquette - Sol	Couche bitumineuse souple noire + Toile fibreuse marron	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17300	P004 Revêtement bitumineux rouge (1er) casquette - Sol	Couche bitumineuse souple noire avec gravillon rouge	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17301	P005 Béton - Enduit (1er) casquette - Mur	Enduit compact beige + Enduit compact gris + Peinture blanche	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17302	P006 Colle de carrelage (1er) casquette - Appuis de fenêtre	Colle carrelage beige	MET	Amiante non détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 /MOD20 version 2016.1
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microspcope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur ≥ à 0.1% en masse.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.

FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Batiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R17-3513 du 24/07/2017
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Référence : 17-07-004981A

Chantier : CAISSE NATIONALE MILITAIRE CNMSS
Adresse : BT BRUN 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Date de réception: 18-07-2017 **Prvt:** DEKRA **Analyse** : (Marseille) 24-07-17 **Nos réf.:** D17-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M17- 17303	P007 Revêtement bitumineux alu (1er) casquette - Sol	Couche bitumineuse souple noire + Aluminium gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17304	P008 Béton (1er) casquette - Sol	Peinture beige + Béton gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17305	P009 Joint (RDC) B018 - baie vitrée - Sol	Joint de mastic gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17306	P010 Joint silicom (RDC) B018 - baie vitrée	Joint souple gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17307	P011 Mastic de fenêtre (RDC) B018 - baie vitrée intérieur - Sol	Matériau poudreux gris	MET	**Chrysotile**	1	*
M17- 17308	P012 Joint noir (RDC) B018 - baie vitrée - Sol	Joint souple noir	MET	Amiante non détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 /MOD20 version 2016.1
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microspcope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur ≥ à 0.1% en masse.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.

FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Batiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R17-3513 du 24/07/2017
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Référence : 17-07-004981A

Chantier : CAISSE NATIONALE MILITAIRE CNMSS
Adresse : BT BRUN 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Date de réception: 18-07-2017 **Prvt:** DEKRA **Analyse** : (Marseille) 24-07-17 **Nos réf.:** D17-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M17- 17309	P013 Plinthe - Colle (RDC) B018 - Murs	Plinthe beige + Colle plinthe grise + Peinture blanche	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17310	P014 Enduit gris (RDC) B018 - Poutre	Enduit compact gris avec gravillon blanc/noir	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17311	P015 Bois - mousse (RDC) B018 - paroie vitrée	Mousse blanche	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17312	P016 Enduit rouge (RDC) B018 - Poteau	Enduit compact rouge + Peinture blanche	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17313	P017 Bois - Colle (RDC) B018 - paroie	Matériau souple blanc + Bois marron	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17314	P018 PVC - Colle (RDC) B045 - Sol	Revêtement souple bleu + Colle plastique jaune + Ragréage rose	MET	Amiante non détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 /MOD20 version 2016.1
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microspcope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur ≥ à 0.1% en masse.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.

FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Batiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R17-3513 du 24/07/2017
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Référence : 17-07-004981A

Chantier : CAISSE NATIONALE MILITAIRE CNMSS
Adresse : BT BRUN 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Date de réception: 18-07-2017 **Prvt:** DEKRA **Analyse** : (Marseille) 24-07-17 **Nos réf.:** D17-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M17- 17315	P019 Bois - Colle (RDC) B045 - Plinthes	Matériau souple blanc	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17316	P020 Enduit (RDC) B045 - Murs	Enduit plâtreux blanc	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17317	P021 Toile de verre (RDC) B045 - Murs	Toile fibreuse enduite blanche + Peinture bleue/beige	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17318	P022 Panneaux de faux - plafond (RDC) B045 - Faux-plafond	Faux plafond fibreux beige + Toile fibreuse enduite blanche	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17319	P023 Ragréage - Colle de carrelage (RDC) Hall entrée personnel - Sol	Carrelage noir + Colle carrelage beige + Matériau compact gris	MET	Amiante non détectée	1	*
M17- 17320	P024 Plinthe - Colle (RDC) Hall entrée personnel - Murs	Plinthe noire + Colle plinthe blanche + Joint plinthe gris	MET	Amiante non détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 /MOD20 version 2016.1
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microspcope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur ≥ à 0.1% en masse.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.

FIBRECOUNT
Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte
Batiment Bourbon 1
13011 Marseille
Tel :+33 (0)4 13 25 92 80
I www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R17-3513 du 24/07/2017
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Données du client :

DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte Bat Bourbon 1
13011 MARSEILLE
France

Référence : 17-07-004981A

Chantier : CAISSE NATIONALE MILITAIRE CNMSS
Adresse : BT BRUN 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Date de réception: 18-07-2017 **Prvt:** DEKRA **Analyse** : (Marseille) 24-07-17 **Nos réf.:** D17-3860

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb préparation(s)	Sous accréditation
M17- 17321	P025 Enduit (RDC) Hall entrée personnel - Murs	Enduit compact blanc + Peinture blanche	MET	Amiante non détectée	1	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 version 2016.2 /MOD20 version 2016.1
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microspcope optique à lumière polarisée.

Remarques :

Nom : Paul SARR
Fonction : Responsable laboratoire

Le laboratoire Fibrecount garantit de donner un résultat positif sur les fibres d'amiante si le matériau présente une teneur ≥ à 0.1% en masse.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount s.a.s.u. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports d'essais de manière illimitée.