Nomenclature	Niveau	Etat sanitaire	Châssis	Vitrage	Fermeture	Quincaillerie	Dim. ext.	Dim. int.	Occultation		Nature ébrasement		Petits bois	Datation	Type	Intervention
Logis des hôtes - Façade Est																
H.E.0.01	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Poignée	Fausse fiche	89x259	101x260	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX ?	6	Restauration
H.E.0.02	RDC	Dégradé	Bois	Simple	?	Serrure	Fausse fiche	100x172	108x183	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX ?	7	Restauration
H.E.0.03	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	99x174	110x175	-	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 4	Mastic ext.	XX	7	Restauration
H.E.0.04	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	132x169	164x176	-	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 4	Mastic ext.	XX	7	Restauration
H.E.0.05	RDC	Dégradé	Bois	Simple	Recouvrement	Serrure targette	Gonds	133x226	155x234	-	-	Intérieur	-	-	-	XIX ?	HT	Restauration
H.E.0.06	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	117x273	133x281	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 2	Mastic ext.	XIX	8a	Restauration
H.E.0.07	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	119x272	132x270	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 6	Mastic ext.	XIX	8a	Restauration
H.E.0.08	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	118x272	134x272	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 7	Mastic ext.	XIX	8a	Restauration
H.E.0.09	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	118x273	135x283	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	8a	Restauration
H.E.0.10	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Loquet poucier	Fiches	118x362	133x368	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XIX	5	Restauration
H.E.0.11	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	118x271	136x276	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	8b	Restauration
H.E.0.12	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	117x271	127x276	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	8b	Restauration
H.E.0.13	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Loquet poucier	Fiches	119x356	135x363	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XIX	5	Restauration
H.E.0.14	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	119x272	135x278	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	8a	Restauration
H.E.0.15	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	128x272	137x281	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 4	Mastic ext.	XIX	8b	Restauration
H.E.0.16	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	128x271	135x273	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	8b	Restauration
H.E.1.01	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	114x229	126x242	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVIII	14	Restauration
H.E.1.02	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	132x230	140x242	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVIII	9	Restauration
H.E.1.03	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	132x230	140x241	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVIII	9	Restauration
H.E.1.04	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	131x229	141x238	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 2	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.05	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	119x229	135x243	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.06	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	119x229	137x242	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.07	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	119x228	135x243	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.08	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	11x229	135x241	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.09	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	119x229	135x241	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.10	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	118x228	135x242	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.11	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	119x229	132x236	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.12	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	119x227	134x239	Volets ext.	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XVIII ?	9	Restauration
H.E.1.13	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	119x229	135x240	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XVIII ?	9	Restauration
H.E.1.14	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	130x229	139x239	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.1.15	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	130x229	139x238	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.E.2.01	Combles	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	81x114	91x122	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	10	A neuf
H.E.2.02	Combles	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	83x113	93x122	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	10	A neuf
H.E.2.03	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	?	93x124	-	-	Intérieur	Radiateur	Type 2	Mastic ext. ?	XIX	11	A neuf
H.E.2.04	Combles	Dégradé	Métal	Simple	Recouvrement	Poignée graduée	-	?	51x68	-	-	Intérieur	-	-	-	XIX	1	Restauration
H.E.2.05	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	77x112	85x119	Volets + rideau int.		Intérieur	-	Type 2	Mastic ext.	XIX	11	A neuf
H.E.2.06	Combles	Dégradé	Métal	Simple	Recouvrement	Poignée graduée	-	?	50x64	-	-	Intérieur	-	-	-	XIX	1	Restauration
H.E.2.07	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	74x115	84x122	-	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 2	Mastic ext.	XIX	11	A neuf
H.E.2.08	Combles	Dégradé	Métal	Simple	Recouvrement	Poignée graduée	-	?	50x64	-	-	Intérieur	-	-	-	XIX	1	Restauration
H.E.2.09	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	71x114	81x123	-	Rideau int.	Intérieur	-	Type 2	Mastic ext.	XIX	11	A neuf
H.E.2.10a	Combles	Dégradé	Métal	Simple	Recouvrement	Poignée graduée	-	?	52x68	-	-	Intérieur	-	-	-	XIX	1	Restauration

H.E.2.10b	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Recouvrement	Poignée + verrou	Paumelles	?	72x53	-	-	Intérieur	Radiateur	-	Mastic ext.	XIX	HT	Hors périmètre
H.E.2.11	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	75x115	84x122	-	Rideau int.	Intérieur	Radiateur	Type 2	Mastic ext.	XIX	10	A neuf
H.E.2.12	Combles	Dégradé	Métal	Simple	Recouvrement	Poignée graduée	-	?	49x62	-	-	Intérieur	-	-	-	XIX	1	Restauration
H.E.2.13	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	76x113	84x121	-	Rideau int.	Intérieur	-	Type 2	Mastic ext.	XIX	11	A neuf
H.E.2.14	Combles	Dégradé	Bois	Simple	-	Verrou	Pentures	?	86x108	-	-	Intérieur	-	Type 2	Mastic int.	XIX	HT	A neuf

Logis des hôtes - Façade Ouest

H.O.0.01	RDC	Bon	Bois	Double	?	Crémone	Fiches	66x129	72x131	-	-	Intérieur	-	Type 3	Mastic ext.	XX	HT	Hors périmètre
H.O.0.02	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Verrou	Fiches	64x89	73x89	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	20	Restauration
H.O.0.03	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Targette	Paumelles	66x90	74x94	Barreaux	Barreaux	Intérieur	-	-	Mastic ext.	XIX ?	12	Restauration
H.O.0.04	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Loquet poucier	Fiches	115x199	126x220	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	HT	Restauration
H.O.0.05	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	134x310	143x314	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	HT	Restauration
H.O.0.06	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	86x110	92x113	-	Store	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	13	Restauration
H.O.0.07	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	103x198	106x196	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	HT	Restauration
H.O.0.08	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	?	?	?	?	?	Barreaux	?	?	?	?	Mastic ext.	XIX ?	20	Restauration
H.O.0.09	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	?	Targette	Paumelles	58x41	65x48	-	-	Nu int.	-	Type 5	Mastic ext.	XIX ?	HT	Restauration
H.O.0.10	RDC	Dégradé	Bois	Simple	-	Poignée	Fausse fiche	77x248	87x256	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	6	Restauration
H.O.0.11	RDC	Dégradé	Bois	Simple	?	Crémone	Fausse fiche	133x130	136x130	-	-	Intérieur	Evier	Type 1	Mastic ext.	XX	13	Restauration
H.O.1.01	R+1	Bon	Bois	Double	Mouton gdl	Crémone	Fiches	130x200	142x210	-	-	Intérieur	Radiateur	Type 1	Parcloses	XX	21	Hors périmètre
H.O.1.02	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl ?	Crémone	Fiches	?	126x280	Volets ext. (disparus)		Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	14	Restauration
H.O.1.03	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	112x275	127x280	Volets ext. (disparus)		Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	14	Restauration
H.O.1.04	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl ?	Crémone	Fiches	?	127x277	Volets ext. (disparus)		Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	14	Restauration
H.O.1.05	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	119x275	128x276	Volets ext. (disparus)		Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	14	Restauration
H.O.1.06	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	120x277	133x278	Volets ext. (disparus)		Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XX	14	Restauration
H.O.1.07	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Targettes	Fiches	66x101	75x101	-	-	Nu int.	-	Type 3	Mastic ext.	XX	12	Hors périmètre
H.O.1.08	R+1	Dégradé	Bois	Simple	?	Crémone	Paumelles	?	104x174	-	-	Intérieur	Evier	Type 2	Mastic ext.	XX	3	A neuf
H.O.1.09	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	118x226	128x239	Volets ext. (disparus)		Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XIX	9	Restauration
H.O.1.10	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	116x230	124x235	Volets ext. (disparus)		Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVIII ?	14	Restauration
H.O.1.11	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	115x231	124x239	Volets ext. (disparus)		Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVIII ?	14	Restauration
H.O.1.12	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	116x228	126x234	Volets ext. (disparus)		Intérieur	-	Type 4	Mastic ext.	XX	14	Restauration
H.O.2.01	Combles	Bon	Bois	Double	Asservi SSI	Piston SSI	Fiches	?	83x109	-	-	Intérieur	-	Type 3	Parcloses	XX	12	Hors périmètre
H.O.2.02	Combles	Bon	Bois	Double	Mouton gdl	Crémone	Fiches	73x108	84x108	-	-	Intérieur	-	Type 3	Parcloses ext.	XX	12	Hors périmètre
H.O.2.03a	Combles	Bon	Métal	Double	Recouvrement	Barre filetée	-	?	?	-	-	Intérieur	Radiateur	-	-	XX	1	Hors périmètre
H.O.2.03b	Combles	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Verrou	Paumelles	36x82	40x86	-	-	Nu int.	Radiateur	-	Mastic int.	XX ?	HT	Hors périmètre
H.O.2.04a	Combles	Etat d'usage	Bois	Double	?	Crémone	Fiches	?	73x95	-	-	Intérieur	Radiateur	Type 3	Parcloses ext.	XX	20	Hors périmètre
H.O.2.04b	Combles	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Poignée	Paumelles	56x137	56x137	-	-	Nu int.	Radiateur	Type 5	Mastic ext.	XX ?	HT	Hors périmètre
H.O.2.05	Combles	Non accessible															20	Hors périmètre
H.O.2.06	Combles	Non accessible															20	Hors périmètre
H.O.2.07	Combles	Dégradé	Métal	Simple	Recouvrement	gnée graduée (disparue)		-	50x84	-	-	Intérieur	Radiateur	-	-	XIX	1	Restauration
H.O.2.08	Combles	Etat d'usage	Bois	Simple	Asservi SSI	Piston SSI	-	?	81x116	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext. ?	XX	20	A neuf
H.O.2.09	Combles	Ruiné	Bois	Disparu	?	?	?	?	?	-	-	Intérieur	?	?	Mastic ext.		10	A neuf
H.O.2.10	Combles	Dégradé	Bois	Simple ?	?	?	?	?	?	-	-	Intérieur	?	?	Mastic ext.		20	A neuf
H.O.2.11	Combles	Ruiné	Bois	Disparu	?	?	?	?	?	-	-	Intérieur	?	?	Mastic ext.		20	A neuf

Logis des hôtes - Façade Nord																		
H.N.0.01	RDC	Bon	Bois	Double	Mouton gdl	Crémone	Fiches	119x238	128x236	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	-	Type 3	Parcloses ext.	XX	HT	Hors périmètre
H.N.0.02	RDC															XX	HT	Hors périmètre
H.N.1.01	R+1	Bon	Bois	Double	Mouton gdl	Crémone	Fiches	122x231	130x232	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 3	Parcloses ext.	XX	9	Hors périmètre
H.N.1.02	R+1	Bon	Bois	Double	?	-	Fiches	?	?	Volets ext.	-	Intérieur	Garde-corps	Type 3	Parcloses ext.	XX	9	Hors périmètre
H.N.2.01	Combles	Bon	Bois	Double	?	Crémone	Fiches	?	88x109	-	-	Intérieur	-	Type 3	Parcloses ext.	XX	12	Hors périmètre
H.N.2.02	Combles	Bon	Bois	Double ?	Asservi SSI	Piston SSI	-	?	?	-	-	Intérieur	-	Type 3	Parcloses ext.	XX	12	Hors périmètre

Nomenclature	Niveau	Etat sanitaire	Châssis	Vitrage	Fermeture	Quincaillerie		Dim. ext.	Dim. int.	Occultation		Nature ébrasement	Petits bois		Datation	Type	Intervention
Logis de l'abbesse - Façade Est																	
A.E.-1.01	R-1	Etat d'usage	Bois	-	Recouvrement	Poignée	Paumelles	80x80	-	-	-	Nu ext.	-	-	-	XX	HT	Restauration
A.E.-1.02	R-1	Dégradé	Bois	Simple	Recouvrement	Poignée	Gonds	81x326	75x194	-	-	Nu ext.	-	?	Mastic ext.	XIX	HT	Démolition
A.E.0.01	RDC	Lacunaire	Non accessible															A neuf
A.E.0.02	RDC	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	145x262	158x266	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVII ?	21	Restauration
A.E.1.01	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	?	Targette	Fiches	inac	54x70	-	-	?	?	Type 8	Mastic ext.	XIX	HT	Restauration
A.E.1.02	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton ?	Fléau	Fiches	inac	126x132	-	-	Nu int.	-	Type 3	Mastic ext.	XIX	3	A neuf
A.E.1.03	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Crémone	Fiches	?	158x326	-	Volets int.	Intérieur	-	Type 3	Mastic ext.	XIX ?	HT	A neuf
Logis de l'abbesse - Façade Ouest																	
A.O.0.01	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Serrure boitier	Paumelles	110x270	125x276	-	-	Intérieur	-	?	?	XX	HT	Restauration
A.O.0.02	RDC	Etat d'usage	Bois	-	Recouvrement	Serrure boitier	Pentures	251x223	251x223	-	-	Nu ext.	-	-	-	XX	HT	Démolition
A.O.1.01	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Fléau	Fiches	121x139	129x145	-	-	Nu int.	-	Type 2	Mastic ext.	XIX	13	Restauration
A.O.1.02	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	115x208	114x211	-	-	Nu int.	Radiateur	Type 6	Mastic ext.	XIX ?	15	A neuf
A.O.2.01	Combles	Dégradé	Bois	Simple	Doucine	Fléau + poignée	Fiches	106x130	110x137	-	-	Nu int.	-	Type 2	Mastic ext.	XIX	13	Restauration
A.O.3.01	Combles	Lacunaire	Lacunaire															Autre
Logis de l'abbesse - Façade Nord																	
A.N.0.01	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fich + Pau	120x279	124x278	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 4	Mastic ext.	XIX	15	A neuf
A.N.0.02	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	121x278	126x280	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVIII	15	Restauration
A.N.0.03	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Serrure	Paumelles	130x321	145x325	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic int.	XX	HT	A neuf
A.N.0.04	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	121x278	123x281	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XVIII	15	Restauration
A.N.0.05	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	120x278	120x276	Volets ext.	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XIX	16	A neuf
A.N.1.01	R+1	Lacunaire																A neuf
A.N.1.02	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Fiches	120x232	126x326	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	-	Type 2	Mastic ext.	XIX	16	A neuf
A.N.1.03	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	?	Crémone	Fiches	120x232	126x326	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 2	Mastic ext.	XIX	16	A neuf
A.N.1.04	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	118x233	124x329	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XVIII	3	Restauration
A.N.1.05	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Doucine	Espagnolette	Fiches	118x233	124x329	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 1	Mastic ext.	XVIII	3	Restauration
A.N.1.06	R+1	Dégradé	Bois	Simple	-	-	-	inac	134x111	-	-	Nu int.	-	Type 2	Mastic int.	XIX	HT	A neuf

Logis de l'abbesse - Façade Sud

A.S.0.01	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	-	-	-	131x126	144x132	-	-	Intérieur	-	-	Parclose	XX	HT	A neuf
A.S.0.02	RDC	Dégradé	Bois	-	?	Loquet poucier	?	127x184	139x279	-	-	Intérieur	-	-	-	XIX	HT	A neuf
A.S.0.03	RDC	Dégradé	Bois	Simple	?	Serrure	Paumelles	125x260	143x268	-	-	Intérieur	-	?	Mastic ext.	XIX	18	A neuf
A.S.0.04	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	?	Serrure	Fausse fiche	126x144	135x149	-	-	Intérieur	Table	Type 1	Mastic ext.	XX	13	Restauration
A.S.0.05	RDC	Dégradé	Bois	Simple	?	Poignée	Fausse fiche	125x229	133x236	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	18	Restauration
A.S.0.06	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	?	Serrure	Fausse fiche	91x90	97x93	-	-	Intérieur	-	Type 1	Mastic ext.	XX	HT	Restauration
A.S.0.07	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Poignée	Paumelles	112x292	121x296	-	-	Intérieur	-	Type 4	Mastic ext.	XIX	HT	Restauration
A.S.0.08	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	?	Poignée	Paumelles	112x226	121x230	-	-	Intérieur	-	Type 9	Mastic ext.	XIX	HT	Restauration
A.S.0.09 droite	RDC	Etat d'usage	Bois	Simple	Recouvrement	Crémone	Paumelles	112x138	56x143	-	-	Intérieur	-	Type 2	Mastic ext.	XX	HT	Restauration
A.S.1.09 gauche									56x143									
A.S.1.01	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	126x256	136x261	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	-		Mastic ext.	XIX	2	Restauration
A.S.1.02	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	126x256	136x261	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	-		Mastic ext.	XIX	2	Restauration
A.S.1.03	R+1	Bon	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	?	126x259	136x261	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	-	Type 6	Mastic ext.	XX	2	Restauration
A.S.1.04	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	129x256	138x259	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 8	Mastic ext.	XIX	19	Restauration
A.S.1.05	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	129x256	138x259	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 8	Mastic ext.	XIX	19	Restauration
A.S.1.06	R+1	Dégradé	Bois	Simple	Mouton gdl	Espagnolette	Fiches	129x256	138x259	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 8	Mastic ext.	XIX	19	Restauration
A.S.1.07	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	113x256	124x258	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 6	Mastic ext.	XX	2	Restauration
A.S.1.08	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	114x255	124x258	Volets ext.	Volets int.	Intérieur	Radiateur	Type 6	Mastic ext.	XX	2	Restauration
A.S.1.09	R+1	Etat d'usage	Bois	Simple	Mouton gdl	Crémone	Paumelles	113x253	119x260	Volets ext.	-	Intérieur	Radiateur	Type 6	Mastic ext.	XX	2	Restauration