UGECAM Alsace

RESTRUCTURATION – EXTENSION DU SITE D'ILLKIRCH (67)

Tome 3 : Fiches types par local

Novembre 2025 – version 2

Maîtrise d'ouvrage

UGECAM Alsace (69)
10b Av. Achille Baumann
67400 Illkirch-Graffenstaden

Assistant technique à la maîtrise d'ouvrage

A2MO Paris
23 avenue d'Italie
75013 Paris

A2MO
Stratégie immobilière
& Management d'opérations

SUIVI DES MODIFICATIONS		
Date	Versions	Désignation
15/10/2025	V0	Première diffusion MOA
13/11/2025	V1	Mise à jour suivant observations/remarques MOA
20/11/2025	V2	Ajout climatisation pour les chambres HC Neuro uniquement (fiche HEB 01+02+03)

TABLE DES MATIERES

1 OBJET DU DOCUMENT 4

2 CONTENU ET MODE D'EMPLOI 4

3 LISTE DES FICHES GABARITS 5

4 TABLEAUX DES SURFACES 7

4.1 Accueil 7

4.2 HDJ Consults PTR Neuro Loco 8

4.3 PTR HDJ Pneumo Cardio Nutrition 10

4.4 HC Neurologie 12

4.5 Balnéothérapie 14

4.6 Gymnase 15

4.7 HC locomoteur et Neuro Polyvalent 16

4.8 HC Cardio Pneumo Nutrition 18

4.9 Unités PREPAN/PREPAR 20

4.10 HC HDJ Consults Pédiatrie 21

4.11 Imagerie médicale 22

4.12 Appareillage 23

5 FICHES TYPES PAR LOCAL 23

1 OBJET DU DOCUMENT

Le programme constitue l'élément essentiel de l'opération à l'attention des équipes de Conception. Il sert de support au concepteur et formalise l'ensemble des exigences, contraintes, performances et besoins que le maître d'ouvrage souhaite atteindre et réaliser pour le projet architectural et technique.

Le présent document fixe les caractéristiques des locaux sous forme de fiches descriptives types, local par local.

Les fiches d'équipement par local constituent un élément essentiel du contenu du Programme Technique Détaillé. Elles viennent préciser et compléter les exigences générales et particulières du programme technique lorsque celui-ci peut avoir un impact sur l'ergonomie du local.

La fiche permet de mentionner pour un local déterminé ses caractéristiques spatiales, d'occupation et d'aménagement, les niveaux de qualité des prestations et l'énumération de l'équipement technique minimal. Elle contient également des informations sur l'équipement mobilier caractérisant l'occupation de l'espace.

2 CONTENU ET MODE D'EMPLOI

Une fiche contient 7 groupes d'informations :

- L'en-tête : groupe auquel appartient le local (nom du type de local et code fiche). Ces fiches sont génériques, une seule fiche peut correspondre à plusieurs locaux de mêmes caractéristiques.
- Les informations générales précisant le type d'activité pratiquée dans le local et la catégorie de population pouvant occuper le local (public, patient, personnel)
- Les caractéristiques architecturales qui concernent les éléments dimensionnels et le second œuvre,
- Les caractéristiques techniques avec :
    - Le confort thermique et ventilation fixant les exigences de température été et hiver, ainsi que le renouvellement d'air
    - Les courants forts et faibles incluant les éléments quantitatifs minimum,
    - Les fluides médicaux incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les caractéristiques techniques de plomberie sanitaire et paillasses incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les équipements mobiliers et immobiliers inclus et non inclus dans le coût de l'opération
- Les observations permettant de préciser certaines spécificités au local.

Chaque local comporte un code fiche indiqué dans les tableaux des locaux/surfaces du projet joint au présent document.

3 LISTE DES FICHES GABARITS

Code	*Nom gabarit*
ACC01	Hall principal
ACC02	Guichet d'accueil
ACC03	Cafétéria
ACT01	Salle à manger et activités
APP01	Atelier principal
APP02	Atelier résine et thermoformage
APP03	Salle de plâtre
APP04	Atelier main
APP05	Salle des machines
APP06	Salle d'essayage moulage
APP07	Salle de moulage
APP08	Salle de consultation appareillage
APP09	Bureau CFAO
ATT01	Attente patient
BAL01	Cabine déshabillage
BAL02	Espace casiers
BAL03	Douches
BAL04	Zone bassins
BAL05	Bureau de surveillance
BUR01	Bureau individuel
BUR02	Bureau entretien public/patient
BUR03	Bureau partagée
BUR04	Réunion
BUR05	Secrétariat
BUR06	Reprographie
BUR07	Bureau d'accueil/orientation
CONS01	Salle/box consultation
CONS02	Clinique positionnement
CONS03	Relaxation
CONS04	Urodynamique
CONS05	Peristeen
CONS06	Toxine
CONS07	Epreuve d'effort
CONS08	Salle d'urgence
CONS10	Salle de spirométrie
CONS11	Salle informatique patient
DET01	Pause/détente personnel
DET02	Salle de repos patients
GYM01	Hall-Accueil-Bar
GYM02	Espace sportif multisports
GYM03	Salle neuro
GYM04	Espace cardio
GYM05	Espace musculation

GYM06	Espace bilan de marche /parcours de marche
HDJ01	Salle d'activités
HDJ02	Salle d'enseignement
HDJ03	Salle d'ergo
HDJ04	Salle de kiné
HDJ05	Salle de motricité
HDJ06	Salle de pratiques sportives
HDJ07	Salle d'appareillage
HEB01	Chambre 1 lit
HEB02	Chambre 2 lits
HEB03	Chambre bariatrique
HEB04	Chambre 1 lit PREPAN/PREPAR
IMA01	Déshabilloir
IMA02	Salle radiologie
IMA03	Salle de préparation patients couchés
IMA04	Salle d'interprétation
IMA05	Scanner
IMA06	Salle échographie
IMA07	salle de commande scanner
LOG01	Linge sale / déchets
LOG02a	Entreposage
LOG02b	Utilités propres
LOG02c	Utilités sales
LOG02d	Entretien des locaux
LOG03	Linge propre
LOG04	DASRI
LOG05	Office
LOG06	Lave bassin
PTR01a	Plateau ergothérapie (HDJ NL)
PTR01b	Plateau ergothérapie (HC Neuro)
PTR02a	Cuisine thérapeutique
PTR02b	Cuisine thérapeutique (CPN)
PTR03	AQM
PTR04	Appartement thérapeutique
PTR05	Isocinétisme
PTR06	Box
PTR07	Plateau kinésithérapie Locomoteur
PTR08a	Plateau kinésithérapie HDJ Neurologie
PTR08b	Plateau kinésithérapie HC Neuro
PTR09	Salle de musculation
PTR10	Plateau kinésithérapie nutrition
PTR11	Salle de vélos
PTR12	Atelier fauteuils roulants
PTR13	Salle simulateur de conduite
PTR14	Plateau technique rééducation PREPAN/PREPAR
PTR15	Salle ETP

SAN01	Sanitaire patient/public
SAN02	Sanitaire personnel
SAN03	Sanitaire enfant
SDB01	Salle d'eau "standard"
SDB02	Salle d'eau "brancard douche"
SDB03	Salle d'eau "ch. double"
SDB04	Salle d'eau 'bariatrique"
SDB05	Salle de bain commune
SOI01	Bureau infirmier
SOI02	Salle de soins
SOI03	Décontamination
SOI04	Local pesée
SOI05	Salle accueil familles
STO01	Stockage propre/réserve
STO02	Stockage balnéothérapie
STO03	Stockage Appareillage
VEST01	Vestiaire public/patient
VEST02	Vestiaire personnel

4 TABLEAUX DES SURFACES

4.1 Accueil

	Secteur Accueil	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	Accueil				
ACC01	Hall d'entrée / d'accueil	250 m²	1	250 m²	*Sas d'entrée, point d'information*
ATT01	Espace d'attente	20 m²	1	20 m²	
BUR01	Stockage fauteuils	6 m²	1	6 m²	
ACC02	Guichet d'accueil - Front office	15 m²	4	60 m²	*4 boxes d'accueil - Guichets fermés - réception de patients debout et couchés*
BUR01	Secrétariat - Back office	12 m²	3	36 m²	*Bureaux fermés - pas de réception de patients*
BUR01	Bureau courrier	8 m²	1	8 m²	*Proche de l'entrée*
ACC03	Cafétaria	30 m²	1	30 m²	
SAN01	Sanitaires patients - PMR	4 m²	1	4 m²	*PMR*
SAN01	Sanitaires patients	3 m²	4	12 m²	
	TOTAL SU			**426 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.37 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**584 m²**	

4.2 HDJ Consults PTR Neuro Loco

	HDJ Consults PTR Neuro Loco	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	Accueil / orientation - Neuro Loco			**58 m²**	
BUR07	Bureau d'accueil - orientation	18 m²	1	18 m²	
ATT01	Espace d'attente	40 m²	1	40 m²	
	Consultations - Loco			**143 m²**	
BUR05	Secrétariat - Loco	15 m²	1	15 m²	
CONS01	Consultations médicales	16 m²	8	128 m²	
	Consultations - Neuro			**269 m²**	
BUR05	Secrétariat neuro	15 m²	1	15 m²	
BUR06	Reprographie	8 m²	1	8 m²	
CONS01	Consultations médicales	16 m²	4	64 m²	
	Consultations médicales			0 m²	*Supp*
CONS01	Consultations médicales	21 m²	2	42 m²	*Prises en charge MPR*
SOI02	Poste de soins / déconta	32 m²	1	32 m²	
SOI01	Bureau infirmier	9 m²	3	27 m²	*Bureaux de travail*
CONS08	Salle d'urgence	18 m²	1	18 m²	
CONS04	Consult - Salle d'exploration urodynamique	25 m²	1	25 m²	
CONS05	Consult - Salle Peristeen	18 m²	1	18 m²	
CONS06	Consult - Salle d'injection de toxine	20 m²	1	20 m²	
	Locaux de prise en charge - Neuro Loco			**594 m²**	
BUR02	Consultations Paramédicales - Orthophoniste	14 m²	4	56 m²	
BUR02	Consultations Paramédicales - diététiciens	14 m²	2	28 m²	
BUR02	Consultations Paramédicales Neuro-Psy	14 m²	4	56 m²	
BUR02	Consultations Paramédicales - Psychologue	14 m²	3	42 m²	
BUR02	Consultations Paramédicales - A. sociales	14 m²	5	70 m²	
BUR03	Bureau diététicien	18 m²	1	18 m²	*3 postes de travail - pas de consults*
BUR01	Bureau cadre PTR	12 m²	1	12 m²	
BUR01	Bureau cadre adj. PTR	12 m²	1	12 m²	
BUR01	Bureau PMSI	12 m²	1	12 m²	
BUR01	Bureau Gestion planning	9 m²	3	27 m²	
CONS03	Salle de relaxation	30 m²	1	30 m²	
CONS11	Salle informatique patient	18 m²	1	18 m²	*3 postes*
BUR04	Salle ETP/ SDR	50 m²	1	50 m²	*Cloison amovible entre les 2 espaces.*
DET01	Salle de détente personnel	28 m²	1	28 m²	*a agrandir un peu*
DET02	Salle de repos patients	40 m²	1	40 m²	*Patients - commune au Plateau, WC à proximité*
BUR01	Espace brancardier	15 m²	1	15 m²	
PTR03	AQM	80 m²	1	80 m²	*Commune : CPNNL*

	HDJ Consults PTR Neuro Loco	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	P.T.R Ergo - Neuro Loco			**588 m²**	
ATT01	Espace d'attente	40 m²	1	40 m²	
PTR01a	Plateau ERGO	180 m²	1	180 m²	
PTR02a	Cuisine thérapeutique	30 m²	1	30 m²	
PTR04	Appartement thérapeutique	32 m²	1	32 m²	*Contigu à la cuisine thérapeutique*
PTR06	Box de consultation	20 m²	5	100 m²	
PTR06	Box de consultation	15 m²	4	60 m²	
PTR06	Salle d'assistance robotisée du membre supérieur	15 m²	3	45 m²	
PTR12	Atelier fauteuils roulants	60 m²	1	60 m²	*Stockage et entretien - un point d'eau - rangement*
PTR13	Salle Simulateur de conduite	18 m²	1	18 m²	
CONS02	Clinique de positionnement	23 m²	1	23 m²	
	PTR Kiné			**821 m²**	
ATT01	Espace d'attente	40 m²	1	40 m²	*Commun kiné Neuro - Loco*
PTR06	Salle d'assistance robotisée du membre inferieur	15 m²	1	15 m²	*Commun kiné neuro - loco*
STO01	Espace de stockage exosquelette	6 m²	1	6 m²	*Stockage materiel assistance robotisée MI*
PTR05	Salle d'isocinétisme	30 m²	1	30 m²	
	PTR Kiné - Loco				
PTR07	Plateau Kiné Locomoteur - 20 kiné	220 m²	1	220 m²	
PTR06	Grand Box de consultation	20 m²	8	160 m²	
PTR06	Petit Box de consultation	15 m²	5	75 m²	
	PTR Kiné - Neuro				
PTR08a	Plateau Kiné Neurologie - 13 kiné	165 m²	1	165 m²	
PTR06	Petit Box de consultation	15 m²	2	30 m²	
PTR06	Grand Box de consultation	20 m²	4	80 m²	
	Sanitaires PTR - Neuro Loco			**192 m²**	
SAN02	WC personnel	3 m²	4	12 m²	
SAN01	WC PMR	4 m²	10	40 m²	
VEST01	Vestiaires patients Femmes	70 m²	1	70 m²	
VEST01	Vestiaires patients hommes	70 m²	1	70 m²	
	Locaux services PTR - Neuro Loco			**94 m²**	
STO01	Local rangement	30 m²	2	60 m²	
LOG01	Linge sale / Utilités sales	9 m²	2	18 m²	
LOG02d	Entretien des locaux	8 m²	2	16 m²	
	TOTAL SU			**2 758 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.40 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**3 862 m²**	

4.3 PTR HDJ Pneumo Cardio Nutrition

	PTR HDJ PNEUMO CARDIO NUTRITION	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	PTR HDJ HC Nutrition			**382 m²**	
BUR05	Bureau d'accueil - secrétariat	15 m²	1	15 m²	
ATT01	Salle d'attente	25 m²	1	25 m²	
SOI02	Poste de soins	pm		pm	*mutualisé CPN*
CONS01	Consultation médicale - IDE	16 m²	1	16 m²	*2 postes de travail - sans table d'examen - reçoit des patients*
CONS01	Consultation médicale	16 m²	2	32 m²	
	PTR				
PTR09	Salle de musculation	100 m²	1	100 m²	
PTR09	Salle de musculation	45 m²	1	45 m²	
PTR10	Salle de kiné	65 m²	1	65 m²	
PTR02b	Cuisine thérapeutique	70 m²	1	70 m²	
SAN01	WC Patient	4 m²	2	8 m²	*PMR - H/F*
SAN01	WC Patient	6 m²	1	6 m²	*Bariatrique*
	PTR HDJ HC Cardio			**63 m²**	
BUR05	Bureau d'accueil - secrétariat	15 m²	1	15 m²	
SOI02	Poste de soins	pm		pm	*mutualisé CPN*
BUR02	Consultation médicale - IDE	16 m²	1	16 m²	*2 postes de travail - sans table d'examen - reçoit des patients*
CONS01	Consultation médicale	16 m²	2	32 m²	
	PTR HDJ HC Pneumo			**63 m²**	
BUR05	Bureau d'accueil - secrétariat	15 m²	1	15 m²	
SOI02	Poste de soins	pm		pm	*mutualisé CPN*
CONS01	Consultation médicale - IDE	16 m²	1	16 m²	*2 postes de travail - sans table d'examen - reçoit des patients*
CONS01	Consultation médicale	16 m²	2	32 m²	
	PTR HDJ HC Cardio-Pneumo			**426 m²**	
	*Commun **PTR HC HDJ** Pneumo-Cardio*				
ATT01	Salle d'attente	45 m²	1	45 m²	
CONS01	Consultation médicale	16 m²	1	16 m²	
DET02	Salle de repos patients	30 m²	1	30 m²	*14 personnes en simultané - fauteuils*
	Parcours de test de la marche	-	1	-	*40 m - dans une circulation - deux fauteuils pouvant se croiser*
SAN01	WC Patient	4 m²	2	8 m²	*PMR - H/F*
	*Commun **PTR HC** Pneumo-Cardio*				
ATT01	Espace d'attente HC	24 m²	1	24 m²	
PTR09	Salle de renforcement musculaire - HC	45 m²	1	45 m²	
PTR11	Salle de vélos - HC	48 m²	1	48 m²	
	*Commun **PTR HDJ** Pneumo-Cardio*				
PTR11	Salle de vélos - HDJ	90 m²	1	90 m²	
PTR09	Salle de renforcement musculaire - HDJ	120 m²	1	120 m²	*Divisé en deux espaces de Gym : 45 et 75 m² communicantes*

	PTR HDJ PNEUMO CARDIO NUTRITION	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	Exploration fonctionnelle - CPN			**116 m²**	
CONS07	Salle de test à l'effort	18 m²	2	36 m²	*1 Vélo + 1 table d'examen*
CONS07	Salle de test à l'effort	26 m²	1	26 m²	*1 Tapis + un vélo + 1 table d'examen*
CONS08	Salle d'urgence	18 m²	1	18 m²	
CONS10	Salle de spirométrie	10 m²	1	10 m²	
CONS09	Salle d'échographie	10 m²	1	10 m²	
BUR03	Salle d'interprétation	16 m²	1	16 m²	*3 postes de travail*
	PTR et Bureaux : Cardio - Pneumo - Nutrition			**444 m²**	
	*Commun **PTR HC HDJ** Cardio-Pneumo-Nutrition*				
SOI02	Poste de soins	25 m²	1	25 m²	
PTR06	BOX kiné	12 m²	4	48 m²	
BUR03	Bureau interne/externe/IPA/Etudiant	20 m²	1	20 m²	*10 postes de travail*
DET01	Espace détente du personnel	35 m²	1	35 m²	
BUR02	Consultation paramédicale - psychologue	10 m²	2	20 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Consultation paramédicale - diététicien	14 m²	4	56 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Consultation paramédicale - APA	10 m²	2	20 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Consultation paramédicale - orthophoniste	10 m²	1	10 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Consultation paramédicale - polyvalent	10 m²	1	10 m²	*1 poste de travail*
CONS08	Salle d'urgence	18 m²	1	18 m²	
BUR01	Bureau cadre	10 m²	1	10 m²	*1 poste de travail*
PTR15	Salle ETP	40 m²	2	80 m²	*avec coin aménagé (évier, micro-ondes, réfrigérateur ...) fermé avec cloison amovible*
VEST01	Vestiaires patients Hommes	25 m²	1	25 m²	*2 douches dont 1 PMR*
VEST01	Vestiaires patients Femmes	25 m²	1	25 m²	*2 douches dont 1 PMR*
STO01	Réserve matériel CPN	24 m²	1	24 m²	*Consommables ...*
SOI03	Local décontamination	6 m²	1	6 m²	
SAN01	WC personnel	3 m²	4	12 m²	*2 femmes - 2 hommes*
	Locaux logistiques - CPN			**32 m²**	
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	1	6 m²	
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	8 m²	1	8 m²	*2 chariots + 1 autolaveuse*
LOG02b	Local utilités propres	6 m²	1	6 m²	
LOG02c	Local utilités Sales	6 m²	1	6 m²	
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	6 m²	1	6 m²	*avec DASRI - Local aéré ventilé*
	TOTAL SU			**1 526 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.40 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**2 136 m²**	

4.4 HC Neurologie

	HC - Neurologie 60 lits (19 TC + 24 AVC + 17 médullaire)	SU Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	Unité Post AVC (24 lits)				*Conserver Unité TC actuelle -*
	Hébergement - Unité Post AVC			**469 m²**	
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	20 m²	7	140 m²	
HEB01+SDB02	Chambre 1 lit	24 m²	2	48 m²	*Avec Brancard douche*
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	28 m²	7	196 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable*
SDB05	Salle de bain commune	12 m²	1	12 m²	
ACT01	Salle à manger - Salle d'activité	30 m²	1	30 m²	
LOG05	Office	11 m²	1	11 m²	
LOG06	Local lave bassin	4 m²	1	4 m²	
	Locaux de soins - Unité Post AVC			**107 m²**	
SOI01+SOI02	Salle de soins - Espace infirmier	25 m²	1	25 m²	*+ un espace pour se réunir 8 pers. Cloison amovible 2 espaces*
BUR02	Bureau Médical	14 m²	1	14 m²	*Pas de consults - Rencontre familles*
BUR05	Bureau secrétaire	12 m²	1	12 m²	*à coté bureau médecin*
BUR03	Bureau médical	14 m²	1	14 m²	*2 postes de travail*
BUR01	Bureau cadre	12 m²	2	24 m²	***2 bureaux cadre***
DET01	Salle à manger personnel	15 m²	1	15 m²	*10 personnes en simultané*
SAN02	WC personnel	3 m²	1	3 m²	*H/F*
	Locaux logistiques - Unité Post AVC			**22 m²**	
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	1	6 m²	
LOG01	Local linge sale	6 m²	1	6 m²	
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	6 m²	1	6 m²	*2 charriots + 1 autolaveuse*
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	4 m²	1	4 m²	*avec DASRI - Local aéré ventilé*
	Unité Médullaire (17 lits)				
	HC - Unité Médullaire			**300 m²**	
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	20 m²	4	80 m²	
HEB01+SDB02	Chambre 1 lit	24 m²	2	48 m²	*Avec brancard douche*
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	28 m²	5	140 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable*
LOG06	Local lave bassin	4 m²	1	4 m²	

	HC - Neurologie 60 lits (19 TC + 24 AVC + 17 médullaire)	SU Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	Unité Traumatisés Crâniens (19 lits)				
	HC - Unité traumatisés crâniens			**456 m²**	
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	20 m²	18	360 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable*
SDB05	Salle de bain commune	12 m²	1	12 m²	*COMMUNE TC + Médullaire*
LOG06	Local lave bassin	4 m²	1	4 m²	
ACT01	Salle à manger - Salle d'activité	40 m²	1	40 m²	*COMMUNE TC + Médullaire*
LOG05	Office	12 m²	1	12 m²	
	Locaux de soins - Unité médullaire + Unité TC			**138 m²**	
SOI01+SOI02	Salle de soins - Espace infirmier	35 m²	1	35 m²	*Intégrant stockage Soins*
CONS01	Consult - Bureau Médical	14 m²	2	28 m²	*Avec table d'examen - point d'eau*
BUR03	Bureau interne	18 m²	1	18 m²	*3 postes de travail*
BUR02	Bureau neuropsychologue	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Bureau Orthophoniste	12 m²	1	12 m²	
BUR02	Bureau psychologue	12 m²	1	12 m²	
DET01	Salle de détente	18 m²	1	18 m²	*12 personnes en simultané*
SAN02	WC personnel	3 m²	1	3 m²	*H/F*
	PTR - Unité médullaire + Unité TC			**120 m²**	
PTR08b	P.T.R Kiné	50 m²	1	50 m²	
PTR01b	P.T.R Ergo	50 m²	1	50 m²	
STO01	Rangement P.T.R (Ergo + Kiné)	20 m²	1	20 m²	
	Locaux logistiques - Unité médullaire + Unité TC			**22 m²**	***Communs avec Unité TC***
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	1	6 m²	
LOG01	Local linge sale	6 m²	1	6 m²	
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	6 m²	1	6 m²	*2 charriots + 1 autolaveuse*
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	4 m²	1	4 m²	*avec DASRI - Local aéré ventilé*
	TOTAL SU			**1 634 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.40 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**2 288 m²**	

4.5 Balnéothérapie

	Balnéothérapie	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	Balnéothérapie			**450 m²**	
	Locaux patients			*154 m²*	
STO01	Espace stockage fauteuils patients	12 m²	1	12 m²	
STO02	Espace stockage fauteuils Balnéo.	12 m²	1	12 m²	
	Vestiaire enfants	20 m²	1	20 m²	
BAL01	Cabines de déshabillage - Hommes	2 m²	3	6 m²	
BAL01	Cabines de déshabillage - Femmes	2 m²	3	6 m²	
BAL01	Cabines de déshabillage PMR	4 m²	4	16 m²	
BAL02	Espace casiers - Hommes	15 m²	1	15 m²	
BAL02	Espace casiers - Femmes	15 m²	1	15 m²	
BAL03	Douches Hommes	21 m²	1	21 m²	*5 douches collectives + 1 cabine de douche PMR*
BAL03	Douches Femmes	21 m²	1	21 m²	*5 douches collectives + 1 cabine de douche PMR*
SAN01	WC PMR patient	5 m²	2	10 m²	*H/F*
	Zone Bassin			*165 m²*	
BAL04	Bassin rééducation 1	40 m²	1	40 m²	*4m² par patient (rééducation) - 12 au total*
	Bassin rééducation 2	40 m²	1	40 m²	*HC - enfants - APA - bariatrique*
	Plage périphérique	70 m²	1	85 m²	
	Espace personnel			*20 m²*	
VEST02	Vestiaire personnel	8 m²	1	8 m²	*point d'eau - WC et déshabilloir*
BAL05	Espace de soins - Bureau de surveillance	12 m²	1	12 m²	*Point d'eau - 1 poste de travail*
	Entretien des locaux			*21 m²*	
LOG02a	Local entreposage	9 m²	1	9 m²	*2 chariots + 1 autolaveuse*
LOG02b	Local utilités propres	6 m²	1	6 m²	
LOG02c	Local utilités Sales	6 m²	1	6 m²	
	Locaux Technique et circulation			*90 m²*	
	Locaux techniques	-	-	90 m²	
	TOTAL SU			**450 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.30 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**585 m²**	

4.6 Gymnase

	Gymnase	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	Parvis	PM	1	PM	
GYM01	Hall - Accueil - Bar	30 m²	1	30 m²	
GYM02	Espace sportif multisports : 44 m * 24 m	1 056 m²	1	1 056 m²	
BUR04	Bureau / salle de réunion	25 m²	1	25 m²	*10 personnes*
GYM03	Salle neuro	20 m²	1	20 m²	*activité de groupe, isolée phoniquement*
GYM04	Espace cardio	40 m²	1	40 m²	*20 patients, vélos, tapis, rameurs…*
GYM05	Espace musculation	40 m²	1	40 m²	*20 patients*
GYM06	Espace bilan de marche / parcours de marche	35 m²	1	35 m²	*plan incliné dédié*
VEST01	Vestiaires équipe 1	30 m²	1	30 m²	
VEST01	Vestiaires équipe 2	30 m²	1	30 m²	
VEST01	Vestiaires arbitres / encadrants	15 m²	1	15 m²	
	Gradins rétractables	120 m²	1	120 m²	*entre 130 et 150 places*
SAN01	Sanitaires publics	30 m²	1	30 m²	
STO01	Stockage matériel	40 m²	1	40 m²	
LOG02d	Local ménage	8 m²	1	8 m²	
LOG01	Local déchets	5 m²	1	5 m²	
	TOTAL SU			**1 524 m²**	
	Circulations générales + LT			*1.10*	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**1 676 m²**	

4.7 HC locomoteur et Neuro Polyvalent

	Locomoteur + Neuro Polyvalent 50 lits (25+25) + 10 Lits	SU Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	HC - Unité 1			**444 m²**	*25 lits - Dont 15 polyvalents*
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	20 m²	7	140 m²	*Dont 5 équipées de rails*
HEB01+SDB02	Chambre 1 lit	24 m²	3	72 m²	*Avec Brancard douche*
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	28 m²	7	196 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable - équipée de rails*
LOG06	Local lave bassin	4 m²	2	8 m²	
ACT01	Salle à manger - Salle d'activité - Salon	25 m²	2	50 m²	
LOG05	Office	12 m²	1	12 m²	
	Locaux de soins - Unité 1			**122 m²**	
SOI01+SOI02	Salle de soins - Espace infirmier	30 m²	1	30 m²	*Integrant stockage soins*
CONS01	Consultation - Bureau Médical	16 m²	1	16 m²	*Avec table d'examen - Point d'eau*
BUR05	Bureau secrétaire	16 m²	1	16 m²	*2 postes de travail - à coté bureau médecin*
BUR03	Bureau médical	14 m²	1	14 m²	*2 postes de travail*
BUR03	Bureau interne	18 m²	1	18 m²	*3 postes de travail*
DET01	Salle à manger personnel	22 m²	1	22 m²	*12 personnes en simultané*
SAN02	WC personnel	3 m²	2	6 m²	*H/F*
	Locaux logistiques - Unité 1			**34 m²**	
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	1	6 m²	
LOG01	Local linge sale	6 m²	1	6 m²	
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	6 m²	1	6 m²	*2 chariots + 1 autolaveuse*
LOG02b	Local utilités propres	6 m²	1	6 m²	
LOG02c	Local utilités Sales	6 m²	1	6 m²	
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	4 m²	1	4 m²	
	HC - Unité 2			**514 m²**	*25 lits - 2 rails dans simples et bariatrique*
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	20 m²	7	140 m²	*Dont 2 équipées de rails*
HEB01+SDB02	Chambre 1 lit	24 m²	3	72 m²	*Avec Brancard douche*
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	28 m²	7	196 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable - Equipée de rails*
LOG06	Local lave bassin	4 m²	2	8 m²	
ACT01	Salle à manger - Salle d'activité - Salon	29 m²	2	58 m²	
LOG05	Office	12 m²	1	12 m²	

	Locomoteur + Neuro Polyvalent 50 lits (25+25) + 10 Lits	SU Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	Locaux de soins - Unité 2			**118 m²**	
SOI01+SOI02	Salle de soins - Espace infirmier	30 m²	1	30 m²	*Integrant stockage soins*
CONS01	Consultation - Bureau Médical	14 m²	1	14 m²	*Avec table d'examen*
BUR03	Bureau interne	16 m²	1	16 m²	*2 postes de travail*
BUR01	Bureau cadre	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
BUR05	Stockage materiel	18 m²	1	18 m²	***Fauteuils roulants, brancards douches, déambulateurs …***
DET01	Salle à manger personnel	22 m²	1	22 m²	*12 personnes en simultané*
SAN02	WC personnel	3 m²	2	6 m²	*H/F*
	Locaux logistiques - Unité 2			**30 m²**	
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	1	6 m²	
LOG01	Local linge sale	6 m²	1	6 m²	
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	6 m²	1	6 m²	*2 charriots + 1 autolaveuse*
LOG02b	Local utilités propres	6 m²	1	6 m²	
LOG02c	Local utilités Sales	6 m²	1	6 m²	
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	4 m²	1	4 m²	
	Unité Neuro - 10 lits polyvalents (niveau 3)				
	Hébergement			**176 m²**	*10 lits*
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	20 m²	2	40 m²	
HEB01+SDB02	Chambre 1 lit	24 m²	1	24 m²	*Avec Brancard douche*
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	28 m²	3	84 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable*
	TOTAL SU			**1 438 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.40 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**2 013 m²**	

4.8 HC Cardio Pneumo Nutrition

	HC Cardio - Pneumo - Nutrition 60 lits	Cardio Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	Hébergement Cardio - 20 lits			**321 m²**	
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	18 m²	8	144 m²	
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	25 m²	5	125 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable*
LOG05	Office	20 m²	1	20 m²	
LOG06	Local lave bassin	4 m²	1	4 m²	
	Locaux de soins Cardio			**38 m²**	
SOI01+SOI02	Poste de soins - Espace infirmier	18 m²	1	18 m²	
STO01	Réserve soins	10 m²	1	10 m²	*Proche salle de soins*
STO01	Réserve PTR	10 m²	1	10 m²	*Différent de Pneumo*
	Hébergement Pneumo - 20 lits			**366 m²**	
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	18 m²	6	108 m²	
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	25 m²	6	150 m²	
HEB03+SDB04	Chambre bariatrique	28 m²	1	28 m²	*dédoublable*
SDB05	Salle de bain commune	12 m²	1	12 m²	*Brancard Douche - Mutualisé sur le niveau*
ACT01	Salle à manger	40 m²	1	40 m²	*mutualisée Pneumo - Cardio*
LOG05	Office	20 m²	1	20 m²	
LOG06	Local lave bassin	4 m²	2	8 m²	
	Locaux de soins Pneumo			**82 m²**	
SOI01+SOI02	Poste de soins - Espace infirmier	20 m²	1	20 m²	
STO01	Réserve soins	10 m²	1	10 m²	*Proche poste de soins - local aéré*
PTR09	**Plateau technique de rééducation**	40 m²	1	40 m²	*mutualisé CP*
STO01	Réserve PTR	12 m²	1	12 m²	*Différent de Cardio*
	Hébergement Nutrition			**416 m²**	
HEB01+SDB01	Chambre 1 lit	18 m²	7	126 m²	
HEB02+SDB03	Chambre à 2 Lits	28 m²	4	112 m²	
HEB03+SDB04	Chambres bariatriques	28 m²	4	112 m²	*Dont 1 avec rails - dédoublable*
LOG05	Salle de bain commune	12 m²	1	12 m²	*Brancard douche - patient bariatrique*
ACT01	Salle à manger	30 m²	1	30 m²	
	Office	20 m²	1	20 m²	
LOG06	Local lave bassin	4 m²	1	4 m²	

	HC Cardio - Pneumo - Nutrition 60 lits	Cardio Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	Locaux de soins Nutrition			**40 m²**	
SOI01+SOI02	Poste de soins - Espace infirmier	18 m²	1	18 m²	
STO01	Réserve soins	10 m²	1	10 m²	*proche poste de soins*
SOI04	Local pesée	12 m²	1	12 m²	
	Espaces Mutualisé CPN			**168 m²**	
BUR02	Consultation médicale	14 m²	5	70 m²	*Pas de table d'examen - point d'eau - Reçoit des patients*
BUR05	Bureau secrétaire	12 m²	2	24 m²	*1 par aile*
BUR01	Bureau cadre	12 m²	1	12 m²	*mutualisé PCN - Proche PTR*
BUR02	Consultation paramédicale - polyvalent	12 m²	2	24 m²	*Diet - Psychologue - A. sociale - mutualisé CPN*
STO01	Réserve commune CPN	20 m²	1	20 m²	*mutualisé sur le niveau*
SAN02	Sanitaire personnel	3 m²	4	12 m²	*H/F*
SAN01	Sanitaire visiteur	3 m²	2	6 m²	
	Locaux logistiques - Mutualisé CPN			**68 m²**	
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	2	12 m²	
LOG01	Local linge sale	6 m²	2	12 m²	
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	6 m²	2	12 m²	*2 chariots + 1 autolaveuse*
LOG02b	Local utilités propres	6 m²	2	12 m²	
LOG02c	Local utilités Sales	6 m²	2	12 m²	
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	4 m²	2	8 m²	*avec DASRI - Local aéré ventilé*
	TOTAL SU			**1 499 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.40 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**2 099 m²**	

4.9 Unités PREPAN/PREPAR

	Unité Prépan Prépar 16 lits (8+8)	SU Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	HC - Unités PréPan + PréPar			**408 m²**	*8 lits*
HEB04+SDB02	Chambres individuelles	25 m²	16	400 m²	
LOG06	Local lave bassin	4 m²	2	8 m²	
	Soins et prise en charge + PTR			**269 m²**	
SOI01+SOI02	Poste de soins	30 m²	1	30 m²	
STO01	Stockage équipements	30 m²	1	30 m²	
PTR14	P.T.R	60 m²	1	60 m²	
STO01	Stockage PTR	10 m²	1	10 m²	
BUR02	Consultations paramédicales	14 m²	3	42 m²	*Psy - neuropsy, diet, orthophoniste…*
BUR03	Bureau médecin	14 m²	1	14 m²	*2 PDT*
BUR03	Bureau interne	14 m²	1	14 m²	*2 PDT*
BUR01	Bureau cadre	12 m²	1	12 m²	
	Office alimentaire	12 m²	1	12 m²	
SOI05	Salle d'accueil des familles	21 m²	1	21 m²	*2 à 8 personnes*
DET01	Salle de détente / réunion	15 m²	1	15 m²	*10 personnes en simultané*
SAN02	WC personnel	3 m²	2	6 m²	*H/F*
SAN01	WC visiteur	3 m²	1	3 m²	
	Locaux logistiques			**34 m²**	
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	1	6 m²	
LOG01	Local linge sale	6 m²	1	6 m²	
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	6 m²	1	6 m²	*2 charriots + 1 autolaveuse*
LOG02b	Local utilités propres	6 m²	1	6 m²	
LOG02c	Local utilités Sales	6 m²	1	6 m²	
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	4 m²	1	4 m²	*avec DASRI - Local aéré ventilé*
	TOTAL SU			**711 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.40 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**995 m²**	

4.10 HC HDJ Consults Pédiatrie

	HC HDJ Consults Pédiatrie 12 lits + 20 places HDJ	SU Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	Accueil - Attente			**47 m²**	
BUR07	Accueil / secrétariat	18 m²	1	18 m²	*2 poste de travail - dont 1 poste d'accueil (banque)*
ATT01	Salle d'attente HDJ Consults	25 m²	1	25 m²	*10 à 15 personnes - espace de jeu - poussettes*
SAN01	Sanitaire visiteur	4 m²	1	4 m²	*PMR*
	Espace exterieur	-	-	-	*PM*
	Consultations			**70 m²**	
CONS01	Consultation médicale	14 m²	2	28 m²	*Table d'examen - point d'eau*
CONS01	Consultation médicale	21 m²	1	21 m²	*Injection toxines - armoires de stockage - paillasse humide point d'eau - Echo*
BUR01	Bureau planificateur	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
STO01	Archives / local rangement	6 m²	1	6 m²	
SAN02	WC personnel	3 m²	1	3 m²	
	Espaces de vie - HDJ HC			**131 m²**	
SOI01+SOI02	Poste de soins	21 m²	1	21 m²	*Point d'eau - Avec espace infirmier*
HDJ01	Espace d'activités	25 m²	2	50 m²	*Jeu ... à proximité de la salle de soin - Point d'eau*
HDJ02	Salle d'enseignement	30 m²	1	30 m²	*Point d'eau - **15 enfants***
	Espace extérieur	-	-	-	*Cours extérieure, terrasse sécurisée...*
PTR02a	Cuisine thérapeutique	21 m²	1	21 m²	*2 à 3 enfants et 1 éducateur*
SAN02	WC personnel	3 m²	1	3 m²	
SAN03	WC visiteur	6 m²	1	6 m²	*PMR - avec WC enfant et table à langer **- Proximité poste de soins et activités***
	PTR - HDJ HC			**368 m²**	
	Poste de soins et bureaux				
SOI01+SOI02	Salle de soins - Bureau infirmier	21 m²	1	21 m²	*Commun HDJ HC*
BUR02	Consultation paramédicale - psychologue	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Consultation paramédicale - orthophoniste	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Consultation paramédicale - Neuropsychologue	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
BUR02	Consultation paramédicale - Polyvalent	12 m²	2	24 m²	*1 poste de travail - orthoptiste / Diet*
BUR02	Consultation paramédicale - éducatrice spécialisée	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
CONS01	Consultation médicale - Polyvalent	12 m²	1	12 m²	
	PTR Ergo.				*03 salles communicantes - PTR entre les deux salle d'ergo*
HDJ03	Salle d'ergo 1	15 m²	1	15 m²	*point d'eau*
HDJ03	Plateau ergo	25 m²	1	25 m²	*Point d'eau*
HDJ03	Salle d'ergo 2	15 m²	1	15 m²	*Point d'eau*
	PTR kiné				
HDJ04	Salle de kiné	15 m²	3	45 m²	*Avec plan bobath*
HDJ05	Salle de motricité	20 m²	1	20 m²	
HDJ04	Plateau Kiné	50 m²	1	50 m²	*Tapis de marche, barres parallèles, tapis ....*
	Communs				
HDJ06	Salle de pratique sportive	30 m²	1	30 m²	*à proximité du plateau kiné - une table de tennis de table avec fauteuils autour*
HDJ07	Salle d'appareillage	12 m²	1	12 m²	
STO01	Espace de stockage	45 m²	1	45 m²	*déambulateurs, chaises, tricycles... **DEUX accès : depuis HC et HDJ***
	Couloir de marche	-	1	-	*30 m - circulation*
SAN02	WC personnel	3 m²	1	3 m²	
SAN01	WC visiteur	3 m²	1	3 m²	

	HC HDJ Consults Pédiatrie 12 lits + 20 places HDJ	SU Prog	Qté	SU TOTALE	COMMENTAIRES
	Hébergement et locaux de vie - HC			**427 m²**	
HEB01+SDB02	Chambres à 1 lit	22 m²	12	264 m²	*100% accompagnantes - 100 % avec brancard douche*
ACT01	Salle à manger - activités	38 m²	1	38 m²	*15 fauteuils - doivent circuler autour de la table - espace vitré*
LOG06	Local lave bassin	4 m²	1	4 m²	
LOG05	Office	12 m²	1	12 m²	
SOI01+SOI02	Salle de soins	18 m²	1	18 m²	*Point d'eau - Avec espace infirmier - 5 à 6 personnes se regroupent pour les transmissions*
DET02	Salle de repos enfants	20 m²	1	20 m²	*Salle TV - proche poste de soins - salon*
SOI05	Salon des familles	16 m²	1	16 m²	*Avec frigo - micro-onde ….*
BUR01	Bureau cadre	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
	Bureau médecin - interne	12 m²	1	12 m²	*1 poste de travail*
STO01	Stockage	25 m²	1	25 m²	
SAN02	WC personnel	3 m²	1	3 m²	
SAN01	WC visiteur	3 m²	1	3 m²	
	Locaux du personnel - HC HDJ			**30 m²**	*Commun au niveau*
DET01	Salle de pause / Réunion	30 m²	1	30 m²	*15 personnes - Kitchenette frigo …*
	Logistique			**34 m²**	*Commun au niveau*
	Linge				
LOG03	Local linge propre	6 m²	1	6 m²	
LOG01	Local linge sale	6 m²	1	6 m²	*2 charriots + 1 autolaveuse*
	Entretien des locaux				
LOG02a	Local entreposage	6 m²	1	6 m²	
LOG02b	Local utilités propres	6 m²	1	6 m²	*avec DASRI - Local aéré ventilé*
LOG02c	Local utilités Sales	6 m²	1	6 m²	
	Déchets				
LOG04	Local déchets - DASRI	4 m²	1	4 m²	
	TOTAL SU			**1 107 m²**	
	Coefficient SDO/SU			*1.40*	
	TOTAL SDO			**1 550 m²**	

4.11 Imagerie médicale

	IMAGERIE MEDICALE	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	Accueil			**18 m²**	
ATT01	Salle d'attente - patients valides	18 m²	1	18 m²	*Zone enfants ?*
	Secteur d'examens			**129 m²**	
IMA01	Déshabilloir	4 m²	2	8 m²	*Communicants sur salle de radio*
IMA02	Salles RX	30 m²	1	30 m²	*intégrant postes de commandes*
IMA05	Salle de scanner	40 m²	1	40 m²	
IMA07	Poste de commande scanner	8 m²	1	8 m²	
IMA06	Salle d'échographie	16 m²	1	16 m²	
IMA03	Salle de préparation patient couchés	15 m²	1	15 m²	*Communicants avec les deux salles RX*
IMA04	Salle d'interprétation	12 m²	1	12 m²	*Commune aux deux salles + entretien patient*
	Locaux support			**12 m²**	
STO01	Salle de stockage	12 m²	1	12 m²	
	TOTAL SU			**159 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.45 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**231 m²**	

4.12 Appareillage

	Service Appareillage	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Remarques
	Espace Fabrication			**167 m²**	
APP01	Atelier principal de montage	60 m²	1	60 m²	
APP02	Atelier résine et thermoformage	30 m²	1	30 m²	
APP03	Salle de plâtre	14 m²	1	14 m²	
BUR01	Bureau CFAO	10 m²	1	10 m²	
BUR01	Bureau responsable de service	10 m²	1	10 m²	*1 poste de travail*
APP04	Atelier main	10 m²	1	10 m²	
APP05	Salle des machines	21 m²	1	21 m²	
VEST02	Vestiaire personnel	12 m²	1	12 m²	*Personnel : Vestiaire 4 casiers, 1 douche PMR + 1 WC PMR*
	Espace Consultation			**119 m²**	
ATT01	Salle d'attente	15 m²	1	15 m²	*6 chaises - 1 table basse*
APP06	Salle d'essayage - moulage	25 m²	1	25 m²	
APP07	Salle de moulage	15 m²	1	15 m²	
APP08	Salle de consultation 1	25 m²	1	25 m²	*1 barres parallèles 350x75 - 1 bureau - 1 point d'eau*
CONS01	Salle de consultation 2	16 m²	1	16 m²	*1 bureau - 1 table d'examen - 1 point d'eau*
CONS01	Salle de pansement / de soins	15 m²	1	15 m²	*Avec table d'examen*
	Couloir de déambulation	-	1	-	*2m * 10 m - Prévoir une rampe d'un coté du couloir ?*
SAN01	WC Patient	4 m²	1	4 m²	*PMR*
LOG04	Local DASRI	4 m²	1	4 m²	
	Stockage			**30 m²**	
STO01	Espace de stockage matériel	30 m²	1	30 m²	
	TOTAL SU			**316 m²**	
	Ratio SDO / SU			1.40 m²	
	Total surfaces dans œuvre (SDO)			**442 m²**	

5 FICHES TYPES PAR LOCAL

Code: ACC01

Nom: Hall principal

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Entrée principale de l'établissement
Occupation	Tous

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	180
Type de porte	Coullissantes motorisé formant sas
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct et décoratif
Commande éclairage	Depuis Tableau et GTB

Sureté

Contrôle d'accès	Badge la nuit, libre le jour
Vidéosurveillance	Oui
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire (attention à la résonnance, réverbération)

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Dalle décorative trafic intensif
Revêtement Mural	Peinture - effort décoratif
Protection Murale	Protection murale derrière les bancs et assises
Plafond/Faux Plafonds	Démontable - effort décoratif

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	3 pour affichage dynamique
Nombre de PCN	1 pour 20m²
Nombre de PCN	4 bornes informations/carte vitale
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	4 bornes informations/carte vitale
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui, platine extérieure rétroéclairée (nuit)
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Généré depuis dRofus © 2002-2019 dRofus Inc.

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 attente EF+EU pour fontaine à eau
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bancs, assises zones d'attentes

Observations

Observations

Code: ACC02

Nom: Guichet d'accueil

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	En front office, boxes distincts permettant la confidentialité des échanges entre personnel et public, face à face et sécurisé. accessible fauteuil et brancard.
Occupation	Public

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, vitrée
Particularités Finitions	store (permettant d'indiquer si guichet ouvert ou fermé)

Eclairement

Naturel	Indispensable - second jour possible
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	Oui, vue sur box depuis hall
Anti-intrusion / Agression	bouton d'appel anti agression cote agent

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 coté agent
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 imprimante
Nombre de PCN	1 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 imprimante
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0

Air Industriel	0
Vide	0
Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1
Acc. 2
Acc. 3
Acc. 4

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Guichet cf Tome 2

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

poste informatique ; imprimante ; lecteur carte vitale

Observations

Observations

Code: ACC03

Nom: Cafétéria

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Dans la continuité du hall, espace salon accessible à tous avec distributeurs boissons et nourriture
Occupation	Tous

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	Ouvert sur Hall
Type de porte	sans objet
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct et décoratif
Commande éclairage	Depuis Tableau et GTB

Sureté

Contrôle d'accès	sans objet
Vidéosurveillance	Oui
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Dalle décorative trafic intensif
Revêtement Mural	Peinture - effort décoratif
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable - effort décoratif

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 derrière comptoir
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1 pour affichage dynamique
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 distributeurs boisson/nourriture, fontaines à eau
Nombre de PCN	2 réfrigérateur + four micro ondes
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	1 caisse enregistreuse
Nombre de PCN	1 vitrine réfrigérée
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 distributeur automatique
Nombre de RJ45	1 caisse enregistreuse
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, prévoir un bouton mural avec signalétique
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 attente EF + EU fontaine à eau
Appareil 2	1 evier inox 2 cuves + égouttoir
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Comptoir permettant la pose d'un vitrine réfrigérée et d'une caisse enregistreuse. fermeture par volet ou rideau métallique lors de heures de fermeture. Plan de travail avec évier + rangements haut et bas derrière le comptoir.

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

distributeurs boissons et nourritures ; tables mange debout ; tables ; chaises ; fauteuils ; fontaine à eau ; poubelles ; réfrigérateur ; vitrine réfrigéré ; micro ondes ; caisse enregistreuse ; machine à café

Observations

Observations

accès vers l'extérieur (patio)

Code: ACT01

Nom: Salle à manger et activités

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcée

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection à hauteur des tables
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	10 réparties
Nombre de PCN	1 vidéoprojecteur en plafond
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 vidéoprojecteur en plafond
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, prévoir un bouton mural avec signalétique
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 paillasse humide 1 bac, 160 cm
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards intégrés toutes hauteurs

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

tables, chaises , TV et support ; vidéoprojecteur

Observations

Observations

Code: APP01

Nom: Atelier principal

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage ou résine
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 (2x4 par linéaire de paillasse de 400 cm)
Nombre de PCN	2 par poste de travail
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	3 prises TRI 400V pour Four, Station de vide et Vacupress

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	1 prise rapide AC/poste de travail

Vide	0
Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	5 PSS de 200x75 cm regroupé en ilot central (orthopro IURC)
PT 2	2 PSS de 400x68 cm
PT 3	1 PSS de 150x68 cm (stagiaire)
PT 4	1 PSS de 200x68 cm (intervenant ext.)

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

4 armoires (100x47cm) ; 1 armoure anti-feu (100x47cm) ; 1 bureau

Observations

Observations

5 postes orthopro ; 1 poste stagiaire ; 1 poste intervenant externe

Code: APP02

Nom: Atelier résine et thermoformage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 (2x2 sur établis)
Nombre de PCN	1 par équipements (voir liste)
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	3 prises rapides AC (1 par établi + 1 station résine)
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Porte savon ; dévidoir essuie main ; miroir
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS de 300x60 cm
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Attente x2 pour évacuation air rejeté système extraction sur l'extérieur

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

1 four grand modèle 1230x870 ; 1 four petit modèle (podo) ; 1 vacupress 650x650 ; 1 table d'aspiration 680x500 ; 1 armoire 1000x470 ; 2 machines à coudre sur table 1100x600 ; 2 établis 2000x680 ; armoires produits toxiques 100x430 ; extraction gaz et poussière ; 1 station avec 2 postes résine 1880x760

Observations

Observations

Baie vitrée pour vue sur atelier principal

Code: APP03

Nom: salle de plâtre

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	Décaissement sol pour zone caillebotis

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcé

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 sur paillasse inox
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	1 prise rapide AC/poste de travail
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 évier inox double bac avec décanteur à platre sous evier
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSI de 400x80 cm
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Protection murale sur linéaire paillasse inox

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

1 armoire 1000x470 ; 1 rack de stockage des plâtres 2000x650

Observations

Observations

Local avec décaissé au sol pour pose caillebotis à niveau sur plot

Code: APP04

Nom: Atelier main

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 (2 par établi)
Nombre de PCN	1 four à chaleur humide
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Porte savon ; dévidoir essuie main ; miroir
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

1 poste établi adpaté pour recevoir une patient 1550x650 ; un établi de 2000x750 ; 1 four à chaleur humide 800x600 ; 1 armoire vitrée 1380x750

Observations

Observations

Code: APP05

Nom: Salle des machines

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, vitrée
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcé

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage ou résine
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	2 dessus établi
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	4 prises TRI 400V pour les machines

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	1 prise AC avec raccord rapide
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

4 machines et aspiration : 1400x800 - 800x800 - 1200x800 - 1400x600 ; 1 bahut de rangement à tiroir 1130x750 ; 1 petit établi 1230x520 ; aspiration poussière (machine) et gaz par le plafond

Observations

Observations

Baie vitrée pour vue sur atelier résine et thermoformage

Code: APP06

Nom: salle d'essayage moulage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine ou coulissante si possible
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Porte savon ; dévidoir essuie main ; miroir
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

1 armoire 1380x450 ; 1 lit d'examen 2000x700 ; 1 barres parallèles 4000x1000 ; 1 tabouret bas à roulettes

Observations

Observations

Code: APP07

Nom: Salle de moulage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine ou coulissante si possible
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Porte savon ; dévidoir essuie main ; miroir
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

1 armoire 1380x450 ; 1 desserte inox 1000x600 ; 1 cadre de moulage 1300x200 ; 1 tabouret bas à roulettes ; un poste informatique

Observations

Observations

Code: APP08

Nom: Salle de consultation appareilage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Porte savon ; dévidoir essuie main ; miroir
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

1 barres parallèles 350x75 ; 1 bureau ; 1 lit d'examens ; 1 tabouret bas sur roulette ; meuble bureau

Observations

Observations

Code: APP09

Nom: Bureau CFAO

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Bureau CFAO
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	1 imprimante
Nombre de PCN	1 digitaliseur
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 imprimante
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bureau ; 2 postes informatiques ; digitaliseur ; imprimante

Observations

Observations

Code: ATT01

Nom: Attente patient

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120 ou ouvert selon disposition architecturale
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Libre
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection derrière chaises, bancs, assises
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 pour 3 places
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	5 (4 sur BT en pneumo + 1 sur BT en cardio)
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 attente EF+EU fontaine à eau
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

assises ; bancs , chaises ; etc...

Observations

Observations

fluides médicaux : uniquement dans les attentes en pneumo et en cardio

Code: BAL01

Nom: Cabine déshabillage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	24°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 tirette par cabine
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

patères , assise

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

les cabines PMR seront accessibles également aux patients bariatriques : renforts et fixations en conséquences

Code: BAL02

Nom: Espace casiers

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	24°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	2 séchoirs à cheveux
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

casiers "piscine"

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: BAL03

Nom: Douches

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120 (pour cabine individuelle)
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Libre
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Faïence
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	27°C
Temperature été	27°C
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	déshumidification

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 douche collective. Pommeau mural fixe, cde type presto temporisé
Appareil 2	1 WC/WC PMR
Appareil 3	1 lavabo
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

patères

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nb pommeau douche, WC et lavabo à adapter (cf tome 1)

Code: BAL04

Nom: Zone bassins

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.8 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Libre
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcée

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Faïence/peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	27°C
Temperature été	27°C
Renouvellement d'air	10 vol/h
Exigences particulières	déshumidification

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	4 étanches
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Distribution heure

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Cf tome 1 et 2

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: BAL05

Nom: Bureau de surveillance

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, semi vitrée
Particularités Finitions	avec store intégré

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	24°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

poste informatique ; chaise

Observations

Observations

baie vitrée avec store intgéré pour vue sur zone bassins

Code: BUR01

Nom: Bureau individuel

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Bureau pour tâches administratives sans réception de public ou patient
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: BUR02

Nom: Bureau entretien public/patient

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Bureau d'entretien permettant de recevoir du public ou patient
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 par poste/ voir tableau surface et tome 1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

voir tableau des surfaces et Tome 1 pour le nb poste de travail informatique

Code: BUR03

Nom: Bureau partagée

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Bureau partagé (plusieurs postes) pour tâches administratives sans réception de public ou patient Le nombre de poste de travail est précisé dans les tableaux de surfaces et tome 1
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 par poste/ voir tableau surface et tome 1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 par poste
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0

Vide	0
Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires
Appareil 1	0	Acc. 1
Appareil 2	0	Acc. 2
Appareil 3	0	Acc. 3
Appareil 4	0	Acc. 4

Paillasses et plans de travail	
PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: BUR04

Nom: Réunion

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 pour 2 places assises
Nombre de PCN	1 vidéoprojecteur ou grand écran
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 vidéoprojecteur ou grand écran
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

table ; chaises ; vidéoprojecteur ou grand écran

Observations

Observations

Code: BUR05

Nom: Secrétariat

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 copieur multifonction
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 copieur multifonction
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bureau ; fauteuil ; poste informatique ; copieur multifonction ; armoires

Observations

Observations

Code: BUR06

Nom: Reprographie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 copieurs multifonction
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 copieurs multifonction
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

copieurs multifonction ; armoire à consommables ; table

Observations

Observations

Code: BUR07

Nom: Bureau d'accueil/orientation

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Bureau d'entretien permettant de recevoir du public ou patient
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 par poste/ voir tableau surface et tome 1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bureau ; fauteuil ; poste informatique ; chaises ; armoires

Observations

Observations

Code: CONS01

Nom: Salle/box consultation

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine. Coulissante si possible dans service appareillage
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 sur BT en zone consultation
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Table examens ; bureau ; fauteuil ; armoire ; poste informatique

Observations

Observations

Code: CONS02

Nom: Clinique positionnement

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcé

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires
Appareil 1	0	Acc. 1
Appareil 2	0	Acc. 2
Appareil 3	0	Acc. 3
Appareil 4	0	Acc. 4

Paillasses et plans de travail	
PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Rail lève malade + moteur à demeure LMI ou LML selon configuration

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Armoires de rangement

Observations

Observations

Code: CONS03

Nom: Relaxation

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED indirect
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcé

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

fauteuil ; canapé ; dispositifs de relaxation ; armoires

Observations

Observations

Code: CONS04

Nom: Urodynamique

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	1 pour débimètre dans le sanitaire
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 tirette AM dans sanitaire
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 WC dans sanitaire isolé
Appareil 2	1 lavabo dans sanitaire isolé
Appareil 3	1 siphon de sol dans sanitaire isolé
Appareil 4	1 lavabo à cde au coude ou électronique

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 3	
Acc. 4	essuie mains ; distributeur savon

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PHR 1 bac 160 cm sur meuble (tiroirs)
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Station urodynamique ; débimètre ; bureau ; postes informatiques ; fauteuil d'examen uro ;

Observations

Observations

Prévoir sanitaire isolé dans la salle d'examen

Code: CONS05

Nom: Peristeen

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 tirette AM dans sanitaire
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 WC dans sanitaire isolé
Appareil 2	1 lavabo dans sanitaire isolé
Appareil 3	1 lavabo (en salle examen)
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 3	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSR 120 cm sur meuble (tiroirs)
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Table examens ; bureau ; fauteuil ; armoire ; poste informatique

Observations

Observations

Prévoir sanitaire isolé dans la salle d'examen

Code: CONS06

Nom: Toxine

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED Indirect
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 poire AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSR 120 cm sur meuble (tiroirs)
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

2 patères en zione déshabillage

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Lit ; bureau ; poste informatique ; fauteuil ; chaise

Observations

Observations

Prévoir zone isolée (cloison ou claustra) de déshabillage

Code: CONS07

Nom: Epreuve d'effort

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED indirect
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	4
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

tapis roulant/cyclo-ergomètre ; station mesure VO2 ; monitoring ; poste informatique ; chariot d'urgence ; armoire à consommables

Observations

Observations

Code: CONS08

Nom: Salle d'urgence

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED indirect
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	3 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Table examens ; bureau ; fauteuil ; armoire ; poste informatique ; chariot d'urgence

Observations

Observations

Code: CONS10

Nom: Salle de spirométrie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	mesure du volume pulmonaire
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	2
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS 180x60 cm sur meuble bas (tiroirs)
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bureau ; fauteuil ; armoire ; poste informatique ; spirométre

Observations

Observations

Code: CONS11

Nom: Salle informatique patient

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	salle avec postes informatiques à disposition des patients
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Bureaux, fauteuils, postes informatiques

Observations

Observations

Code: DET01

Nom: Pause/détente personnel

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection murale à hauteur des tables/chaises
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 dessus plan de travail
Nombre de PCN	1 réfrigérateur
Nombre de PCN	1 four micro-ondes
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 évier inox 1 bac + égouttoir sur plan de travail
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS 200 cm sur meuble bas + placards hauts
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

réfrigérateur ; micro ondes ; bouilloir ; cafetière ; table ; chaises

Observations

Observations

Code: DET02

Nom: Salle de repos patients

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection murale à hauteur des tables/chaises
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, bouton mural + signalétique
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Fauteuils

Observations

Observations

Code: GYM01

Nom: Hall-Accueil-Bar

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Hall d'entrée du gymnase avec bar
Occupation	Tous

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	180
Type de porte	Coullissantes motorisé formant sas
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct et décoratif
Commande éclairage	Depuis Tableau et GTB

Sureté

Contrôle d'accès	Badge la nuit, libre le jour
Vidéosurveillance	Oui
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire (attention à la résonnance, réverbération)

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Dalle décorative trafic intensif
Revêtement Mural	Peinture - effort décoratif
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable - effort décoratif

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1 pour affichage dynamique
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 derrière le bar
Nombre de PCN	1 réfriégrateur
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui, platine extérieure rétroéclairée (nuit)
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 attente EF+EU pour fontaine à eau
Appareil 2	1 evier 2 cuves + égouttoir derrière le bar
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Bar/comptoir sur mesure avec plan de travail et rangements sous bar

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

réfrigérateur ; machine à café

Observations

Observations

Code: GYM02

Nom: Espace sportif multisports

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	salle omnisport avec surface jouable de 44mx24m
Occupation	Tous

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	9 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	160
Type de porte	battante, pleine avec oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Libre
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	sol sportif
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	sans objet

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2 un de chaque coté du terrain
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2 une de chaque coté pour panneaux affichage numérique des scores
Nombre de PCN	20 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, bouton mural
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0

Vide	0
Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires
Appareil 1	0	Acc. 1
Appareil 2	0	Acc. 2
Appareil 3	0	Acc. 3
Appareil 4	0	Acc. 4

Paillasses et plans de travail	
PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

paniers basket ; cages de but ; ...

Observations

Observations

Code: GYM03

Nom: Salle neuro

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcée

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: GYM04

Nom: Espace cardio

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	pour 20 patients avec vélos, rameurs, tapis, ...
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2
Nombre de PCN	15 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	1 attente EF+EU pour fontaine à eau
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

vélos ; rameurs ; tapis

Observations

Observations

Code: GYM05

Nom: Espace musculation

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2
Nombre de PCN	15 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bancs de musculation ; tapis ; ....

Observations

Observations

Code: GYM06

Nom: Espace bilan de marche /parcours de marche

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique, mains courantes
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

plan incliné

Observations

Observations

Code: HDJ01

Nom: Salle d'activités

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcée

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	1 vidéoprojecteur en plafond
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 vidéoprojecteur en plafond
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: HDJ02

Nom: Salle d'enseignement

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	6 réparties
Nombre de PCN	1 vidéoprojecteur en plafond
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 vidéoprojecteur en plafond
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

tableau blanc rabbatable

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

tables , chaises ; vidéoprojecteur ; bureau ; armoires de rangement

Observations

Observations

Code: HDJ03

Nom: Salle d'ergo

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, bouton mural + signalétique
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

tables à hauteur variable ; chaises

Observations

Observations

Code: HDJ04

Nom: Salle de kiné

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui bouton mural + signalétique
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails et moteur de levage ; placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: HDJ05

Nom: Salle de motricité

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, bouton mural
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: HDJ06

Nom: Salle de pratiques sportives

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	sol sportif
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	8 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Oui, bouton mural
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 Lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Placard de rangement intégré

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Tennis de table ; fauteuils

Observations

Observations

Code: HDJ07

Nom: Salle d'appareillage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSR 150 cm avec meuble bas
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: HEB01

Nom: Chambre 1 lit

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED indirect (GTL)
Commande éclairage	Variateur + manipulateur AM

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique complète
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext. et 24°C max uniquement pour les HC Neuro (TC+AVC+médullaire)
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement et climatisation uniquement pour les HC Neuro (TC+AVC+médullaire)

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage à l'entrée
Nombre de PCN	2 en plinthe, tête de lit
Nombre de PCN	2 sur GTL
Nombre de PCN	1 en sdb
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 sur GTL
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur GTL
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	manipulateur multifonction sur GTL
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur GTL
Air Médical	1 sur GTL
Air Industriel	0
Vide	1 sur GTL

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Rails droit ou en L plafonnier pour moteur de levage amovible ; placard/penderie cf tome 2 ; lit d'appoint intégré accompagnant pour les chambres en pédiatrie.

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

lit ; chevet ; TV et support ; adaptable ;

Observations

Observations

Code: HEB02

Nom: Chambre 2 lits

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED indirect (GTL)
Commande éclairage	Variateur + manipulateur AM

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique complète
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext. et 24°C max uniquement pour les HC Neuro (TC+AVC+médullaire)
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement et climatisation uniquement pour les HC Neuro (TC+AVC+médullaire)

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2 (1/lit)
Nombre de PCN	1 ménage à l'entrée
Nombre de PCN	2 par lit, en plinthe, tête de lit
Nombre de PCN	2 par lit sur GTL
Nombre de PCN	1 en sdb
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 par lit sur GTL
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 par lit sur GTL
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	manipulateur multifonction sur GTL
Autres Courants Faibles	Prise audio/lit pour son TV

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 par lit sur GTL
Air Médical	1 par lit sur GTL
Air Industriel	0
Vide	1 par lit sur GTL

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Rails droit ou en L plafonnier pour moteur de levage amovible ; placard/penderie cf tome 2 ; lit d'appoint intégré accompagnant pour les chambres en pédiatrie.

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

lits ; chevet ; TV et support ; adaptable

Observations

Observations

Code: HEB03

Nom: Chambre bariatrique

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140 (largeur de lit bariatrique : 122 cm)
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED indirect (GTL)
Commande éclairage	Variateur + manipulateur AM

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique complète
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext. et 24°C max uniquement pour les HC Neuro (TC+AVC+médullaire)
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement et climatisation uniquement pour les HC Neuro (TC+AVC+médullaire)

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2 (en cas de transformation en chambre double)
Nombre de PCN	1 ménage à l'entrée
Nombre de PCN	2 par lit, en plinthe, tête de lit
Nombre de PCN	2 par lit sur GTL
Nombre de PCN	1 en sdb
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 par lit sur GTL
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 par lit sur GTL
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	manipulateur multifonction sur GTL
Autres Courants Faibles	Prise audio/lit pour son TV

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 par lit sur GTL
Air Médical	1 par lit sur GTL
Air Industriel	0

Vide	1 par lit sur GTL
Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires
Appareil 1	0	Acc. 1
Appareil 2	0	Acc. 2
Appareil 3	0	Acc. 3
Appareil 4	0	Acc. 4

Paillasses et plans de travail	
PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails en H et moteur de levage à demeure (permattant l'accès dans la salle de bains) ; placard/penderie cf tome 2

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

lit bariatrique ; chevet ; TV et support ; adaptable

Observations

Observations

Code: HEB04

Nom: Chambre 1 lit PREPAN/PREPAR

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, semi vitrée avec store intégré
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED indirect (GTL)
Commande éclairage	Variateur + manipulateur AM

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcé

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique complète
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1
Nombre de PCN	1 ménage à l'entrée
Nombre de PCN	2 en plinthe, tête de lit
Nombre de PCN	3 sur GTL
Nombre de PCN	1 en sdb
Nombre de PCN	5 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	3 sur GTL
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	4 sur GTL
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	manipulateur multifonction sur CP
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur CP
Air Médical	1 sur CP
Air Industriel	0
Vide	2 sur CP

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PHR 1 bac 150 cm sur meuble bas (tiroirs)
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails en H et moteur de levage à demeure (permattant l'accès dans la salle de bains) ; placard/penderie cf tome 2

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

lit ; chevet ; TV et support ; adaptable

Observations

Observations

baie vitrée avec store intégré pour vue depuis circulation

Code: IMA01

Nom: Déshabilloir

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED indirect
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

2 patères : assise patient intégrée

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: IMA02

Nom: Salle radiologie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection RX et contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection RX
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	Alimentation Machine RX

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS 180x60 cm avec paravent plombé et passes cables
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

paravent plombé (protection RX) avec plan de travail ; signalisation lumineuse RX intérieure et extérieure au dessus de chaque porte d'accès à la salle (cf Tome 2)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Machine RX ; poste de commande ; poste informatique

Observations

Observations

Code: IMA03

Nom: Salle de préparation patients couchés

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 sur BT
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Porte savon ; dévidoir essuie main ; miroir
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

chariot soins ; lit ; poste informatique sur chariot

Observations

Observations

Code: IMA04

Nom: Salle d'interprétation

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS de 160x70 cm/poste de travail
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Postes informatiques ; fauteuil ; table ; chaises

Observations

Observations

Code: IMA05

Nom: Scanner

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	salle d'examens scanner
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.9 mini
Contraintes structurelles	surcharge équipement, planéité du sol correspondante, décaissé de sol pour le passage des réseaux

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine, radio-protégée (RX)
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur depuis poste de commande

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	sans objet
Anti-intrusion / Agression	sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Blindage RX selon support
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 sur BT
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 sur BT
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	Alimentation dédiée scanner

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT pour échographe
Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT

Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	2 sur BT
Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSR 150 cm sur meubles bas (tiroirs)
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

scanner corps entier ; armoires de rangement

Observations

Observations

Prévoir fourreaux entre salle scanner et salle commande suivant spécifications constructeur Baie de vision plombée (blindage RX) entre salle d'examens et salle de commande

Code: IMA06

Nom: Salle échographie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection en zone d'examens
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 sur BT
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1 sur BT pour échographe
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	Alimentation Machine RX

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT pour échographe
Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	2 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 Lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

échographe ; bureau ; fauteuil ; poste informatique ; table d'examens

Observations

Observations

Code: IMA07

Nom: salle de commande scanner

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Poste de commande scanner
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	4
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 imprimante
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 imprimante
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	Oui, avec salle d'examens
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS 400 cm avec passes câbles
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

plan de travail à adapter au poste de commande

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

4 fauteuils ; console de commande scanner ; postes informatiques ; imprimante

Observations

Observations

baie de vision (plombée) sur salle de d'examen

Code: LOG01

Nom: Linge sale / déchets

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	Réglementaire/suivant volume déchet stocké
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

étagères stockage

Observations

Observations

Code: LOG02a

Nom: Entreposage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Local permettant le stockage de l'autolaveuse et les chariots d'entretien
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	4 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: LOG02b

Nom: Utilités propres

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Local de stockage des produits d'entretien
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: LOG02c

Nom: Utilités sales

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Local avec vidoir ménage
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 vidoir ménage
Appareil 2	1 siphon de sol
Appareil 3	1 lavabo
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: LOG02d

Nom: Entretien des locaux

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Local ménage complet
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	4 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 vidoir ménage
Appareil 2	1 siphon de sol
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: LOG03

Nom: Linge propre

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: LOG04

Nom: DASRI

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	Réglementaire/suivant volume déchet stocké
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 poste de désinfection
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: LOG05

Nom: Office

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 lave vaisselle
Nombre de PCN	1 réfrigérateur
Nombre de PCN	6 réparties dessus paillasse
Nombre de PCN	1 fontaine à eau
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: LOG06

Nom: Lave bassin

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	1 attente pour lave bassin (TRI)

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 attente EFA + ECS + EU HT lave bassin
Appareil 2	1 vidoir hopital
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Séchoir à bassin
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Lave bassin

Observations

Observations

Code: PTR01a

Nom: Plateau ergothérapie (HDJ NL)

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	En fonction nb UP, à minima 120
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	A minima 120, ou suivant nb UP
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	10
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	12 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	12 réparties
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	12 réparties
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	2 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

tables à hauteur variable ; chaises

Observations

Observations

Code: PTR01b

Nom: Plateau ergothérapie (HC Neuro)

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	En fonction nb UP, à minima 120
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	A minima 120, ou suivant nb UP
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	10 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	10 réparties
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	10 réparties
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires
Appareil 1	0	Acc. 1
Appareil 2	0	Acc. 2
Appareil 3	0	Acc. 3
Appareil 4	0	Acc. 4

Paillasses et plans de travail	
PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

tables à hauteur variable ; chaises

Observations

Observations

Code: PTR02a

Nom: Cuisine thérapeutique

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement, hotte aspirante

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 plaque induction
Nombre de PCN	1 four
Nombre de PCN	1 réfrigérateur
Nombre de PCN	3 dessus plan de travail
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	4 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 évier inox double bacs + égouttoir sur plan de travail
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Cuisine complète avec ilot centrale à hauteur variable comportant table de cuisson ; hotte extraction ;

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

four, réfrigérateur ; appareils ménagers

Observations

Observations

Pour Neuro Loco : a diviser en 2 espaces : une cuisine individuelle connecté à l'appartement et une cuisine petit collectif

Code: PTR02b

Nom: Cuisine thérapeutique (CPN)

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement, hotte aspirante

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 plaque induction
Nombre de PCN	1 four
Nombre de PCN	1 réfrigérateur
Nombre de PCN	3 dessus plan de travail
Nombre de PCN	1 plaque vitrocéramique
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	4 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	2 évier inox double bacs + égouttoir sur plan de travail
Appareil 2	2 attente EF+EU pour lave vaisselle
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1
Acc. 2
Acc. 3
Acc. 4

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Cuisine complète à hauteur variable comportant table de cuisson ; hotte extraction ;

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

four, réfrigérateur ; appareils ménagers

Observations

Observations

Code: PTR03

Nom: AQM

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	3 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 plateformes de force
Nombre de PCN	1 tapis de marche
Nombre de PCN	10 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	4 plateformes de force
Nombre de RJ45	1 tapis de marche
Nombre de RJ45	10 caméras (si caméra IP)
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 manipulateur multifonction
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 Lave mains
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Système optoélectronique (caméras) ; 4 plateformes de force ; 1 tapis de marche ; postes informatiques ; bureaux, chaises

Observations

Observations

Code: PTR04

Nom: Appartement thérapeutique

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	1 face au lit
Nombre de PCN	1 ménage à l'entrée
Nombre de PCN	2 dessus plan de travail
Nombre de PCN	3 refrigérateur top, plaque, micro ondes (kitchenette)
Nombre de PCN	2 en tête de lit
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 en tête de lit pour téléphone
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 plan vasque à hauteur variable
Appareil 2	1 douche
Appareil 3	1 WC PMR
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	barre d'apui douche ; siège de douche rabbatable
Acc. 3	barre d'appui ; devidoir papier
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails et moteur de levage

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

connecté à la cuisine thérapeutique NL individuelle

Code: PTR05

Nom: Isocinétisme

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	10 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

plateforme d'équilibre

Observations

Observations

Code: PTR06

Nom: Box

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, vitrée
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Libre
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Renforcé

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 sur BT
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 sur BT
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 poire AM dans un seul box
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSR 150 cm sur meuble bas (tiroirs)
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

table d'examen ; chaise

Observations

Observations

Code: PTR07

Nom: Plateau kinésithérapie Locomoteur

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	A minima 120, ou suivant nb UP
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	50 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	2
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	8
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	2 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	4 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails et moteur de levage ; placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

poulies ; espalier ; barre parallèles ; tapis roulant ; ....

Observations

Observations

Code: PTR08a

Nom: Plateau kinésithérapie HDJ Neurologie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	A minima 120, ou suivant nb UP
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	40 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	2
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	8
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails et moteur de levage ; placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

poulies ; espalier ; barre parallèles ; tapis roulant ; ....

Observations

Observations

Code: PTR08b

Nom: Plateau kinésithérapie HC Neuro

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	A minima 120, ou suivant nb UP
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	30 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	2
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	8
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails et moteur de levage ; placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

poulies ; espalier ; barre parallèles ; tapis roulant ; ....

Observations

Observations

Code: PTR09

Nom: Salle de musculation

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	A minima 120, ou suivant nb UP
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	30 réparties pour les salles 100m² et plus
Nombre de PCN	15 réparties pour les salles de 50 m² max.
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0 voir répartition en observation
Air Médical	0
Air Industriel	0

Vide	0
Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bancs de musculation ; rameurs ; ....

Observations

Observations

Salle musculation 100 m² nutrition : 10xO2 sur BT Salle musculation 45 m² nutrition : 6xO2 sur BT Salle musculation 45 m² HC pneumo cardio : 4xO2 sur BT Salle musculation 120 m² HDJ pneumo cardio : 2xO2 sur BT

Code: PTR10

Nom: Plateau kinésithérapie nutrition

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	15 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	2 sur BT
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

poulies ; espalier ; barre parallèles ; tapis roulant ; ....

Observations

Observations

Code: PTR11

Nom: Salle de vélos

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	2
Nombre de PCN	15 réparties pour la salle de 48m²
Nombre de PCN	20 réparties pour la salle de 90m²
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	16 (10 sur BT pour salle 90m² + 6 sur BT pour salle de 48m²)
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	1 attente EF+EU pour fontaine à eau
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

vélos

Observations

Observations

Code: PTR12

Nom: Atelier fauteuils roulants

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	ateliers d'entretien, réparations et modifications fauteuils roulants compris stockage
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	6 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 dessus paillasse
Nombre de PCN	4 dessus établi
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	2 prises rapides AC (1 établi + 1 paillasse)
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	1 Siphon de sol
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Porte savon ; dévidoir essuie main ; miroir
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS de 300x60 cm
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Armoires ; établi ; outillage ; une cabine nettoyage

Observations

Observations

Code: PTR13

Nom: Salle simulateur de conduite

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	salle avec un banc de simulation à la conduite de véhicule
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1 bureau + simulateur
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	4 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	1
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

simulateur de conduite ; bureau ; chaise ; poste informatique

Observations

Observations

Code: PTR14

Nom: Plateau technique rééducation PREPAN/PREPAR

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.7 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	A minima 120, ou suivant nb UP
Type de porte	battante, pleine + oculus
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	15 réparties
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	Sonorisation salle

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	1 sur BT
Air Médical	1 sur BT
Air Industriel	0
Vide	1 sur BT

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

système de lève personnes avec rails et moteur de levage ; placards de rangement intégrés

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: PTR15

Nom: Salle ETP

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	salle pour éducation thérapeutique du patient
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire + occultation
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection murale à hauteur des tables/chaises
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	1
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	5 dessus plan de travail
Nombre de PCN	1 réfrigérateur
Nombre de PCN	1 four micro-ondes
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires
Appareil 1	1 évier inox 1 bac + égouttoir sur plan de travail	Acc. 1 Acc. 2
Appareil 2	0	Acc. 3
Appareil 3	0	Acc. 4
Appareil 4	0	

Paillasses et plans de travail	
PT 1	1 PSS 200 cm sur meuble bas + placards hauts
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)
cloison amovible entre les 2 salles

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)
réfrigérateur ; micro ondes ; bouilloir ; cafetière ; table ; chaises

Observations

Observations
le coin cuisine n'est présent que dans une des 2 salles. séparation des 2 salles par cloison amovible acoustique avec porte de communication

Code: SAN01

Nom: Sanitaire patient/public

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Public/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 tirette AM/sanitaire
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 WC/WC PMR
Appareil 2	1 lave mains/lavabo
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Barres de relevage ; dévidoir papier
Acc. 2	Miroir ; patères; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SAN02

Nom: Sanitaire personnel

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 WC
Appareil 2	1 lavabo
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	dévidoir papier
Acc. 2	Miroir ; patères; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SAN03

Nom: Sanitaire enfant

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Public/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	100
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	1 tirette AM/sanitaire
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 WC/WC PMR/WC enfant
Appareil 2	1 lavabo
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Barres de relevage ; dévidoir papier
Acc. 2	Miroir ; patères; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SDB01

Nom: Salle d'eau "standard"

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante ou coulissante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Système douche
Revêtement Mural	Système douche
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 étanche
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Tirette AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 plan vasque
Appareil 2	1 douche
Appareil 3	1 WC PMR
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	barre d'apui douche ; siège de douche rabbatable
Acc. 3	barre d'appui ; devidoir papier
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SDB02

Nom: salled'eau "brancard douche"

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante ou coulissante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Système douche
Revêtement Mural	Système douche
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 étanche
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Tirette AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 plan double vasque
Appareil 2	1 douche (chariot douche)
Appareil 3	1 WC PMR
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	barre d'apui douche ; siège de douche rabbatable
Acc. 3	barre d'appui ; devidoir papier
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SDB03

Nom: Salle d'eau "ch. double"

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante ou coulissante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Système douche
Revêtement Mural	Système douche
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 étanche
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Tirette AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 plan vasque
Appareil 2	1 douche
Appareil 3	1 WC PMR
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	barre d'apui douche ; siège de douche rabbatable
Acc. 3	barre d'appui ; devidoir papier
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SDB04

Nom: Salle d'eau 'bariatrique"

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante ou coulissante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Système douche
Revêtement Mural	Système douche
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 étanche
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Tirette AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 plan vasque
Appareil 2	1 douche (chariot douche)
Appareil 3	1 WC bariatrique (posé au sol)
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	barre d'apui douche ; siège de douche rabbatable
Acc. 3	barre d'appui ; devidoir papier
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SDB05

Nom: Salle de bain commune

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Système douche
Revêtement Mural	Système douche
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 étanche
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Tirette AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 lavabo
Appareil 2	1 douche (chariot douche)
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; porte serviette ; patères ; table de rangement
Acc. 2	barre d'apui douche ; siège de douche rabbatable
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SOI01

Nom: Bureau infirmier

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Poste infirmier/transmission
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, semi vitrée
Particularités Finitions	avec store intégré

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	3
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	2 moniteurs muraux
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	2 moniteurs muraux
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Réception des AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PSS 150 cm /poste
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

postes informatiques ; table ; chaises ; moniteurs

Observations

Observations

Baie vitrée pour vue sur circulation

Code: SOI02

Nom: Salle de soins

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Préparation des soins
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	Battante, semi vitrée
Particularités Finitions	avec store intgéré + Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	24°C
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Climatisation

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	2
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 dessus paillasse
Nombre de PCN	3 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	Réception des AM
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Généré depuis dRofus © 2002-2019 dRofus Inc.

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire		Accessoires
Appareil 1	0	Acc. 1
Appareil 2	0	Acc. 2
Appareil 3	0	Acc. 3
Appareil 4	0	Acc. 4

Paillasses et plans de travail	
PT 1	1 PHR 1 bac 200 cm sur meuble bas + placards hauts
PT 2	1 PSR 200 cm sur meuble de bas + placards hauts
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

chariot pansement, chariot urgence , chariot médicament ; armoire pharmacie ; armoires de stockage

Observations

Observations

Baie vitrée pour vue sur circulation ; retour soins dans le local, organisation en marche en avant pour eviter croisement flux sale/propre

Code: SOI03

Nom: Décontamination

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	local pour la décontamination, désinfection des instruments en retour des soins
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	110
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	protection dessus paillasse humide
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	1 PHR 1 bac 150 cm + égouttoir
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SOI04

Nom: Local pesée

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Souhaitable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 pèse personnes
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	1 pèse personne
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: SOI05

Nom: Salle accueil familles

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Public/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Indispensable
Occultation/Protection solaire	Protection solaire
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T.ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h
Exigences particulières	Rafraîchissement

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	3 dessus plan de travail
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

fauteuils ; canapé ; table ; chaises

Observations

Observations

Code: STO01

Nom: Stockage propre/réserve

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: STO02

Nom: Stockage balnéothérapie

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: STO03

Nom: Stockage Appareillage

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	140 pour accès depuis extérieur et 100 pour accès depuis intérieur
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Résine ou carrelage
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protection périphérique
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	19°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	1.5 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	2 divers
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Généré depuis dRofus © 2002-2019 dRofus Inc.

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	0
Appareil 2	0
Appareil 3	0
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Rayonnages sur mesure à concevoir avec MOA

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Code: VEST01

Nom: Vestiaire public/patient

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Public/patient

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	120
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Libre
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple et carrelage pour le gymnase
Revêtement Mural	Peinture lessivable et faïence murale pour le gymnase
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 sèche cheveux
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 plan vasques
Appareil 2	1 douches
Appareil 3	1 WC/WC PMR
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

cabines deshabilloir

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Casiers vestiaires

Observations

Observations

Quantité douches, lavabo et WC à adapter (cf Tome 1)

Code: VEST02

Nom: Vestiaire personnel

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	
Occupation	Personnel

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre	2.5 mini
Contraintes structurelles	

Accès

Gabarit Accès	90
Type de porte	battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairement

Naturel	Proscrit
Occultation/Protection solaire	
Eclairage Général	LED direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	
Anti-intrusion / Agression	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Confort thermique et ventilation

Confort thermique et ventilation

Temperature hiver	21°C
Temperature été	N.C.
Renouvellement d'air	3 vol/h
Exigences particulières	

Courants forts et faibles

Courants Forts

Nombre de Poste de Travail (PTI)	0
Nombre de Bloc TV (1PC + 2RJ45)	0
Nombre de PCN	1 ménage
Nombre de PCN	1 sèche cheveux
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCN	0
Nombre de PCO	0
Nombre de PCO	0
Autres Courants Forts	

Courants Faibles

Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Nombre de RJ45	0
Interphonie/visiophonie	
Appel Malade	
Autres Courants Faibles	

Fluides médicaux et spéciaux

Fluides Médicaux

Oxygène	0
Air Médical	0
Air Industriel	0
Vide	0

Autre fluide	0

Plomberie sanitaire et paillasses

Appareils sanitaire

Appareil 1	1 plan vasques
Appareil 2	1 douches
Appareil 3	1 WC/WC PMR
Appareil 4	0

Accessoires

Acc. 1	Miroir ; patères ; essuie mains ; distributeur savon
Acc. 2	
Acc. 3	
Acc. 4	

Paillasses et plans de travail

PT 1	0
PT 2	0
PT 3	0
PT 4	0

Equipements bâti

EQUIPEMENTS IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

cabines deshabilloir

EQUIPEMENTS MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Casiers vestiaires

Observations

Observations

Quantité douches, lavabo et WC à adapter (cf Tome 1)