Résumé de l'expertise n° 2024-10208

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : ..... **Campus Pont de Bois**
rue du Barreau
Commune : ..... **59650 VILLENEUVE D'ASCQ**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bâtiment B, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage : .... **Mise en sécurité des flux d'air de la CTA (vérification des MPCA).**

	Prestations	Conclusion
	Amiante	**Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**