


Photo n° Ph011
Localisation : 6ème étage Aile B - Terrasse
Ouvrage : Eléments ponctuels
Partie d'ouvrage : Conduits de cheminée
Description : Chapeaux fibres ciment
Localisation sur croquis : Point 011




Photo n° Ph013
Localisation : 6ème étage Aile B - Terrasse
Ouvrage : Eléments ponctuels
Partie d'ouvrage : Conduits de cheminée
Description : Chapeaux fibres ciment
Localisation sur croquis : Point 013





Photo n° Ph016 AVANCée
Localisation : 5ème étage Aile B - Circulation 725
Ouvrage : Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol
Partie d'ouvrage : Revêtement de sol
Description : Revêtement de sol
Localisation sur croquis : Point 016



Pallier Ascenseur

Photo n° Ph021
Localisation : 5ème étage · Circulation 691
Ouvrage : Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol
Partie d'ouvrage : Revêtement de sol
Description : Revêtement de sol
Localisation sur croquis : Point 021

Remplacé
Fait le 6/05/2015