RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX ULTERIEURS

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

A INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : **Un bureau**
Cat. du bâtiment : **Hôtel particulier (bureaux).**
Nombre de Locaux : **1**
Etage : **3ème étage**
Numéro *de Lot :* *Sans objet*
Référence Cadastrale : Sans objet
Date du Permis de Construire : Sans objet
Annexes :
Numéro de lot de Cave : Sans objet
Numéro de lot de garage : Sans objet
Autres Lot : Sans objet

Adresse : **EL2-HP-N3-308 EL2**
Escalier : *Sans objet*
Bâtiment : **EL2**
Porte : *Sans objet*

Propriété de :
Ministère de la Culture et de la Communication
3 rue de Valois - 75001 PARIS

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **Madame Adèle CORNET - SACRP**
Adresse : **Palis de l'Alma**
Qualité : **Maître d'œuvre**

Documents remis : **Plan + zone d'investigation définie**
Moyens mis à disposition : **Aucun**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : SACRP EL2-N3-308 - 0119.867 A
Le repérage a été réalisé le : **22/01/2019**
Par : **Bruno ROSSI**
N° certificat de qualification : **8058502**
Date d'obtention : **11/09/2017**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Bureau Veritas Certification
60 avenue du Général de Gaulle
92046 PARIS LA DEFENSE

Date de commande : 21/01/2019

Date d'émission du rapport : **29/01/2019**
Accompagnateur : **Madame CORNET - SACRP**
Laboratoire d'Analyses : **YKTINEF**
Adresse laboratoire : **1-7 rue Henri de France 95870 BEZONS**
Numéro d'accréditation : **1-2039**
Organisme d'assurance professionnelle : **ALLIANZ**
Adresse assurance : **75 boulevard Haussmann 75008 PARIS**
N° de contrat d'assurance : **80810515**
Date de validité : **30/09/2019**

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

DIAGNOSTICS D'ILE DE FRANCE
2 rue de la Gare
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
06 12 18 68 86

Date d'établissement du rapport :
Fait à **CHANTELOUP-LES-VIGNES** le **29/01/2019**
Cabinet : **DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE**
Nom du responsable : **Bruno ROSSI**
Nom du diagnostiqueur : **Bruno ROSSI**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Constat Amiante

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES 1

DESIGNATION DU BATIMENT 1

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 1

EXECUTION DE LA MISSION 1

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 1

SOMMAIRE 2

CONCLUSION(S) 3

LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION 3

LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION 3

PROGRAMME DE REPERAGE 4

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 5

RAPPORTS PRECEDENTS 5

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 5

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION 5

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 5

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 5

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS 6

COMMENTAIRES 6

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 7

ANNEXE 2 – CROQUIS 10

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES 11

ATTESTATION(S) 14

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	**Murs**	B	Enduit
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	**Sol**	Sol	Ragréage
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	**Boisseau**	B	Enduit boisseau
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	**Plafond**	Plafond	Enduits
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	**Fenêtres**	C	Joint de vitres
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	**Plafond**	Vasistas	joint d'étanchéité

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante d'après la liste C de matériaux figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique.

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 22/01/2019

Le Repérage Amiante Avant Travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux produits ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (96-98 Chapitre 1- Article 1 –Alinéa III).

Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d'y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux, les zones de l'immeuble objet des travaux ; conformément au Code de la Santé Publique (nouvelle partie réglementaire) Livre 3, Titre 3, Chapitre 4, Section 2 et arrêté du 22 août 2002 en application de l'article R1334-27 des sondages et des prélèvement destructifs.
Un classement des produits et matériaux en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, etc, afin d'optimiser l'intervention de l'opérateur du repérage ;
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements sont effectués afin de déterminer par analyse un résultat d'essai spécifiant celle-ci.

Sens du repérage pour évaluer un local :



Description des travaux envisagés : Sondages structurels sur existants

G RAPPORTS PRECEDENTS

DTA n° 1214-193 réalisé en décembre 2014 / janvier 2015 par DIDF / Bruno ROSSI

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
1	EL2-HP-N3-308 - Bureau	3	OUI	*Néant*	*Concerné*

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	Murs	B	Enduit		52031-001	Résultat d'analyse
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	Sol	Sol	Ragréage		52031-002	Résultat d'analyse
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	Boisseau	B	Enduit boisseau		52031-003	Résultat d'analyse
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	Plafond	Plafond	Enduits		52031-004	Résultat d'analyse
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	Fenêtres	C	Joint de vitres		52031-005	Résultat d'analyse
1	**EL2-HP-N3-308 - Bureau**	3	Plafond	Vasistas	joint d'étanchéité		52031-006	Résultat d'analyse

COMMENTAIRES

Néant

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : 52031-001		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
Ministère de la Culture et de la Communication	SACRP EL2-N3-308 - 0119.867	EL2-HP-N3-308 - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	22/01/2019	Bruno ROSSI
Localisation	**Résultat**	
Murs - B	**Absence d'amiante**	
Emplacement		
DSC00025		

PRELEVEMENT : 52031-002		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
Ministère de la Culture et de la Communication	SACRP EL2-N3-308 - 0119.867	EL2-HP-N3-308 - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	22/01/2019	Bruno ROSSI
Localisation	**Résultat**	
Sol - Sol	**Absence d'amiante**	
Emplacement		
DSC00026		

Constat Amiante

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

PRELEVEMENT : 52031-003		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
Ministère de la Culture et de la Communication	SACRP EL2-N3-308 - 0119.867	EL2-HP-N3-308 - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit boisseau	22/01/2019	Bruno ROSSI
Localisation	**Résultat**	
Gaine - B	**Absence d'amiante**	
Emplacement		
IMG_5821		



PRELEVEMENT : 52031-004		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
Ministère de la Culture et de la Communication	SACRP EL2-N3-308 - 0119.867	EL2-HP-N3-308 - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits	22/01/2019	Bruno ROSSI
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Plafond	**Absence d'amiante**	
Emplacement		
IMG_5822		

Constat Amiante

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

PRELEVEMENT : 52031-005		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
Ministère de la Culture et de la Communication	SACRP EL2-N3-308 - 0119.867	EL2-HP-N3-308 - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint de vitres	22/01/2019	Bruno ROSSI
Localisation	**Résultat**	
Fenêtres - C	**Absence d'amiante**	
Emplacement		
IMG_5823		

PRELEVEMENT : 52031-006		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
Ministère de la Culture et de la Communication	SACRP EL2-N3-308 - 0119.867	EL2-HP-N3-308 - Bureau
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'étanchéité	22/01/2019	Bruno ROSSI
Localisation	**Résultat**	
Plafond - Vasistas	**Absence d'amiante**	
Emplacement		
IMG_5824		

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

ANNEXE 2 – CROQUIS



Constat Amiante

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

YKTINEF

RAPPORT D'ESSAI
RECHERCHE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX PAR ANALYSE META
(Méthode interne 5-ANA-PRO-4 et NF X 43-050 de Janvier 1996)

cofrac ESSAIS
ACCRÉDITATION N°1-2039 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Bezons, le 25/01/2019

DIAGNOSTICS D'ILE
DE FRANCE (DIDF)
2 RUE DE LA GARE
78570 CHANTELOUP
LES VIGNES

Référence rapport : RA-52031	**Révision :** 0

Référence dossier client :	SACRP / EL2HP-N3-308 Bureau / 0119-867
Expéditeur :	DIAGNOSTICS D'ILE DE FRANCE (DIDF)

INFORMATION DU CLIENT			
Référence échantillon	0119-867 / 1		
Désignation	Enduit mural		
Localisation du prélèvement	Murs B		
INFORMATION DU LABORATOIRE			
Date de réception	24/01/2019	**Observation à réception**	/
Date d'analyse META	25/01/2019		

RESULTAT DU LABORATOIRE					
Référence échantillon	**Description après examen initial**	**Traitement appliqué**	**Nombre de préparations**	**Résultat d'analyse META (*)**	**Observation à l'analyse**
52031-001	Enduit + Peinture	Dissolution chimique	1	Fibre d'amiante non détectée	Couche indissociable

INFORMATION DU CLIENT			
Référence échantillon	0119-867 / 2		
Désignation	Ragréage sol		
Localisation du prélèvement	Sol (sous PVC / sous lino)		
INFORMATION DU LABORATOIRE			
Date de réception	24/01/2019	**Observation à réception**	/
Date d'analyse META	25/01/2019		

RESULTAT DU LABORATOIRE					
Référence échantillon	**Description après examen initial(*)**	**Traitement appliqué(*)**	**Nombre de préparations(*)**	**Résultat d'analyse META(*)**	**Observation à l'analyse**
52031-002	Ragréage	Dissolution chimique	1	Fibre d'amiante non détectée	/

(*) Les essais rapportés dans l'encadré concerné sont couverts par l'accréditation COFRAC du laboratoire.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les informations données par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

Validé par:	MARIN Estelle Préparateur (trice) et analyste	1/3

6-COR-FOR-018 rev 01

Laboratoire YKTINEF – SASU au capital de 25.000 €
1-7 rue Henri de France – 95870 BEZONS
www.vktinef.eu

Constat Amiante

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

RAPPORT D'ESSAI
RECHERCHE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX PAR ANALYSE META

(Méthode interne 5-ANA-PRO-4 et NF X 43-050 de Janvier 1996)

ACCRÉDITATION N°1-2039 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

INFORMATION DU CLIENT					
Référence échantillon	0119-867 / 3				
Désignation	Enduit boisseau				
Localisation du prélèvement	Murs B				
INFORMATION DU LABORATOIRE					
Date de réception	24/01/2019	**Observation à réception**	/		
Date d'analyse META	25/01/2019				
RESULTAT DU LABORATOIRE					
Référence échantillon	**Description après examen initial(*)**	**Traitement appliqué(*)**	**Nombre de préparations(*)**	**Résultat d'analyse META(*)**	**Observation à l'analyse**
52031-003	Enduit	Dissolution chimique	1	Fibre d'amiante non détectée	/

INFORMATION DU CLIENT					
Référence échantillon	0119-867 / 4				
Désignation	Enduit plafond				
Localisation du prélèvement	Plafond				
INFORMATION DU LABORATOIRE					
Date de réception	24/01/2019	**Observation à réception**	/		
Date d'analyse META	25/01/2019				
RESULTAT DU LABORATOIRE					
Référence échantillon	**Description après examen initial(*)**	**Traitement appliqué(*)**	**Nombre de préparations(*)**	**Résultat d'analyse META(*)**	**Observation à l'analyse**
52031-004	Enduit + Peinture	Dissolution chimique	1	Fibre d'amiante non détectée	Couche indissociable

(*) Les essais rapportés dans l'encadré concerné sont couverts par l'accréditation COFRAC du laboratoire.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les informations données par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

Validé par:	MARIN Estelle Préparateur (trice) et analyste	2/3

Laboratoire YKTINEF – SASU au capital de 25.000 €
1-7 rue Henri de France – 95870 BEZONS
www.yktinef.eu

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

RAPPORT D'ESSAI
RECHERCHE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX PAR ANALYSE META

(Méthode interne 5-ANA-PRO-4 et NF X 43-050 de Janvier 1996)

ACCRÉDITATION N°1-2039 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

INFORMATION DU CLIENT	
Référence échantillon	0119-867 / 5
Désignation	Joint de vitres
Localisation du prélèvement	Fenêtre 1

INFORMATION DU LABORATOIRE			
Date de réception	24/01/2019	**Observation à réception**	/
Date d'analyse META	25/01/2019		

RESULTAT DU LABORATOIRE					
Référence échantillon	**Description après examen initial(*)**	**Traitement appliqué(*)**	**Nombre de préparations(*)**	**Résultat d'analyse META(*)**	**Observation à l'analyse**
52031-005	Joint	Dissolution chimique	1	Fibre d'amiante non détectée	/

INFORMATION DU CLIENT	
Référence échantillon	0119-867 / 6
Désignation	Joint vasistas
Localisation du prélèvement	vasistas plafond

INFORMATION DU LABORATOIRE			
Date de réception	24/01/2019	**Observation à réception**	/
Date d'analyse META	25/01/2019		

RESULTAT DU LABORATOIRE					
Référence échantillon	**Description après examen initial(*)**	**Traitement appliqué(*)**	**Nombre de préparations(*)**	**Résultat d'analyse META(*)**	**Observation à l'analyse**
52031-006	Joint	Dissolution chimique	1	Fibre d'amiante non détectée	/

(*) Les essais rapportés dans l'encadré concerné sont couverts par l'accréditation COFRAC du laboratoire.
Le rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les informations données par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

Validé par:	MARIN Estelle Préparateur (trice) et analyste	3/3

6-COR-FOR-018 rev 01

Laboratoire YKTINEF – SASU au capital de 25.000 €
1-7 rue Henri de France – 95870 BEZONS
www.yktinef.eu

Constat Amiante

DIAGNOSTICS D'ÎLE DE FRANCE – 2 rue de la Gare – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - 06.12.18.68.86 – Courriel : diag.idf@free.fr – Site internet : www.diag-idf.com
Siret : 490 415 502 00015 – APE : 742 C - RCS Versailles : 490 415 502 – Certifications : BUREAU VERITAS - Assurance : GENERALI contrat n° 349AL298079

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Monsieur Bruno ROSSI

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/09/2017	10/09/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/09/2017	10/09/2022
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	20/02/2018	19/02/2023
Electricite	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	30/12/2018	29/12/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/10/2017	11/10/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/09/2017	10/09/2022
Termites metropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/10/2017	11/10/2022

Date : 30/11/2018 Numéro de certificat : 8058502

Jacques MATILLON - Directeur Général

RECYCLÉ Papier fait à partir de matériaux recyclés FSC FSC® C124913

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N°4-0087 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

DIAGNOSTICS D'ILE DE FRANCE
2 rue de la Gare
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N°80810515.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER:**

Assainissement Autonome - Collectif
Contrôle périodique amiante
Diagnostic Accessibilité
Diagnostic amiante avant travaux / démolition
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures)
Diagnostic humidité
Diagnostic termites
Dossier technique amiante
Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Etat des lieux
Etat parasitaire
Exposition au plomb (CREP)
Loi Boutin
Loi Carrez
Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Risques naturels et technologiques

La garantie du contrat porte exclusivement :

- **Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,**
- **Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation**

Période de validité : **du 01/10/2018 au 30/09/2019**

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810515), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris