



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Rapport N°537.78.16.00066 établi le 16/08/2016

Barrage de Bougival
78380 Bougival

Donneur d'ordre :

VNF Bureau d'études et Tavaux - 23 île de la Loge - 78380 Bougival

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5970

Opérateur de repérage : Farah DUVERNAY

QUALICONSULT IMMOBILIER
DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE
12 rue des Peupliers 92752 NANTERRE CEDEX
Tél. : 01 39 35 41 43
SIRET : 490 676 293 000 15



Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

SOMMAIRE

1. OBJET DE LA MISSION.....	2
2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION	2
3. CONCLUSION	2
4. RESULTATS DETAILLES.....	3

ANNEXES

1. OBJET DE LA MISSION

Mission d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION

- **Limites de la mission :**

Seuls le ou les matériaux et produits faisant l'objet de la mission confiée à QUALICONSULT IMMOBILIER ont fait l'objet d'investigations. Cette mission s'est limitée au prélèvement et à l'analyse d'échantillons en fonction des instructions du donneur d'ordre.

En l'état, le présent rapport n'est donc pas suffisant pour la constitution du dossier technique amiante, en cas de cession ou de démolition de l'immeuble bâti, ni même pour la prise en compte complète du risque amiante en vue de la réalisation de travaux.

- **Date d'exécution de la mission : 04/08/2016**

Date de prélèvement : non communiquée

3. CONCLUSION

Parmi les 64 échantillons des matériaux ou produits concernés par la mission, **3 contiennent effectivement de l'amiante après analyse (P1 - P2 - P58).**

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

4. RESULTATS DETAILLES

• **Résultats :**

Matériaux ou produits ayant fait l'objet de la mission et champ de l'analyse	Localisation du prélèvement (Cf. annexe 1)	Présence d'amiante		N° PV d'analyse (Cf. annexe 2)
		Oui	Non	
Peinture	Petite Ecluse	X		P1
Peinture	Petit Ecluse	X		P2
Peinture	Petit Ecluse		X	P3
Peinture	Petit Ecluse		X	P4
Peinture	Petit Ecluse		X	P5
Peinture	Petit Ecluse		X	P6
Peinture	Petit Ecluse		X	P7
Peinture	Petit Ecluse		X	P8
Peinture	Petit Ecluse		X	P9
Peinture	Petit Ecluse		X	P10
Peinture	Petit Ecluse		X	P11
Peinture	Petit Ecluse		X	P12
Peinture	Petit Ecluse		X	P13
Peinture	Petit Ecluse		X	P14
Peinture	Petit Ecluse		X	P15
Peinture	Petit Ecluse		X	P16
Peinture	Petit Ecluse		X	P17
Peinture	Petit Ecluse		X	P18
Peinture	Petite Ecluse		X	P19

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Matériaux ou produits ayant fait l'objet de la mission et champ de l'analyse	Localisation du prélèvement (Cf. annexe 1)	Présence d'amiante		N° PV d'analyse (Cf. annexe 2)
		Oui	Non	
Peinture	Petite Ecluse		X	P20
Peinture	Petite Ecluse		X	P21
Peinture	Petite Ecluse		X	P22
Peinture	Petite Ecluse		X	P23
Peinture	Petite Ecluse		X	P24
Peinture	Petite Ecluse		X	P25
Peinture	Petite Ecluse		X	P26
Peinture	Petite Ecluse		X	P27
Peinture	Petite Ecluse		X	P28
Peinture	Petite Ecluse		X	P29
Peinture	Petite Ecluse		X	P30
Peinture	Petite Ecluse		X	P31
Peinture	Petite Ecluse		X	P32
Peinture	Petite Ecluse		X	P33
Peinture	Grande Ecluse		X	P34
Peinture	Grande Ecluse		X	P35
Peinture	Grande Ecluse		X	P36
Peinture	Grande Ecluse		X	P37
Peinture	Grande Ecluse		X	P38
Peinture	Grande Ecluse		X	P39
Peinture	Grande Ecluse		X	P40

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Matériaux ou produits ayant fait l'objet de la mission et champ de l'analyse	Localisation du prélèvement (Cf. annexe 1)	Présence d'amiante		N° PV d'analyse (Cf. annexe 2)
		Oui	Non	
Peinture	Grande Ecluse		X	P41
Peinture	Grande Ecluse		X	P42
Peinture	Grande Ecluse		X	P43
Peinture	Grande Ecluse		X	P44
Peinture	Grande Ecluse		X	P45
Peinture	Grande Ecluse		X	P46
Peinture	Grande Ecluse		X	P47
Peinture	Grande Ecluse		X	P48
Peinture	Grande Ecluse		X	P49
Peinture	Grande Ecluse		X	P50
Peinture	Grande Ecluse		X	P51
Peinture	Grande Ecluse		X	P52
Peinture	Grande Ecluse		X	P53
Peinture	Grande Ecluse		X	P54
Peinture	Grande Ecluse		X	P55
Peinture	Grande Ecluse		X	P56
Peinture	Grande Ecluse		X	P57
Peinture	Grande Ecluse	X		P58
Peinture	Grande Ecluse		X	P59
Peinture	Grande Ecluse		X	P60
peinture	Grande Ecluse		X	P61



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066
Page 6 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Matériaux ou produits ayant fait l'objet de la mission et champ de l'analyse	Localisation du prélèvement (Cf. annexe 1)	Présence d'amiante		N° PV d'analyse (Cf. annexe 2)
		Oui	Non	
peinture	Grande Ecluse		X	P62
peinture	Grande Ecluse		X	P63
peinture	Grande Ecluse		X	P64



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066
Page 7 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

ANNEXE 1 – PLANS ET CROQUIS

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche
N°1 / 10

LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066

Page 9 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche

N°2 / 10

LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax. : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066

Page 10 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche

N°3 / 10

LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax. : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066

Page 11 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche

N°4 / 10

LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



N°537.78.16.00066
Page 12 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

N°5 / 10

LEGENDE

Prélèvement négatif

Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche N°6/ 10


LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif



VUE EN PLAN
Echelle: 1/125 ème
 Unité: centimètre
 Page: 01/ 01

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche
N°7/ 10

LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 15 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche

N°8/10

LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche N°9 / 10

LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066


Page 17 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

Planche

N°10 / 10


LEGENDE



Prélèvement négatif



Prélèvement positif



LEGÈRE:

(10) Endossement des Pieds-murs de la Batardeau (v° 34 à 64 Grande Echelle)

(3) Piedement de Vase (v° 123)

(10) Photos

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Farah DUVERNAY

VUE en PLAN

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax. : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066
Page 18 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 19 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17692 EN DATE DU 12/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : QUALICONSULT IMMOBILIER NANTERRE ADB 12 rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex	Réf. Commande ITGA : IT1416-17692 Réf. Commande Client : 537.78.16.00066
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/08/2016

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL Réf échantillon client : P1 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse ► Peinture bitumineuse en vrac	META	3	12/08/2016	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL Réf échantillon client : P2 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse ► Peinture	META	2	12/08/2016	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL Réf échantillon client : P3 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse ► Peintures multiples	META	2	12/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL Réf échantillon client : P4 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse ► Peintures multiples	META	2	12/08/2016	Amiante non détecté / -

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 1/6

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 20 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17692 EN DATE DU 12/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15525		
Réf échantillon client : P5 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15526		
Réf échantillon client : P6 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	2	12/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15527		
Réf échantillon client : P7 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15528		
Réf échantillon client : P8 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15529		
Réf échantillon client : P9 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	12/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15530		
Réf échantillon client : P10 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peinture		
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15531		
Réf échantillon client : P11 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
► Peintures multiples en vrac	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15532		
Réf échantillon client : P12 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15533		
Réf échantillon client : P13 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15534		
Réf échantillon client : P14 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	2	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15535		
Réf échantillon client : P15 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 2/6

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 21 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17692 EN DATE DU 12/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15536		
Réf échantillon client : P16 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15537		
Réf échantillon client : P17 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15538		
Réf échantillon client : P18 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peinture		
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15539		
Réf échantillon client : P19 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15540		
Réf échantillon client : P20 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peinture		
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15541		
Réf échantillon client : P21 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peinture		
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15542		
Réf échantillon client : P22 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
► Peintures multiples en vrac	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15543		
Réf échantillon client : P23 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peinture		
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15544		
Réf échantillon client : P24 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15545		
Réf échantillon client : P25 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15546		
Réf échantillon client : P26 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse		Description ITGA : Peinture		
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 3/6

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17692 EN DATE DU 12/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15547
Réf échantillon client : P27 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse				Description ITGA : Peinture
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15548
Réf échantillon client : P28 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse				Description ITGA : Peinture
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15549
Réf échantillon client : P29 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse				Description ITGA : Peintures multiples
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15550
Réf échantillon client : P30 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse				Description ITGA : Peinture
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15551
Réf échantillon client : P31 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse				Description ITGA : Peintures multiples
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15552
Réf échantillon client : P32 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse				Description ITGA : Peintures multiples
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15553
Réf échantillon client : P33 - peinture - Petit Ecluse / petite écluse				Description ITGA : Peintures multiples
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15554
Réf échantillon client : P34 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse				Description ITGA : Peintures multiples
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15555
Réf échantillon client : P35 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse				Description ITGA : Peintures multiples
► Peintures multiples	META	2	12/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15556
Réf échantillon client : P36 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse				Description ITGA : Peinture
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL				Réf échantillon ITGA : IT141608-15557
Réf échantillon client : P37 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse				Description ITGA : Peintures multiples
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 4/6



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 23 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17692 EN DATE DU 12/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15558	
Réf échantillon client : P38 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15559	
Réf échantillon client : P39 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15560	
Réf échantillon client : P40 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15561	
Réf échantillon client : P41 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15562	
Réf échantillon client : P42 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15563	
Réf échantillon client : P43 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15564	
Réf échantillon client : P44 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peinture	
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15565	
Réf échantillon client : P45 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15566	
Réf échantillon client : P46 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15567	
Réf échantillon client : P47 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peinture	
► Peinture	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL			Réf échantillon ITGA : IT141608-15568	
Réf échantillon client : P48 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse			Description ITGA : Peintures multiples	
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 5/6

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066

Page 24 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17692 EN DATE DU 12/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15569		
Réf échantillon client : P49 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDE ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15570		
Réf échantillon client : P50 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peintures multiples		
► Peintures multiples	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 6/6

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 25 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17694 EN DATE DU 12/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : QUALICONSULT IMMOBILIER NANTERRE ADB 12 rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex	Réf. Commande ITGA : IT1416-17694 Réf. Commande Client : 537.78.16.00066
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/08/2016

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15594		
Réf échantillon client : P51 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15595		
Réf échantillon client : P52 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15596		
Réf échantillon client : P53 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	2	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15597		
Réf échantillon client : P54 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac		
► Peinture bitumineuse en vrac	META	2	12/08/2016	Amiante non détecté / -

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 1/3

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 26 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17694 EN DATE DU 12/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15598		
Réf échantillon client : P55 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15599		
Réf échantillon client : P56 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15600		
Réf échantillon client : P57 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15601		
Réf échantillon client : P58 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac		
► Peinture bitumineuse en vrac	META	2	12/08/2016	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15602		
Réf échantillon client : P59 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15603		
Réf échantillon client : P60 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15604		
Réf échantillon client : P61 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15605		
Réf échantillon client : P62 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Peinture bitumineuse en faible quantité		
► Peintures multiples en vrac non séparable + peinture bitumineuse en faible quantité non séparable	META	2	11/08/2016	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15606		
Réf échantillon client : P63 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 2/3

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066
Page 27 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-17694 EN DATE DU 12/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : VNF BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX BARRAGE DE BOUGIVAL - 78380 BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT141608-15607		
Réf échantillon client : P64 - peinture - Grande Ecluse / Grand écluse		Description ITGA : Peinture en vrac / Peinture bitumineuse		
► Peinture en vrac non séparable + peinture bitumineuse non séparable	META	1	11/08/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 02

Page 3/3

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax. : 01 41 38 31 18 – 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066
Page 28 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

ANNEXE 3 – ATTESTATION D'ASSURANCE



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 29 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**



ATTESTATION D'ASSURANCE

ASSQCI 1

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD

19/21 Allées de l'Europe
92616 CLICHY Cedex

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous :

QUALICONSULT IMMOBILIER

8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127.106.241** destinés à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourrait être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Clichy, le 18 décembre 2015

MMA IARD
Siège social : 14 Bd Maréchal Alexandre Oyon
72030 LE MANS Cedex 9
RCS Le Mans 440 046 662
Entreprise régie par le Code des Assurances

MMA IARD Assurances Mutuelles Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 776 652 126
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 046 662
Sièges sociaux : 14 Boulevard Maréchal et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Entreprises régies par le Code des Assurances

QUALICONSULT IMMOBILIER

12, rue des Peupliers 92752 NANTERRE Cedex - Tel. / Fax : 01 41 38 31 18 - 01 41 38 31 19



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE**

N°537.78.16.00066
Page 30 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**

ANNEXE 4 – ATTESTATION DE CERTIFICATION



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT D'ANALYSE PONCTUELLE DE MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

N°537.78.16.00066

Page 31 sur 31

Immeuble bâti concerné : **Barrage de Bougival - 78380 Bougival**



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par
GINGER CATED à :

DUVERNAY Farah sous le numéro 1456

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	13/01/2016	12/01/2021	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	04/12/2015	03/12/2020	c
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb:	Diagnostic du risque d'innervation par le plomb des peintures (DRPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	17/12/2015	16/12/2020	c
	<input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:				
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE	Diagnostic de performance énergétique	28/12/2015	27/12/2020	c
	<input type="checkbox"/> Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input type="checkbox"/>	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz			
<input type="checkbox"/>	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité			

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le vendredi 22 janvier 2016



E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 221456D1CC2016



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 - Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site: www.certificated.fr

page 1 sur 2