

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
Arrêté du 16 juillet 2019

Rapport N° 747045 établi le 11/02/2020

**25 RUE DE LA BOUDRONNEE
21000 DIJON**

**Programme de travaux : Voir plan projet
Ref : Non fournis**



Donneur d'ordre :

**Direction régionale des finances publiques
1 BIS PLACE DE LA BANQUE - 21000 DIJON**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : M. Christophe GUYON

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

**FLASHLAB - 38 Rue de l'Industrie - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -
Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5765**

Opérateur de repérage : Rudy GUYON

QUALICONSULT IMMOBILIER

16 rue des Cortots

21121 FONTAINE LES DIJON

Tél. : 03 66 35 06 24 - Fax : 03 67 10 15 40

dijon.qci@qualiconsult.fr

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax. : 0366192110 - 0380530453

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	4
III.	OBSERVATIONS :	4
IV.	PREAMBULE	5
V.	BUT DE LA MISSION.....	5
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	6
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	7
	1. Obligations du donneur d'ordre	7
	2. Phase de repérage	7
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	7
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	8
	1. Liste des locaux visités et non visités	8
	2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	8
	3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	8
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	9

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES

ANNEXE 6 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 7 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 8 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Sol souple + colle (Revêtements de sols)	<u>4ème étage</u> Salle 425, Salle 421	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	<u>4ème étage</u> Salle 425, Salle 421, Dégagement	Résultat d'analyse	/		
Sol souple (Revêtements de sols)	<u>4ème étage</u> Salle 427, Dégagement	Résultat d'analyse	/		
Colle + ragréage (Revêtements de sols)	<u>4ème étage</u> Salle 427, Dégagement	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Oui		ANNEXE 5
Rapports de repérage antérieurs		
Oui		ANNEXE 6

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Observations :	<p>Lors de la réalisation du Dossier Technique Amiante, il a été repéré des dalles de sol ainsi que de la colle noire amiantées dans le local technique ainsi que sur le palier du 4ème étage. Il est donc possible de retrouver ces matériaux au sol de diverses pièces de ce même niveau, et il est conseillé de réaliser plus de prélèvements et/ou sondages sur ces sols lors de travaux de réfection de ceux-ci.</p> <p>Concernant les revêtements des estrades en bois, il est assuré qu'ils ne contiennent pas d'amiante.</p>			
Justificatif des écarts à la norme				Sans objet

Propriétaire :
Administration Direction régionale des finances publiques
1 BIS PLACE DE LA BANQUE - 21000 DIJON

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de DIJON -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2020

Opérateur de repérage : **Rudy GUYON**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 4538)**

Date de réalisation de la mission : le 04/02/2020

Date de la visite de reconnaissance : le 04/02/2020

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

**25 RUE DE LA BOUDRONNEE
21000 DIJON**

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : Non communiquée

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Voir plan projet
Ref : Non fournis

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Parois verticales intérieures	
4ème étage Salle 425	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
4ème étage Salle 421	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
4ème étage Dégagement	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
Planchers et planchers techniques	
4ème étage Salle 425	Revêtements de sols / Sol souple + colle
4ème étage Salle 421	Revêtements de sols / Sol souple + colle
4ème étage Salle 427	Revêtements de sols / Sol souple Revêtements de sols / Colle + ragréage
4ème étage Dégagement	Revêtements de sols / Sol souple Revêtements de sols / Colle + ragréage

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
4ème étage	Salle 425, Salle 421, Salle 427, Dégagement	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Néant

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage</u> Salle 425, Salle 421	Revêtements de sols	Sol souple + colle	Résultat d'analyse P1, Résultat d'analyse P3
<u>4ème étage</u> Salle 425, Salle 421, Dégagement	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P4, Résultat d'analyse P9
<u>4ème étage</u> Salle 427, Dégagement	Revêtements de sols	Sol souple	Résultat d'analyse P5, Résultat d'analyse P7
<u>4ème étage</u> Salle 427, Dégagement	Revêtements de sols	Colle + ragréage	Résultat d'analyse P6, Résultat d'analyse P8

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	04/02/2020	Revêtements de sols	Sol souple + colle	Salle 425	Négatif	/	Photo P1	/
P2	04/02/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Salle 425	Négatif	/	Photo P2	/
P3	04/02/2020	Revêtements de sols	Sol souple + colle	Salle 421	Négatif	/	Photo P3	/
P4	04/02/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Salle 421	Négatif	/	Photo P4	/
P5	04/02/2020	Revêtements de sols	Sol souple	Salle 427	Négatif	/	Photo P5	/
P6	04/02/2020	Revêtements de sols	Colle + ragréage	Salle 427	Négatif	/	Photo P6	/
P7	04/02/2020	Revêtements de sols	Sol souple	Dégagement	Négatif	/	Photo P7	/
P8	04/02/2020	Revêtements de sols	Colle + ragréage	Dégagement	Négatif	/	Photo P8	/
P9	04/02/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Dégagement	Négatif	/	Photo P9	/

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Salle 425
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Sol souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Salle 425
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Salle 421	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Sol souple + colle	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Salle 421	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Salle 427
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Sol souple
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Salle 427
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P7


Pièce ou Local	Dégagement	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Sol souple	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Dégagement	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Dégagement	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



Site d'Illich-Graffenstaden
38, rue de l'industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03 88 67 01 04
serviceclient@flashlab.fr



RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : Qualiconsult Immobilier Rudy GUYON 16 rue des cortots 21121 FONTAINE LES DIJON	Référence client : 747045/P1 Référence FlashLab : 20FP002105 Adresse du chantier : 25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON	Date d'acceptation : 06/02/2020 Date d'analyse : 06/02/2020 Date d'édition : 07/02/2020 à 13:26
---	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 001					
Référence échantillon client : P0001 - Sol souple + colle					
Localisation : Salle 425 / Revêtements de sols					
- Plaque souple, Bleu(e), Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002					
Référence échantillon client : P0002 - Enduits à base de plâtre					
Localisation : Salle 425 / Murs et cloisons maçonnés					
- Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003					
Référence échantillon client : P0003 - Sol souple + colle					
Localisation : Salle 421 / Revêtements de sols					
- Plaque souple, Bleu(e), Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004					
Référence échantillon client : P0004 - Enduits à base de plâtre					
Localisation : Salle 421 / Murs et cloisons maçonnés					
- Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005					
Référence échantillon client : P0005 - Sol souple					
Localisation : Salle 427 / Revêtements de sols					
- Plaque souple, Bleu(e), Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 006					
Référence échantillon client : P0006 - Colle + ragréage					
Localisation : Salle 427 / Revêtements de sols					
- Ragréage, Analyse globale, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007					
Référence échantillon client : P0007 - Sol souple					
Localisation : Dégagement / Revêtements de sols					
- Plaque souple, Beige, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



Site d'Illkirch-Graffenstaden
38, rue de l'Industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03 88 67 01 04
serviceclient@flashlab.fr



Client : Qualiconsult Immobilier Rudy GUYON 16 rue des cortots 21121 FONTAINE LES DIJON	Référence client : 747045/P1 Référence FlashLab : 20FP002105 Adresse du chantier : 25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON	Date d'acceptation : 06/02/2020 Date d'analyse : 06/02/2020 Date d'édition : 07/02/2020 à 13:26
---	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 008					
Référence échantillon client : P0008 - Colle + ragréage					
Localisation : Dégagement / Revêtements de sols					
- Ragréage, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009					
Référence échantillon client : P0009 - Enduits à base de plâtre					
Localisation : Dégagement / Murs et cloisons maçonnés					
- Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2

Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NF X 43-050 et méthode interne de traitement


Validé par : MICHEL Elodie
Chef d'équipe



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES (Documents fournis par le Maître d'Ouvrage)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
25 RUE DE LA BOUDRONNE
21000 DIJON

Plan actuel 4ème étage – janvier 2020


ACTUEL

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU JURA
Département 21 - Service des Finances
1 bis place de la Banque
21042 DIJON CEDEX

Plan projeté 4ème étage

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
25 RUE DE LA BOUDRONNEE
21000 DIJON



surface (m²)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bureau côté ouest (voies ferrées)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
bureau côté est (uae)	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 6 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON

N° : 599942
Date : 07/12/2018

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE



- Textes législatifs et normatifs :**
- Articles législatifs : L. 1334-12-1
 - Articles réglementaires : R. 1334-17, R.1334-18, R.1334-20, R.1334-21
 - Norme NFX 46-020 – Août 2017
 - Décret : 2011-629 – 03 juin 2011
 - Arrêté du 12 décembre 2012 (listes A et B)
 - Arrêté du 26 juin 2013

Objet de la mission :

La présente mission consiste à établir le constat de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante d'un immeuble bâti à insérer dans le Dossier Technique Amiante en référence aux articles L 1334-12-1 du Code de la Santé Publique relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Avertissement :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive (listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-21).

La responsabilité de l'opérateur de repérage ne pourrait être mise en cause en cas de présence d'amiante :

- Dans des zones inaccessibles,
- Dans des zones connues du représentant du donneur d'ordre mais non mentionnées par lui,
- Dans des zones non indiquées sur les documents relatifs à l'immeuble visité,
- Dans des zones accessibles uniquement après démontage.

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage préalable à la réalisation de travaux et/ou démolition.
Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

Propriétaire

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES
CNTFE - SERVICE EXECUTANT FAC0000025
SERVICE EXECUTANT FAC0000025
CS 80168 - 53102 MAYENNE CEDEX

Donneur d'ordre

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES
CNTFE - SERVICE EXECUTANT FAC0000025
SERVICE EXECUTANT FAC0000025
CS 80168 - 53102 MAYENNE CEDEX

Identification du bien immobilier et de ses annexes

ADRESSE DU BIEN	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON		
TYPE DE BIEN	DRFIP	RÉFÉRENCES CADASTRALES	NC
DÉSIGNATIONS DES LOTS	Non renseigné	DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE	<1997
LOTS ANNEXES	Aucun lot annexe		

Références de la mission

DATE DE LA VISITE	26/11/2018	Date de la commande	23/11/2018
ACCOMPAGNATEUR	Madame GARCIN		
OPERATEUR DE REPERAGE	Abdellah BENYAICHE		
LE PRESENT RAPPORT EST ÉTABLI PAR UNE PERSONNE DONT LES COMPÉTENCES SONT CERTIFIÉES PAR	I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 4180)		
CONTRAT D'ASSURANCE	MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu'au 31 décembre 2018		
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ (ANALYSE)	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est ,20, rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 - Saverne Cedex 1 , n° accréditation : 1-1751		

Documentation fournie par le donneur d'ordre

DOCUMENTS RELATIFS À LA CONSTRUCTION OU AUX PRINCIPAUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L'IMMEUBLE	Non fournis
RAPPORTS ANTÉRIEURS DE RECHERCHE DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE	Non fournis
DIVERS (DERNIERS PV D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ...)	Non fournis

Fait à FONTAINE LES DIJON,
le 07/12/2018
Effectué par Abdellah BENYAICHE

QUALICONSULT IMMOBILIER
16 rue des Cortots
21000 FONTAINE LES DIJON
Tél. : 03 68 35 06 24 - Fax : 03 67 10 15 40
dijon.qci@qualiconsult.fr

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

CONCLUSIONS DE LA MISSION DE REPERAGE :

- Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE DECISION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Fibre ciment (Conduit)	<u>SOUS SOL</u> CAGE ESCALIER CENTRALE, ARCHIVES 49	Contient de l'amiante sur décision de l'opérateur	/
Fibre ciment (Conduit de ventilation)	<u>SOUS SOL</u> ARCHIVES 29	Contient de l'amiante sur décision de l'opérateur	/
Dalles de sol (Sol)	<u>SOUS SOL</u> AUTOCOM 28 <u>Rdc</u> SALLE DES COFFRES <u>3ème étage</u> PALIER 1, LOCAL TECH <u>4ème étage</u> PALIER, LOCAL TECH	Prélèvement : P6, P7, P11, P14	/

Zone	Composant	Partie de composant	Justification / Investigations à réaliser
PLENUM SAS 1(S SOL)	Conduit de ventilation	PLATRE	Impossibilité de prélever sans altérer les fonctions du matériau
PLENUM DEGAGEMENT VERS ESCALIER NORD (S SOL)	Conduit de ventilation	PLATRE	Impossibilité de prélever sans altérer les fonctions du matériau

- Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

- Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE DECISION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Faux plafond en dalles suspendues (Plafond)	<u>SOUS SOL</u> CIRCULATION 2, VESTIAIRES, SANITAIRES, CIRCULATION ARCHIVES, SORTIE PARKING <u>Rdc</u> PLONGE CUISINE, CUISINE, PLONGE, LOCAL DECHETS, RESERVE ALIMENTAIRE, VESTIAIRE FEMMES, Dégagement, SANITAIRES FEMMES 1, BUREAU CHEF, SANITAIRES HOMMES, SANITAIRES FEMME, COULOIR ACCES RESTAURANT, ENTREE NORD	Prélèvement : P9	/
Canalisation calorifugée (Canalisation calorifugée)	<u>SOUS SOL</u> PLENUM, VESTIAIRES, PLENUM 1, PLENUM 3, PLENUM 5	Prélèvement : P2	/
FLOPAGE (Conduit de ventilation)	<u>SOUS SOL</u> CIRCULATION ARCHIVES, CDIF 48+46, ARCHIVES 45+44+43, PLENUM 5, SIE 43+35 <u>1er étage</u> LOCAL ELEC	Prélèvement : P10	/
DALLES PLASTIQUE (Sol)	<u>3ème étage</u> CIRCULATION SUD	Prélèvement : P12	/
DALLES PLASTIQUES (Sol)	<u>3ème étage</u> BUREAU 300, BUREAU 301+302, BUREAU 303, BUREAU 304, BUREAU	Prélèvement : P13	/

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON

N° : 599942
Date : 07/12/2018

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE DECISION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	304BIS, BUREAU 305, BUREAU 306, BUREAU 307, BUREAU 308, BUREAU 309, BUREAU 310A, BUREAU 310ABIS, BUREAU 311, BUREAU 312, BUREAU 313, BUREAU 314, BUREAU 315, BUREAU 319, BUREAU 320, BUREAU 321, BUREAU 322, BUREAU 323, BUREAU 324, BUREAU 325, BUREAU 326, BUREAU 327, BUREAU 328, BUREAU 329, BUREAU 330, LOCAL ARCHIVES, BUREAU 331, BUREAU 332, BUREAU 333 <u>4ème étage</u> BUREAU 401+402, BUREAU 403, BUREAU 405, BUREAU FRANCOIS GIS, BUREAU 410 1, BUREAU 409, BUREAU 410 2, BUREAU 411, BUREAU 412, BUREAU 413, BUREAU 414, BUREAU 415, BUREAU 417, BUREAU 418, BUREAU 419, BUREAU 420, BUREAU 422A, BUREAU 422B, BUREAU 425, BUREAU 426, BUREAU 427, CIRCULATION NORD FOND DU COULOIR		
COFFRET COUPE FEU (Plafond)	<u>EXTERIEUR</u> CHAUFFERIE	Prélèvement : P15	/

- Il a été repéré des matériaux de la liste B nécessitant une évaluation périodique (Cf. 3).

- La mission n'a pu être menée à son terme (non conforme aux dispositions des articles R. 1334-15 à R.1334-18 du code de santé publique) : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies afin de satisfaire aux obligations réglementaires.

Sommaire

1. Conditions de réalisation du repérage	4
2. Liste des pièces et locaux visités & non visités.....	4
3. Résultat détaillé du repérage	15
A. Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :	25
B. Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante :	25
C. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :	26
D. Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :	35
E. Matériaux et produits « hors liste » :	35
4. Annexes	37

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON

N° : 599942
Date : 07/12/2018

1. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou de démolition :
Il doit être complété par un repérage portant sur tous les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la liste C de l'annexe 13.9 du décret du 03 juin 2011 et qui pourraient être mis en évidence à l'occasion des travaux envisagés.
Dans ce cadre il peut être nécessaire de réaliser des sondages destructifs pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux.

PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE DU REPÉRAGE

Dans le cadre d'une vente ou en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante, l'investigation est menée en conformité avec les arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013 ainsi qu'à la norme NF X46-020. L'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, **accessibles sans travaux destructifs**, qui correspondent aux listes A et B mentionnées aux articles **R1334-20** et **R1334-21** du code de la santé publique.
Le rapport de repérage est conforme aux arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013 ainsi qu'à la norme NF-X46-020.

Justification des écarts à la norme NF X46-020 : Sans objet.

Conditions spécifiques de réalisation de la mission : Sans objet.

2. LISTE DES PIÈCES ET LOCAUX VISITÉS & NON VISITÉS

Etage	Pièce	Visitée	Motif
SOUS SOL	CIRCULATION PARKING	Oui	
SOUS SOL	LOCAL TECH	Oui	
SOUS SOL	LOCAL TECH (CHAUFFERIE)	Oui	
SOUS SOL	MAGASIN 24B+24A	Oui	
SOUS SOL	MAGASIN 23B	Oui	
SOUS SOL	STOCKAGE 23A	Oui	
SOUS SOL	STOCKAGE 22	Oui	
SOUS SOL	MAGASIN STOCKAGE 21	Oui	
SOUS SOL	ESI DIJON 20	Oui	
SOUS SOL	VESTIAIRES PERSONNEL 19	Oui	
SOUS SOL	SAS 1	Oui	
SOUS SOL	PLENUM	Oui	
SOUS SOL	SAS 2	Oui	
SOUS SOL	PELNUM	Oui	
SOUS SOL	CIRCULATION 1	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 1	Oui	
SOUS SOL	CIRCULATION 2	Oui	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 4 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

SOUS SOL	PLENUM	Oui	
SOUS SOL	LOCAL TECH(ARMOIRE ELECTRIQUE)	Oui	
SOUS SOL	LOCAL TECH(DEPOT)	Oui	
SOUS SOL	VESTIAIRES	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 1	Oui	
SOUS SOL	SANITAIRES	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 2	Oui	
SOUS SOL	CAFETERIA	Oui	
SOUS SOL	LOCAL STOCKAGE	Oui	
SOUS SOL	CIRCULATION ARCHIVES	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 3	Oui	
SOUS SOL	ATELIER 9	Oui	
SOUS SOL	MAGASIN 25B	Oui	
SOUS SOL	COURRIER 7	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 4	Oui	
SOUS SOL	SALLE INFO 006	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 2	Oui	
SOUS SOL	SPF 005	Oui	
SOUS SOL	SALLE SYNDICATS 004	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 3	Oui	
SOUS SOL	SALLE SYNDICATS 003	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 4	Oui	
SOUS SOL	CAGE ESCALIER CENTRALE	Oui	
SOUS SOL	ARCHIVES 49	Oui	
SOUS SOL	LOCAL TECHNIQUE 48	Oui	
SOUS SOL	CDIF 48+46	Oui	
SOUS SOL	ARCHIVES 45+44+43	Oui	
SOUS SOL	ARCHIVES 42	Oui	
SOUS SOL	DEGT	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 5	Oui	
SOUS SOL	LOCAL ELEC	Oui	
SOUS SOL	SIE 43+35	Oui	
SOUS SOL	SDIF 34	Oui	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire
FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 5 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

SOUS SOL	ARCHIVES 29	Oui	
SOUS SOL	AUTOCOM 28	Oui	
SOUS SOL	SPF 27+26	Oui	
SOUS SOL	SORTIE PARKING	Oui	
SOUS SOL	PLENUM 5	Oui	
Rdc	ESCALIER AILE SUD	Oui	
Rdc	PALIER	Oui	
Rdc	CIRCULATION AILE SUD	Oui	
Rdc	PLENUM 1	Oui	
Rdc	SALLE D'ATTENTE MEDECIN	Oui	
Rdc	PLENUM 2	Oui	
Rdc	SANITAIRES 1	Oui	
Rdc	PLENUM 3	Oui	
Rdc	CABINET CONSULTATION	Oui	
Rdc	PLENUM 4	Oui	
Rdc	BUREAU SECRETARIAT 1	Oui	
Rdc	PLENUM 5	Oui	
Rdc	BUREAU SECRETARIAT 2	Oui	
Rdc	PLENUM 6	Oui	
Rdc	SALLE DU REUNION	Oui	
Rdc	PLENUM 7	Oui	
Rdc	SALLE DE COMPTAGE	Oui	
Rdc	PLENUM 8	Oui	
Rdc	INFIRMERIE 12	Oui	
Rdc	PLENUM 9	Oui	
Rdc	SALLE DES COFFRES	Oui	
Rdc	LOCAL ELEC 1	Oui	
Rdc	SANITAIRES 2	Oui	
Rdc	PLENUM 10	Oui	
Rdc	CIRCULATION BUREAUX AILE SUD	Oui	
Rdc	BUREAU O	Oui	
Rdc	BUREAU N	Oui	
Rdc	SANITAIRES 3	Oui	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Rdc	LOCAL TECH	Oui	
Rdc	BUREAU L	Oui	
Rdc	BUREAU K	Oui	
Rdc	SALLE D'ENCAISSEMENT	Oui	
Rdc	BUREAU J	Oui	
Rdc	BUREAU I	Oui	
Rdc	BUREAU RESPONSABLE SERVICE ACCEUIL	Oui	
Rdc	BUREAU F	Oui	
Rdc	BUREAU E	Oui	
Rdc	BUREAU D	Oui	
Rdc	BUREAU C	Oui	
Rdc	ACCEUIL	Oui	
Rdc	SALLE D'ATTENTE	Oui	
Rdc	ESCALIER	Oui	
Rdc	HALL D'ENTREE	Oui	
Rdc	LOCAL ELEC 2	Oui	
Rdc	BUREAU SERVICE DE GESTION	Oui	
Rdc	BUREAU A	Oui	
Rdc	BUREAU B	Oui	
Rdc	DEGT CUISINE	Oui	
Rdc	PLONGE CUISINE	Oui	
Rdc	REFECTOIRE 1	Oui	
Rdc	REFECTOIRE 2	Oui	
Rdc	REFECTOIRE 3	Oui	
Rdc	SELF	Oui	
Rdc	CUISINE	Oui	
Rdc	PLONGE	Oui	
Rdc	LOCAL DECHETS	Oui	
Rdc	RESERVE ALIMENTAIRE	Oui	
Rdc	CHAMBRE FROIDE 1	Oui	
Rdc	CHAMBRE FROIDE 2	Oui	
Rdc	CHAMBRE FROIDE 3	Oui	
Rdc	VESTIAIRE FEMMES	Oui	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Rdc	Dégagement	Oui	
Rdc	SANITAIRES FEMMES 1	Oui	
Rdc	SANITAIRES FEMMES 2	Oui	
Rdc	BUREAU CHEF	Oui	
Rdc	LOCAL TECHNIQUE	Oui	
Rdc	SANITAIRES HOMMES	Oui	
Rdc	SANITAIRES FEMME	Oui	
Rdc	COULOIR ACCES RESTAURANT	Oui	
Rdc	ESCALIER VERS S SOL	Oui	
Rdc	ESCALIER VERS ETAGE	Oui	
Rdc	ENTREE NORD	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (DEGT)	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (SALLE DU REUNION)	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (BR CHEF DE SERVICE)	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (BR 2)	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (BR 3)	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (BR 4)	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (BR 5)	Oui	
Rdc	SERVICE BCR (BR 6)	Oui	
1er étage	CIRCULATION NORD	Oui	
1er étage	BR101	Oui	
1er étage	BR102	Oui	
1er étage	BR103	Oui	
1er étage	BR104	Oui	
1er étage	BR105	Oui	
1er étage	BR106	Oui	
1er étage	BR107	Oui	
1er étage	BR108	Oui	
1er étage	BR109+110+111	Oui	
1er étage	BR112	Oui	
1er étage	BR113	Oui	
1er étage	BR114	Oui	
1er étage	BR115	Oui	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

1er étage	ESCALIER SUD	Oui	
1er étage	PALIER 1	Oui	
1er étage	SANITAIRES	Oui	
1er étage	WC HOMMES	Oui	
1er étage	WC FEMMES	Oui	
1er étage	LOCAL ELEC	Oui	
1er étage	BR116	Oui	
1er étage	BR117+118	Oui	
1er étage	BR119	Oui	
1er étage	CIRCULATION SUD	Oui	
1er étage	BR119 BIS	Oui	
1er étage	BR1120	Oui	
1er étage	BR120 BIS	Oui	
1er étage	BR121	Oui	
1er étage	BR122	Oui	
1er étage	BR122 BIS	Oui	
1er étage	BR123	Oui	
1er étage	BR124	Oui	
1er étage	BR125	Oui	
1er étage	BR126	Oui	
1er étage	BR127	Oui	
1er étage	BR128	Oui	
1er étage	BR129	Oui	
1er étage	LOCAL ELECT	Oui	
1er étage	SANITAIRES FEMMES	Oui	
1er étage	SANITAIRES HOMMES	Oui	
1er étage	ESCALIER NORD	Oui	
1er étage	PALIER 2	Oui	
1er étage	BR130	Oui	
1er étage	BR131	Oui	
1er étage	BR131 BIS	Oui	
1er étage	BR132	Oui	
1er étage	BR133	Oui	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire
FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 9 / 72

21 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

1er étage	BR134	Oui	
1er étage	BR135	Oui	
1er étage	BR136	Oui	
1er étage	BR137	Oui	
1er étage	BR138	Oui	
1er étage	BR139	Oui	
1er étage	BR140	Oui	
1er étage	BR141	Oui	
1er étage	BR142	Oui	
1er étage	BR143	Oui	
1er étage	BR144	Oui	
1er étage	BR145	Oui	
1er étage	BR146	Oui	
1er étage	ESCALIER CENTRALE	Oui	
1er étage	PALIER 3	Oui	
1er étage	PLENUM	Oui	
2ème étage	ESCALIER CENTRALE	Oui	
2ème étage	PALIER 1	Oui	
2ème étage	CIRCULATION SUD	Oui	
2ème étage	LOCAL TECHNIQUE	Oui	
2ème étage	BUREAU 201	Oui	
2ème étage	BUREAU 213 1	Oui	
2ème étage	BUREAU 204	Oui	
2ème étage	BUREAU 205	Oui	
2ème étage	BUREAU 206	Oui	
2ème étage	BUREAU 209	Oui	
2ème étage	ESCALIER SUD	Oui	
2ème étage	PALIER 2	Oui	
2ème étage	SANITAIRES HOMMES	Oui	
2ème étage	SANITAIRES FEMMES 1	Oui	
2ème étage	LOCAL ELEC 1	Oui	
2ème étage	BUREAU 210	Oui	
2ème étage	BUREAU 211	Oui	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 10 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

2ème étage	BUREAU 212	Oui	
2ème étage	BUREAU 213 2	Oui	
2ème étage	BUREAU 216	Oui	
2ème étage	BUREAU 217	Oui	
2ème étage	BUREAU 218+219	Oui	
2ème étage	BUREAU 220	Oui	
2ème étage	BUREAU 221	Oui	
2ème étage	BUREAU 222	Oui	
2ème étage	BUREAU 223	Oui	
2ème étage	BUREAU 224	Oui	
2ème étage	BUREAU 225	Oui	
2ème étage	BUREAU 226	Oui	
2ème étage	BUREAU 227	Oui	
2ème étage	BUREAU 228	Oui	
2ème étage	BUREAU 229	Oui	
2ème étage	LOCAL ELEC 2	Oui	
2ème étage	SANITAIRES FEMMES 2	Oui	
2ème étage	SANITAIRES HAND	Oui	
2ème étage	ESCALIER NORD	Oui	
2ème étage	PALIER 3	Oui	
2ème étage	BUREAU 231	Oui	
2ème étage	BUREAU 232	Oui	
2ème étage	BUREAU 233	Oui	
2ème étage	BUREAU 234	Oui	
2ème étage	BUREAU 235+236	Oui	
2ème étage	BUREAU 237	Oui	
2ème étage	BUREAU 238	Oui	
2ème étage	BUREAU 239	Oui	
2ème étage	PLENUM	Oui	
3ème étage	ESCALIER CENTRALE	Oui	
3ème étage	1/2 PALIER	Oui	
3ème étage	PALIER 1	Oui	
3ème étage	ACCEUIL	Oui	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 11 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

3ème étage	CIRCULATION SUD	Oui	
3ème étage	BUREAU 300	Oui	
3ème étage	BUREAU 301+302	Oui	
3ème étage	BUREAU 303	Oui	
3ème étage	BUREAU 304	Oui	
3ème étage	BUREAU 304BIS	Oui	
3ème étage	BUREAU 305	Oui	
3ème étage	BUREAU 306	Oui	
3ème étage	ESCALIER SUD	Oui	
3ème étage	PALIER 2	Oui	
3ème étage	SANITAIRES HOMMES	Oui	
3ème étage	SANITAIRES FEMMES	Oui	
3ème étage	LOCAL ELECT 1	Oui	
3ème étage	BUREAU 307	Oui	
3ème étage	BUREAU 308	Oui	
3ème étage	BUREAU 309	Oui	
3ème étage	BUREAU 310A	Oui	
3ème étage	BUREAU 310ABIS	Oui	
3ème étage	BUREAU 311	Oui	
3ème étage	BUREAU 312	Oui	
3ème étage	BUREAU 313	Oui	
3ème étage	BUREAU 314	Oui	
3ème étage	BUREAU 315	Oui	
3ème étage	LOCAL TECH	Oui	
3ème étage	BUREAU L2	Oui	
3ème étage	CIRCULATION NORD	Oui	
3ème étage	BUREAU 319	Oui	
3ème étage	BUREAU 320	Oui	
3ème étage	BUREAU 321	Oui	
3ème étage	BUREAU 322	Oui	
3ème étage	BUREAU 323	Oui	
3ème étage	BUREAU 324	Oui	
3ème étage	BUREAU 325	Oui	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 12 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

3ème étage	BUREAU 326	Oui	
3ème étage	BUREAU 327	Oui	
3ème étage	BUREAU 328	Oui	
3ème étage	LOCAL ELECT 2	Oui	
3ème étage	SANITAIRES	Oui	
3ème étage	SANITAIRES HAND	Oui	
3ème étage	ESCALIER NORD	Oui	
3ème étage	PALIER 3	Oui	
3ème étage	BUREAU 329	Oui	
3ème étage	BUREAU 330	Oui	
3ème étage	LOCAL ARCHIVES	Oui	
3ème étage	BUREAU 331	Oui	
3ème étage	BUREAU 332	Oui	
3ème étage	BUREAU 333	Oui	
3ème étage	PLENUM	Oui	
4ème étage	ESCALIER CENTRALE	Oui	
4ème étage	1/2 PALIER	Oui	
4ème étage	PALIER	Oui	
4ème étage	DEGT CENTRAL	Oui	
4ème étage	CIRCULATION SUD	Oui	
4ème étage	BUREAU 401+402	Oui	
4ème étage	BUREAU 403	Oui	
4ème étage	BUREAU 405	Oui	
4ème étage	BUREAU FRANCOIS GIS	Oui	
4ème étage	BUREAU 410 1	Oui	
4ème étage	ESCALIER SUD	Oui	
4ème étage	PALIER 1	Oui	
4ème étage	SANITAIRES HOMMES	Oui	
4ème étage	SANITAIRES FEMMES 1	Oui	
4ème étage	LOCAL ELECT 1	Oui	
4ème étage	BUREAU 409	Oui	
4ème étage	BUREAU 410 2	Oui	
4ème étage	BUREAU 411	Oui	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 13 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

4ème étage	BUREAU 412	Oui	
4ème étage	BUREAU 413	Oui	
4ème étage	BUREAU 414	Oui	
4ème étage	BUREAU 415	Oui	
4ème étage	BUREAU 417	Oui	
4ème étage	LOCAL TECH	Oui	
4ème étage	BUREAU 418	Oui	
4ème étage	BUREAU 419	Oui	
4ème étage	BUREAU 420	Oui	
4ème étage	LOCAL ELECT 2	Oui	
4ème étage	SANITAIRES FEMMES 2	Oui	
4ème étage	SANITAIRES HAND	Oui	
4ème étage	ESCALIER NORD	Oui	
4ème étage	PALIER 2	Oui	
4ème étage	BUREAU 422A	Oui	
4ème étage	BUREAU 422B	Oui	
4ème étage	BUREAU 425	Oui	
4ème étage	BUREAU 426	Oui	
4ème étage	BUREAU 427	Oui	
4ème étage	CIRCULATION NORD FOND DU COULOIR	Oui	
4ème étage	CIRCULATION NORD	Oui	
4ème étage	PLENUM	Oui	
EXTERIEUR	CHAUFFERIE	Oui	
EXTERIEUR	LOCAL TECH	Oui	
EXTERIEUR	LOCAL CLIM CUISINE	Oui	
EXTERIEUR	FACADE ENTREE	Oui	
EXTERIEUR	FACADE ARRIERE	Oui	
EXTERIEUR	FACADES LATERALES	Oui	
EXTERIEUR	TOITURE	Oui	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

3. RÉSULTAT DÉTAILLÉ DU REPÉRAGE

Description sommaire des pièces et locaux visités :

Parties d'immeubles bâties et non bâties visitées	Parties d'ouvrages et éléments examinés
CIRCULATION PARKING (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (PARPAING), Murs (Parpaing brut, Béton brut)
LOCAL TECH (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (PARPAING), Murs (Béton brut, Parpaing brut)
LOCAL TECH (CHAUFFERIE) (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (PARPAING), Murs (Béton peint)
MAGASIN 24B+24A (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Murs (Béton brut, Parpaing brut), Plafond (PARPAING)
MAGASIN 23B (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Murs (Béton brut, Parpaing brut), Plafond (PARPAING)
STOCKAGE 23A (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Murs (Béton brut, Parpaing brut), Plafond (PARPAING)
STOCKAGE 22 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Murs (Béton brut, Parpaing brut), Plafond (PARPAING)
MAGASIN STOCKAGE 21 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Murs (Béton brut, Parpaing brut), Plafond (PARPAING)
ESI DIJON 20 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Murs (Béton brut, Parpaing brut), Plafond (PARPAING)
VESTIAIRES PERSONNEL 19 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (PARPAING), Murs (Béton peint)
SAS 1 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Béton peint)
PLENUM (SOUS SOL)	Plafond (Béton brut), Murs (BETON BRUT)
SAS 2 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Murs (Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PELNUM (SOUS SOL)	Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut)
CIRCULATION 1 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Béton peint)
PLENUM 1 (SOUS SOL)	Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON BRUT)
CIRCULATION 2 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Béton peint)
PLENUM (SOUS SOL)	Plafond (Béton brut), Conduits de fluide (Canalisation calorifugée), Murs (Béton peint)
LOCAL TECH (ARMOIRE ELECTRIQUE) (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Fibralth), Murs (Béton peint)
LOCAL TECH (DEPOT) (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Fibralth), Murs (Béton peint)
VESTIAIRES (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Conduits de fluide (Canalisation calorifugée), Murs (Béton peint), Conduit (Calorifugeage)
PLENUM 1 (SOUS SOL)	Plafond (BETON BRUT), Conduits de fluide (Canalisation calorifugée, Descentes EP), Murs (BETON BRUT)
SANITAIRES (SOUS SOL)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
PLENUM 2 (SOUS SOL)	Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON BRUT)
CAFETERIA (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Plâtre et peinture)
LOCAL STOCKAGE (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Plâtre et peinture)
CIRCULATION ARCHIVES (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Béton peint)
PLENUM 3 (SOUS SOL)	Plafond (BETON BRUT), Conduits de fluide (Canalisation calorifugée), Murs (BETON BRUT)
ATELIER 9 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

MAGASIN 25B (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
COURRIER 7 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et peinture)
PLENUM 4 (SOUS SOL)	Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON BRUT)
SALLE INFO 006 (SOUS SOL)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
PLENUM 2 (SOUS SOL)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SPF 005 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (BETON BRUT), Murs (Béton peint)
SALLE SYNDICATS 004 (SOUS SOL)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et peinture)
PLENUM 3 (SOUS SOL)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SALLE SYNDICATS 003 (SOUS SOL)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et peinture)
PLENUM 4 (SOUS SOL)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
CAGE ESCALIER CENTRALE (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
ARCHIVES 49 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON BRUT), Conduit (Fibre ciment)
LOCAL TECHNIQUE 48 (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
CDIF 48+46 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint), Conduits de ventilation, aération (REVETEMENT FLOCAGE)
ARCHIVES 45+44+43 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
ARCHIVES 42 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
DEGT (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Béton peint)
PLENUM 5 (SOUS SOL)	Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON BRUT)
LOCAL ELEC (SOUS SOL)	Sol (BETON BRUT), Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON BRUT)
SIE 43+35 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SDIF 34 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Murs (Béton peint), Plafond (Béton peint)
ARCHIVES 29 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
AUTOCOM 28 (SOUS SOL)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SPF 27+26 (SOUS SOL)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SORTIE PARKING (SOUS SOL)	Sol (Dallage béton), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Béton peint)
PLENUM 5 (SOUS SOL)	Plafond (Fibralth), Conduits de fluide (Canalisation calorifugée), Murs (Béton peint)
ESCALIER AILE SUD (Rdc)	Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Escalier (Marches et contremarches carrelage)
PALIER (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
CIRCULATION AILE SUD (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
PLENUM 1 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SALLE D'ATTENTE MEDECIN (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM 2 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SANITAIRES 1 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et Faïence murale)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

PLENUM 3 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
CABINET CONSULTATION (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM 4 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
BUREAU SECRETARIAT 1 (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM 5 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
BUREAU SECRETARIAT 2 (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM 6 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SALLE DU REUNION (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM 7 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SALLE DE COMPTAGE (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
PLENUM 8 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
INFIRMERIE 12 (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM 9 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SALLE DES COFFRES (Rdc)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
LOCAL ELEC 1 (Rdc)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SANITAIRES 2 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et Faïence murale)
PLENUM 10 (Rdc)	Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
CIRCULATION BUREAUX AILE SUD (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU O (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU N (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
SANITAIRES 3 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
LOCAL TECH (Rdc)	Sol (BETON BRUT), Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON peint)
BUREAU L (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU K (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
SALLE D'ENCAISSEMENT (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU J (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU I (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU RESPONSABLE SERVICE ACCEUIL (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU F (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU E (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU D (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU C (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
ACCEUIL (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 17 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 46 sur 107

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

SALLE D'ATTENTE (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
ESCALIER (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
HALL D'ENTREE (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
LOCAL ELEC 2 (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU SERVICE DE GESTION (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU A (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU B (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et papier peint)
DEGT CUISINE (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte)
PLONGE CUISINE (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
REFECTOIRE 1 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et papier peint)
REFECTOIRE 2 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois vernis)
REFECTOIRE 3 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois vernis)
SELF (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale, Plâtre et peinture)
CUISINE (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
PLONGE (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
LOCAL DECHETS (Rdc)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
RESERVE ALIMENTAIRE (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
CHAMBRE FROIDE 1 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (LAMME METALLIQUES), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
CHAMBRE FROIDE 2 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (LAMME METALLIQUES)
CHAMBRE FROIDE 3 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (LAMME METALLIQUES)
VESTIAIRE FEMMES (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
Dégagement (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
SANITAIRES FEMMES 1 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
SANITAIRES FEMMES 2 (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
BUREAU CHEF (Rdc)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL TECHNIQUE (Rdc)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SANITAIRES HOMMES (Rdc)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SANITAIRES FEMME (Rdc)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
COULOIR ACCES RESTAURANT (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
ESCALIER VERS S SOL (Rdc)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
ESCALIER VERS ETAGE (Rdc)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
ENTREE NORD (Rdc)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Béton peint)
SERVICE BCR (DEGT) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

SERVICE BCR (SALLE DU REUNION) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SERVICE BCR (BR CHEF DE SERVICE) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SERVICE BCR (BR 2) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SERVICE BCR (BR 3) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SERVICE BCR (BR 4) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SERVICE BCR (BR 5) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SERVICE BCR (BR 6) (Rdc)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
CIRCULATION NORD (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR101 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BR102 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR103 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR104 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR105 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR106 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR107 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR108 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR109+110+111 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR112 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR113 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR114 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR115 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER SUD (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 1 (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
SANITAIRES (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
WC HOMMES (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
WC FEMMES (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale)
LOCAL ELEC (1er étage)	Sol (Béton peint), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
BR116 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR117+118 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR119 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
CIRCULATION SUD (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR119 BIS (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR1120 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BR120 BIS (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR121 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR122 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR122 BIS (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR123 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR124 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR125 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR126 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR127 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR128 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR129 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL ELECT (1er étage)	Sol (Béton peint), Murs (Béton peint), Plafond (Béton peint)
SANITAIRES FEMMES (1er étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues)
SANITAIRES HOMMES (1er étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER NORD (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 2 (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
BR130 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BR131 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR131 BIS (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR132 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR133 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR134 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR135 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR136 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR137 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR138 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR139 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR140 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR141 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR142 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR143 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR144 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BR145 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BR146 (1er étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER CENTRALE (1er étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 3 (1er étage)	Sol (Carrelage, Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture)
PLENUM (1er étage)	Plafond (BETON BRUT), Murs (BETON BRUT)
ESCALIER CENTRALE (2ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 1 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture)
CIRCULATION SUD (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
LOCAL TECHNIQUE (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture)
BUREAU 201 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU 213 1 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 204 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 205 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 206 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 209 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER SUD (2ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 2 (2ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
SANITAIRES HOMMES (2ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et Faïence murale)
SANITAIRES FEMMES 1 (2ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL ELEC 1 (2ème étage)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
BUREAU 210 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 211 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 212 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 213 2 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 216 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 217 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 218+219 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 220 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 221 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 222 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 223 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 224 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 225 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 226 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BUREAU 227 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 228 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 229 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL ELEC 2 (2ème étage)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SANITAIRES FEMMES 2 (2ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SANITAIRES HAND (2ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER NORD (2ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 3 (2ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
BUREAU 231 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 232 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 233 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 234 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 235+236 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 237 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 238 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 239 (2ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM (2ème étage)	MURS (BETON BRUT), PLAFOND (BETON BRUT)
ESCALIER CENTRALE (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
1/2 PALIER (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 1 (3ème étage)	Sol (Dalles de sol, Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture)
ACCEUIL (3ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
CIRCULATION SUD (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUE), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU 300 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU 301+302 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 303 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 304 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 304BIS (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 305 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 306 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER SUD (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 2 (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint)
SANITAIRES HOMMES (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et Faïence murale)
SANITAIRES FEMMES (3ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

LOCAL ELECT 1 (3ème étage)	Sol (Dallage béton), Plafond (BETON BRUT), Murs (Béton peint)
BUREAU 307 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 308 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 309 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 310A (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 310ABIS (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 311 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 312 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 313 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 314 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 315 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL TECH (3ème étage)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Béton peint), Murs (Plâtre et peinture)
BUREAU L2 (3ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
CIRCULATION NORD (3ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU 319 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 320 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 321 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 322 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 323 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 324 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 325 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 326 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 327 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 328 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL ELECT 2 (3ème étage)	Sol (Béton peint), Plafond (BETON BRUT), Murs (Béton peint)
SANITAIRES (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et Faïence murale)
SANITAIRES HAND (3ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER NORD (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint)
PALIER 3 (3ème étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint)
BUREAU 329 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 330 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL ARCHIVES (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 331 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BUREAU 332 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 333 (3ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM (3ème étage)	MURS (BETON BRUT), PLAFOND (BETON BRUT)
ESCALIER CENTRALE (4ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
1/2 PALIER (4ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER (4ème étage)	Sol (Carrelage, Dalles de sol), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture)
DEGT CENTRAL (4ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
CIRCULATION SUD (4ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 401+402 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint)
BUREAU 403 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 405 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU FRANCOIS GIS (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 410 1 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
ESCALIER SUD (4ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture)
PALIER 1 (4ème étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint)
SANITAIRES HOMMES (4ème étage)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et Faïence murale)
SANITAIRES FEMMES 1 (4ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL ELECT 1 (4ème étage)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
BUREAU 409 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 410 2 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 411 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 412 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 413 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 414 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 415 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 417 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL TECH (4ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple, Dalles de sol), Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte)
BUREAU 418 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 419 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 420 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
LOCAL ELECT 2 (4ème étage)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
SANITAIRES FEMMES 2 (4ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
SANITAIRES HAND (4ème étage)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ESCALIER NORD (4ème étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint)
PALIER 2 (4ème étage)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint)
BUREAU 422A (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 422B (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 425 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 426 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
BUREAU 427 (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
CIRCULATION NORD FOND DU COULOIR (4ème étage)	Sol (DALLES PLASTIQUES), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
CIRCULATION NORD (4ème étage)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
PLENUM (4ème étage)	Plafond (Béton peint), Murs (BETON BRUT)
CHAUFFERIE (EXTERIEUR)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint), Coffret Coupe Feu (Carreau de plâtre)
LOCAL TECH (EXTERIEUR)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
LOCAL CLIM CUISINE (EXTERIEUR)	Sol (Dallage béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton peint)
FACADE ENTREE (EXTERIEUR)	Murs (CREPI)
FACADE ARRIERE (EXTERIEUR)	Murs (CREPI)
FACADES LATERALES (EXTERIEUR)	Murs (CREPI+BARDAGE PVC)
TOITURE (EXTERIEUR)	Sol (RETELEMENT BITUMINEUX+GRAVILLONAGE)

A. Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :

Sans objet.

B. Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante :

Zone	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion	Etat de conservation	Recommandations(**)
AUTOCOM 28 (SOUS SOL)	Sol	Dalles de sol	Prélèvement : P6	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
SALLE DES COFFRES (Rdc)	Sol	Dalles de sol	Prélèvement : P7	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
PALIER 1 (3ème étage)	Sol	Dalles de sol	Prélèvement : P11	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
PALIER (4ème étage)	Sol	Dalles de sol	Cf prélèvement : P11	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
LOCAL TECH (3ème étage)	Sol	Dalles de sol	Prélèvement : P14	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
LOCAL TECH (4ème étage)	Sol	Dalles de sol	Cf prélèvement : P14	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
CAGE ESCALIER CENTRALE (SOUS SOL)	Conduit	Fibre ciment	Sur jugement de l'opérateur	EP	Contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux
ARCHIVES 49 (SOUS SOL)	Conduit	Fibre ciment	Sur jugement de l'opérateur	EP	Contrôle périodique de l'état de conservation

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 25 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

					des matériaux
ARCHIVES 29 (SOUS SOL)	Conduit de ventilation	Fibre ciment	Sur jugement de l'opérateur	EP	Contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux

C. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

Zone	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
PLENUM (SOUS SOL)	Canalisation calorifugée	Canalisation calorifugée	Prélèvement : P3
PLENUM 3 (SOUS SOL)	Canalisation calorifugée	Canalisation calorifugée	Cf prélèvement : P3
VESTIAIRES (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement : P1
SANITAIRES (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P1
CIRCULATION 2 (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P1
PLENUM 1 (SOUS SOL)	Canalisation calorifugée	Canalisation calorifugée	Prélèvement : P2
PLENUM 5 (SOUS SOL)	Canalisation calorifugée	Canalisation calorifugée	Cf prélèvement : P2
VESTIAIRES (SOUS SOL)	Canalisation calorifugée	Canalisation calorifugée	Cf prélèvement : P2
CIRCULATION ARCHIVES (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement : P4
SORTIE PARKING (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P4
CDIF 48+46 (SOUS SOL)	Conduit de ventilation	FLOCAGE	Prélèvement : P5
CIRCULATION ARCHIVES (SOUS SOL)	Conduit de ventilation	FLOCAGE	Cf prélèvement : P5
ARCHIVES 45+44+43 (SOUS SOL)	Conduit de ventilation	FLOCAGE	Cf prélèvement : P5
PLENUM 5 (SOUS SOL)	Conduit de ventilation	FLOCAGE	Cf prélèvement : P5
SIE 43+35 (SOUS SOL)	Conduit de ventilation	FLOCAGE	Cf prélèvement : P5
PLONGE CUISINE (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement : P8
CUISINE (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P8
PLONGE (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P8
RESERVE ALIMENTAIRE (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P8
VESTIAIRE FEMMES (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Prélèvement : P9
SANITAIRES FEMME (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9
SANITAIRES HOMMES (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9
BUREAU CHEF (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9
LOCAL DECHETS (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9
Dégagement (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9
SANITAIRES FEMMES 1 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9
COULOIR ACCES RESTAURANT (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 26 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ENTREE NORD (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Cf prélèvement : P9
LOCAL ELEC (1er étage)	Conduit de ventilation	FLOCAGE	Prélèvement : P10
CIRCULATION SUD (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUE	Prélèvement : P12
BUREAU 300 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Prélèvement : P13
BUREAU 333 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
LOCAL ARCHIVES (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 331 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 332 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 330 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 329 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 328 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 327 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 326 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 325 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 324 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 323 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 322 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 321 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 320 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 319 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 315 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 314 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 313 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 312 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 311 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 310ABIS (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 310A (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 309 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 308 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 307 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 306 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 305 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 304BIS (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BUREAU 304 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 303 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 301+302 (3ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 401+402 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
CIRCULATION NORD FOND DU COULOIR (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 427 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 426 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 425 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 422B (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 422A (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 420 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 419 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 418 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 417 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 415 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 414 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 413 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 412 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 411 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 410 2 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 409 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 410 1 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU FRANCOIS GIS (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 405 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
BUREAU 403 (4ème étage)	Sol	DALLES PLASTIQUES	Cf prélèvement : P13
CHAUFFERIE (EXTERIEUR)	Plafond	COFFRET COUPE FEU	Prélèvement : P15
SAS 1 (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante,
SAS 2 (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION 1 (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
COURRIER 7 (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE SYNDICATS 004 (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE SYNDICATS 003 (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
DEGT (SOUS SOL)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

CIRCULATION AILE SUD (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE D'ATTENTE MEDECIN (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES 1 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CABINET CONSULTATION (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU SECRETARIAT 1 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU SECRETARIAT 2 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE DU REUNION (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE DE COMPTAGE (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
INFIRMERIE 12 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE DES COFFRES (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES 2 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU O (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU N (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES 3 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU L (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU K (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE D'ENCAISSEMENT (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU J (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU I (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU RESPONSABLE SERVICE ACCEUIL (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU F (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU E (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
ACCEUIL (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SALLE D'ATTENTE (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
ESCALIER (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
HALL D'ENTREE (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
LOCAL ELEC 2 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU A (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU B (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
REFECTOIRE 1 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
REFECTOIRE 3 (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SELF (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SERVICE BCR (DEGT) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

SERVICE BCR (SALLE DU REUNION) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SERVICE BCR (BR CHEF DE SERVICE) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SERVICE BCR (BR 2) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SERVICE BCR (BR 3) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SERVICE BCR (BR 4) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SERVICE BCR (BR 5) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SERVICE BCR (BR 6) (Rdc)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION NORD (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR101 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR102 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR103 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR104 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR105 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR106 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR107 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR108 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR109+110+111 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR112 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR113 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR114 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR115 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
WC HOMMES (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
WC FEMMES (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR116 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR117+118 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR119 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION SUD (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR119 BIS (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR1120 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR120 BIS (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR121 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR122 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR122 BIS (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BR123 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR124 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR125 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR126 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR127 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR128 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR129 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES FEMMES (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES HOMMES (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR130 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR131 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR131 BIS (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR132 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR133 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR134 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR135 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR136 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR137 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR138 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR139 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR140 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR141 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR142 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR143 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR144 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR145 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BR146 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
PALIER 3 (1er étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
PALIER 1 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION SUD (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 201 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 213 1 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 204 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BUREAU 205 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 206 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 209 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES HOMMES (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES FEMMES 1 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 210 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 211 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 212 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 213 2 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 216 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 217 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 218+219 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 220 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 221 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 222 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 223 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 224 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 225 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 226 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 227 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 228 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 229 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES FEMMES 2 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES HAND (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 231 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 232 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 233 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 234 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 235+236 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 237 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 238 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 239 (2ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
PALIER 1 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ACCEUIL (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION SUD (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 300 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 301+302 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 303 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 304 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 304BIS (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 305 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 306 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES HOMMES (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES FEMMES (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 307 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 308 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 309 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 310A (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 310ABIS (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 311 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 312 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 313 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 314 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 315 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION NORD (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 319 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 320 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 321 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 322 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 323 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 324 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 325 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 326 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 327 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 328 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

SANITAIRES HAND (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 329 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 330 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
LOCAL ARCHIVES (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 331 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 332 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 333 (3ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
DEGT CENTRAL (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION SUD (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 401+402 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 403 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 405 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU FRANCOIS GIS (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 410 1 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES HOMMES (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES FEMMES 1 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 409 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 410 2 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 411 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 412 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 413 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 414 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 415 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 417 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 418 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 419 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 420 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES FEMMES 2 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
SANITAIRES HAND (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 422A (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 422B (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 425 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BUREAU 426 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

BUREAU 427 (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION NORD FOND DU COULOIR (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
CIRCULATION NORD (4ème étage)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	MARQUAGE Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

D. Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :

Zone	Composant	Partie de composant	Justification / Investigations à réaliser
PLENUM SAS 1 VERS ASCENSEUR EN SOUS SOL	Conduit de ventilation	PLATRE	Impossibilité de prélever sans altérer les fonctions du matériau
PLENUM VERS DEGAGEMENT DE L'ESCALIER NORD DE SOUS SOL	Conduit de ventilation	PLATRE	Impossibilité de prélever sans altérer les fonctions du matériau

E. Matériaux et produits « hors liste » :

Sans objet.

F. Matériaux et produits ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse :

N°	Composant	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Date	Présence d'amiante	Observations
P3	Canalisation calorifugée	Canalisation calorifugée	PLENUM (SOUS SOL)	26/11/2018	Négatif	/
P1	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	VESTIAIRES (SOUS SOL)	26/11/2018	Négatif	/
P2	Canalisation calorifugée	Canalisation calorifugée	PLENUM 1 (SOUS SOL)	26/11/2018	Négatif	/
P4	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	CIRCULATION ARCHIVES (SOUS SOL)	26/11/2018	Négatif	/
P5	Conduit de ventilation	FLOCAGE	CDIF 48+46 (SOUS SOL)	26/11/2018	Négatif	/
P6	Sol	Dalles de sol	AUTOCOM 28 (SOUS SOL)	26/11/2018	Positif	Matériau non dégradé
P7	Sol	Dalles de sol	SALLE DES COFFRES (Rdc)	26/11/2018	Positif	Matériau non dégradé
P8	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	PLONGE CUISINE (Rdc)	26/11/2018	Négatif	/
P9	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	VESTIAIRE FEMMES (Rdc)	26/11/2018	Négatif	/
P10	Conduit de ventilation	FLOCAGE	LOCAL ELEC (1er étage)	26/11/2018	Négatif	/
P11	Sol	Dalles de sol	PALIER 1 (3ème étage)	26/11/2018	Positif	Matériau non dégradé
P12	Sol	DALLES PLASTIQUE	CIRCULATION SUD (3ème étage)	26/11/2018	Négatif	/
P13	Sol	DALLES PLASTIQUES	BUREAU 300 (3ème étage)	26/11/2018	Négatif	/
P14	Sol	Dalles de sol	LOCAL TECH (3ème étage)	26/11/2018	Positif	Matériau non dégradé
P15	Plafond	COFFRET COUPE FEU	CHAUFFERIE (EXTERIEUR)	26/11/2018	Négatif	/

(*) Obligation en cas de présence de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel/Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 35 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel/Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

- **Etat 1 :** Le propriétaire doit procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation du ou des matériau(x) ou produit(s) concerné(s) dans les conditions prévues à l'article R 1334-27 du décret n°2011-629; ce contrôle doit être effectué dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage
- **Etat 2 :** Le propriétaire doit procéder, selon les modalités prévues à l'article R 1334-25 du décret n°2011-629, à une surveillance du niveau d'empoissièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
- **Etat 3 :** Le propriétaire doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R 1334-29 du décret n°2011-629.

() Recommandations en cas de présence de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante**

- **EP (évaluation périodique) :**
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- **AC1 (action corrective de premier niveau) :**
Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- **AC2 (action corrective de second niveau) :**
Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoissièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

4. ANNEXES

Annexe 1 : Informations sur l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Annexe 2 : Programme de repérage de l'amiante

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Liste B mentionnée à l'article R 1334-21


COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...), Clapets/volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Annexe 3 : Schémas de repérage & Photographies

Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser :

- les prélèvements effectués
 - les matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) repérés
- Il est non coté et non contractuel.*

PRELEVEMENT : P1	
Pièce ou Local	VESTIAIRES (SOUS SOL)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Faux plafond en dalles suspendues
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	PLENUM 1 (SOUS SOL)
Composant de la construction	Canalisation calorifugée
Partie du composant	Canalisation calorifugée
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	PLENUM (SOUS SOL)
Composant de la construction	Canalisation calorifugée
Partie du composant	Canalisation calorifugée
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P4	
Pièce ou Local	CIRCULATION ARCHIVES (SOUS SOL)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Faux plafond en dalles suspendues
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P5	
Pièce ou Local	CDIF 48+46 (SOUS SOL)
Composant de la construction	Conduit de ventilation
Partie du composant	FLOCAGE
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	AUTOCOM 28 (SOUS SOL)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P7


Pièce ou Local	SALLE DES COFFRES (Rdc)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	PLONGE CUISINE (Rdc)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Faux plafond en dalles suspendues
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	VESTIAIRE FEMMES (Rdc)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Faux plafond en dalles suspendues
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P10	
Pièce ou Local	LOCAL ELEC (1er étage)
Composant de la construction	Conduit de ventilation
Partie du composant	FLOCAGE
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P11	
Pièce ou Local	PALIER 1 (3ème étage)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	CIRCULATION SUD (3ème étage)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	DALLES PLASTIQUE
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	BUREAU 300 (3ème étage)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	DALLES PLASTIQUES
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	LOCAL TECH (3ème étage)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	CHAUFFERIE (EXTERIEUR)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	COFFRET COUPE FEU
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	CAGE ESCALIER CENTRALE (SOUS SOL)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	ARCHIVES 49 (SOUS SOL)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	PLENUM 5 (SOUS SOL)
Composant de la construction	Conduit de ventilation
Partie du composant	PLATRE
Présence d'amiante	Inconnu
Plan N°	/




MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT


Pièce ou Local	ARCHIVES 29 (SOUS SOL)
Composant de la construction	Conduit de ventilation
Partie du composant	Fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**




Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**


[illegible]

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 - Télécopie : 01 46 30 39 62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 51 / 72


Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Planche N°6/7		NIVEAU : 3 ^e ème ETAGE
LEGENDE		
P ...	Prélèvement négatif	
P ...	Prélèvement positif	
S ...	Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante DALE DE SOL (PALIER CENTRAL+LOCAL TECHNIQUE)	Représentation graphique	
Divers	Représentation graphique	

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**




Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Annexe 4 : Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

GRILLE D'EVALUATION n°1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BÉNYAICHE
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	CAGE ESCALIER CENTRALE - Conduit - Fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYAICHE
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	ARCHIVES 49 - Conduit - Fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°3

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYACHÉ
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	ARCHIVES 29 - Conduit de ventilation - Fibre ciment
Déclaration du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYAICHE
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	AUTOCOM 28 - Sol - Dalles de sol
Destination déclarée du local	
Repère	Prélèvement P6



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYAICHE
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	SALLE DES COFFRES - Sol - Dalles de sol
Destination déclarée du local	
Repère	Prélèvement P7



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°6

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYAICHE
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	PALIER 1 - Sol - Dalles de sol
Destination déclarée du local	
Repère	Prélèvement P11



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°7

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYACHÉ
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	LOCAL TECH - Sol - Dalles de sol
Destination déclarée du local	
Repère	Prélèvement P14



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°8

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYACHÉ
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	PALIER - Sol - Dalles de sol
Destination déclarée du local	
Repère	Prélèvement P11



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique


- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

GRILLE D'EVALUATION n°9

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Abdellah BENYAICHE
N° de dossier	599942
Date de l'évaluation	26/11/2018
Bâtiment	25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON
Local ou zone homogène	LOCAL TECH - Sol - Dalles de sol
Destination déclarée du local	
Repère	Prélèvement P14



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Annexe 5 : Fiche d'identification et de cotation des ouvrages ou parties d'ouvrages

Prélèvement n°	Composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Date du prélèvement	Croquis n°	Photo n°	Grille d'évaluation n°	Conclusion	Avis et interprétation
P1	Plafond - Faux plafond en dalles suspendues	VESTIAIRES - SOUS SOL	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P2	Canalisation calorifugée	PLENUM 1 - SOUS SOL	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P3	Canalisation calorifugée	PLENUM - SOUS SOL	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P4	Plafond - Faux plafond en dalles suspendues	CIRCULATION ARCHIVES - SOUS SOL	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P5	Conduit de ventilation - FLOCAGE	CDIF 48+48 - SOUS SOL	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P6	Sol - Dalles de sol	AUTOCOM 28 - SOUS SOL	Positif	26/11/2018	/	/	4	Evaluation périodique	/
P7	Sol - Dalles de sol	SALLE DES COFFRES - Rdc	Positif	26/11/2018	/	/	5	Evaluation périodique	/
P8	Plafond - Faux plafond en dalles suspendues	PLONGE CUISINE - Rdc	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P9	Plafond - Faux plafond en dalles suspendues	VESTIAIRE FEMMES - Rdc	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P10	Conduit de ventilation - FLOCAGE	LOCAL ELEC - 1er étage	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P11	Sol - Dalles de sol	PALIER 1 - 3ème étage	Positif	26/11/2018	/	/	6	Evaluation périodique	/
P12	Sol - DALLES PLASTIQUE	CIRCULATION SUD - 3ème étage	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P13	Sol - DALLES PLASTIQUES	BUREAU 300 - 3ème étage	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/
P14	Sol - Dalles de sol	LOCAL TECH - 3ème étage	Positif	26/11/2018	/	/	7	Evaluation périodique	/
P15	Plafond - COFFRET COUPE FEU	CHAUFFERIE - EXTERIEUR	Négatif	26/11/2018	/	/	0		/

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

Annexe 6 : Procès-verbaux d'analyses laboratoire



Analyses pour le Bâtiment

QUALICONSULT IMMOBILIER
Abdellah BENYAICHE
16 rue des cortots
21121 FONTAINE LES DIJON

Numéro de dossier : 18A047585
Référence de dossier : 599942
25 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- **N° 18A047585-001** - Référence *P0001* - *VESTIAIRES (SOUS SOL) / Faux plafond en dalles suspendues - Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 18A047585-002** - Référence *P0002* - *PLENUM 1 (SOUS SOL) / Canalisation calorifugée - Canalisation calorifugée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 18A047585-003** - Référence *P0003* - *PLENUM (SOUS SOL) / Canalisation calorifugée - Canalisation calorifugée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 18A047585-004** - Référence *P0004* - *CIRCULATION ARCHIVES (SOUS SOL) / Faux plafond en dalles suspendues - Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 18A047585-005** - Référence *P0005* - *CDIF 48+46 (SOUS SOL) / FLOCAGE - Conduit de ventilation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 18A047585-006** - Référence *P0006* - *AUTOCOM 28 (SOUS SOL) / Dalles de sol - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 18A047585-007** - Référence *P0007* - *SALLE DES COFFRES (Rdc) / Dalles de sol - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverny
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hds
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverny SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel/Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 65 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel/Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



- N° 18A047585-008 - Référence P0008 - *PLONGE CUISINE (Rdc) / Faux plafond en dalles suspendues*
- Plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18A047585-009 - Référence P0009 - *VESTIAIRE FEMMES (Rdc) / Faux plafond en dalles suspendues* - Plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18A047585-010 - Référence P0010 - *LOCAL ELEC (1er étage) / FLOCAGE - Conduit de ventilation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18A047585-011 - Référence P0011 - *PALIER 1 (3ème étage) / Dalles de sol - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18A047585-012 - Référence P0012 - *CIRCULATION SUD (3ème étage) / DALLES PLASTIQUE - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18A047585-013 - Référence P0013 - *BUREAU 300 (3ème étage) / DALLES PLASTIQUES - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18A047585-014 - Référence P0014 - *LOCAL TECH (3ème étage) / Dalles de sol - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 18A047585-015 - Référence P0015 - *CHAUFFERIE (EXTERIEUR) / COFFRET COUPE FEU - Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,
Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67200 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel/Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 66 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel/Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-050817-01 Version du : 06/12/2018 17:30 Page 1/5
Dossier N° : 18RI070902 Date de réception : 03/12/2018
Référence dossier : 18A047585 - 59994225 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	18A047585-001 - P0001 - VESTIAIRES (SOUS SOL) / Faux plafond en dalles suspendues - Plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	18A047585-002 - P0002 - PLENUM 1 (SOUS SOL) / Canalisation calorifugée - Canalisation calorifugée	Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
003	18A047585-003 - P0003 - PLENUM (SOUS SOL) / Canalisation calorifugée - Canalisation calorifugée	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau fibreux de type isolant (rose)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	18A047585-004 - P0004 - CIRCULATION ARCHIVES (SOUS SOL) / Faux plafond en dalles suspendues - Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	18A047585-005 - P0005 - CDIF 48+46 (SOUS SOL) / FLOCAGE - Conduit de ventilation					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Włjska Polska 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 67 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-050817-01

Version du : 06/12/2018 17:30

Page 2/5

Dossier N° : 18RI070902

Date de réception : 03/12/2018

Référence dossier : 18A047585 - 59994225 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	18A047585-006 - P0006 - AUTOCOM 28 (SOUS SOL) / Dalles de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	18A047585-007 - P0007 - SALLE DES COFFRES (Rdc) / Dalles de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (beige)(i)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	18A047585-008 - P0008 - PLONGE CUISINE (Rdc) / Faux plafond en dalles suspendues - Plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
009	18A047585-009 - P0009 - VESTIAIRE FEMMES (Rdc) / Faux plafond en dalles suspendues - Plafond	Matériau souple (gris) + (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wolności 90
82-200 Młotek, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire
FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 66 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-050817-01

Version du : 06/12/2018 17:30

Page 3/5

Dossier N° : 18RI070902

Date de réception : 03/12/2018

Référence dossier : 18A047585 - 59994225 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
010	18A047585-010 - P0010 - LOCA/ ELEC (1er étage) / FLOCAGE - Conduit de ventilation	Matériau friable fibreux de type flocage (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	18A047585-011 - P0011 - PALIE/ 1 (3ème étage) / Dalles de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	18A047585-012 - P0012 - CIRCULATION SUD (3ème étage) / DALLES PLASTIQUE - Sol	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	18A047585-013 - P0013 - BUREAU 300 (3ème étage) / DALLES PLASTIQUES - Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	18A047585-014 - P0014 - LOCA/ TECH (3ème étage) / Dalles de sol - Sol					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wolności 90
82-200 Mielnik, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire
FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 69 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490
676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-050817-01

Version du : 06/12/2018 17:30

Page 4/5

Dossier N° : 18RI070902

Date de réception : 03/12/2018

Référence dossier : 18A047585 - 59994225 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	18A047585-015 - P0015 - CHAUFFERIE (EXTERIEUR) / COFFRET COUPE FEU - Plafon	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl>.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wolności 90
82-200 Mielnik, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 70 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-050817-01

Version du : 06/12/2018 17:30

Page 5/5

Dossier N° : 18RI070902

Date de réception : 03/12/2018

Référence dossier : 18A047585 - 59994225 Rue de la Boudronnée - 21000 DIJON

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.
- (ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Validé et approuvé par :



Beata Zelmanska
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wolności 90
82-200 Mielnik, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 71 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

Annexe 7 : Certifications



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI4180 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENYAICHE Abdellah

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet : 11/01/2017 - Date d'expiration : 10/01/2022

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 20/12/2016 - Date d'expiration : 19/12/2021

Gaz État de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 21/11/2016 - Date d'expiration : 20/11/2021

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 21/11/2016 - Date d'expiration : 20/11/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
 Edité à Saint-Gregoire, le 08/01/2018.

* Moyennes de replaçage des mathématiques et produits de la série A et des mathématiques et produits de la série B et évaluations globales pour l'étape de conservation des mathématiques et produits de la série A dans les échantillons autres que ceux retenus de la recherche.

* Méthode de échantillonnage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations primaires de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste C, dans des échantillons de grande hauteur, dans des habitations appartenant au public relevant des catégories 1 à 4, dans des unités de travail échantillon plus de 300 personnes ou dans des laboratoires industriels. Méthode de échantillonnage des matériaux et produits de la liste C. Les échantillons sont à l'issue des travaux de répit ou de la conformité.

[illegible]

Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - J5Z6G Saint-Grégoire



CPE 08 FR 11 rev13

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0368192110 - 038030453
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Velizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 - Télécopie : 01 46 30 39 62 - N° TVA Intra-communautaire
FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 72 / 72

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax. : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

Annexe 8 : Assurance



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 - RCS Paris) 8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition.
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2018**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 09/01/2018

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 042 882
Siège Social : 14 bd Maréchal Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 632 126
Siège social : 14, boulevard Maréchal Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprise régie par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 369 euros
RCS Le Mans 440 042 882
Siège social : 14, boulevard Maréchal Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprise régie par le code des assurances

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 632 119
Siège social : 14, boulevard Maréchal Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprise régie par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 1 40 603 936 euros
RCS Le Mans 440 042 176
Siège social : 14, boulevard Maréchal Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprise régie par le code des assurances

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax : 0366192110 - 0380530453
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 73 / 72

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



**25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON**

**N° : 599942
Date : 07/12/2018**

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 7 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrément

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2020**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 18/12/2019

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 862
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72090 LE MANS CEDEX 9



Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72090 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros
RCS Le Mans 440 048 862

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 622 936 euros
RCS Le Mans 440 042 174

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

16 RUE DES CORTOTS 21121 FONTAINE LES DIJON - Tel./Fax. : 0366192110 - 0380530453

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00403 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**

ANNEXE 8 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **25 RUE DE LA BOUDRONNEE - 21000 DIJON**



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4538 Version 004

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GUYON Rudy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 13/11/2017 - Date d'expiration : 12/11/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 13/11/2017 - Date d'expiration : 12/11/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 08/09/2017 - Date d'expiration : 07/09/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 16/10/2017 - Date d'expiration : 15/10/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/08/2018 - Date d'expiration : 06/08/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 08/08/2018.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13